

Globaal overzicht storingen 2023

Kieback & Peter temperatuuropnemer warmtepomp vervangen
Vervangen panel pc (KNX schakelcomputer, receptie)
Regelkleppen vervangen BG
Storingen warmtepompen Daikin en CSH
Wc verstopt op de vierde etage
Lekkende kraan op de verdeler vervangen
Quooker 5e etage
Diverse werkzaamheden Mactwin aan BMI o.a. vervangen accu's
Vervangen radiatorknop
Slagboomcamera defect
Kleine drukknop van personeels-herentoilet op de begane grond
Quooker op de 3e etage
Herstel na visuele inspectie 2022
Autorisatie wijziging ATS8600
Vervangen DDC regelcomponenten K&P
Herstelpunten brandmeld-/ ontruimingsalarminstallatie
KNX schakelaar depot 10
Slot dakluik vervangen
Glycol bijvullen
Sleuteltoets deuraandrijving vervangen
Storing Stulz koeling serverruimte