

Let op: fictief ingetekende gas aansluitleiding De exacte locatie is niet bekend



U vraagt informatie over deze locatie. De precieze ligging van de gas aansluitleiding naar deze locatie is niet bekend. Daarom is de ligging van de leiding fictief ingetekend. Dit betekent dat de ligging van de gas aansluitleiding, zoals deze op de kaart is ingetekend, zeer waarschijnlijk niet de echte ligging is van deze leiding.

Wat betekenen fictieve leidingen voor uw werkzaamheden?

Wees voorzichtig bij het uitvoeren van uw werkzaamheden! We weten dat de gas aansluitleiding vanaf de gas hoofdleiding naar een toegangspunt in het pand loopt. Meestal is dit dicht bij de meterkast en naast de voordeur. Maar voor deze locatie is dat niet zeker.

U kunt uw werkzaamheden het beste uitvoeren volgens de richtlijnen uit CROW 500 – Grondroeren nabij kabels en leidingen. Deze richtlijnen laten duidelijk zien waar u op moet letten bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Wilt u de juiste ligging van de gas aansluitleiding melden?

Heeft u uw werkzaamheden afgerond en weet u de exacte locaties van de gas aansluitleiding? Geef dan de juiste liggingsgegevens door via:

<https://formulieren.kadaster.nl/melden-afwijkende-situatie> of fm.assetdaanalyse@stedin.net.

U helpt daarmee Stedin en andere partijen goed op weg bij toekomstige werkzaamheden. En samen voorkomen we zo onnodige storingen en graafschades.

Neem voor vragen gerust contact met ons op

Misschien heeft u vragen over deze informatie. Of wilt u weten hoe u storingen en schade bij graafwerkzaamheden kunt voorkomen. U kunt dan kijken op stedin.net/klicinfo. Wordt uw vraag daar niet beantwoord? Mail ons dan via klicdesk@stedin.net of bel ons op werkdagen van 07.30 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 - 89 56 222.