

Algemene informatie

Aanbesteding: Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1981189

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 19
Onderwerp: Archeologie

Vraag:

Archeologie; De bestekposten 170020 en 170030 betreffen de uitvoering van veldonderzoek. Omdat nog geen Programma van Eisen voorhanden is, zijn de exacte eisen en uitgangspunten voor beide onderzoeken nu nog niet bekend. Daarom de vraag of we voor deze posten bepaalde zaken ook verrekenbaar kunnen stellen, zoals aantal te verwachten vondsten, doorlooptijd veldonderzoek van de begeleiding, etc. Deze zijn nu namelijk nog niet goed in te schatten.

Antwoord:

Post 170030 is verwijderd uit het bestek, omdat er geen proefsleuven meer gegraven hoeven te worden.
Post 170020 is volgens ons in te schatten zonder stelpost.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 75
Onderwerp: Detaillering hoekprofiel

Vraag:

Deel 2.2> 411050, 411060, 424050, 424060, 431050 en 431060> kunt u een detailtekening weergeven van de te leveren hulpstukken? Het is momenteel niet duidelijk wat voor stalen hoekprofiel geleverd moet worden.

Antwoord:

Dit wordt toegevoegd aan tekening 334A3-008

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
5.5 Kortingsbepaling

Vraag:

In de kortingsbepaling is opgenomen dat u naast het opleggen van de boete het recht heeft op schadevergoeding. Conform artikel 6:92 BW is een boete een vaste schadevergoeding voor de opdrachtgever. U wijkt met deze bepaling af van het BW, welke gemeenschappelijk gezien wordt als redelijk en billijk. U gaat derhalve middels deze bepaling de grenzen in het kader van redelijk- en billijkheid te buiten. Wij verzoeken u dan ook om deze bepaling te laten vervallen.

Antwoord:

De boete genoemd in 5.5 ziet op het niet-nakomen van EMVI-beloften. Hiermee wil HDSR voorkomen dat een inschrijver de aanbesteding wint door hoog te scoren op de BPKV-criteria en deze vervolgens niet na te komen (waarmee andere inschrijvers oneerlijk worden benadeeld). Het gaat hier om een boete voor het niet nakomen van vrijwillig door inschrijver gedane beloften. In paragraaf 5.5 wordt niet gesproken van schadevergoeding voor het niet nakomen van EMVI-beloften, maar van een recht op schadevergoeding door een tekortkoming zoals opgenomen in het bestek. Dit is naar mening van HDSR niet onredelijk.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Deel 2.1 – 04 lid 06

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat deze bepaling geen aanpassing betreft op paragraaf 5 lid 1 van UAV 2012. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dit is correct. HDSR heeft de perceeleigenaren geïnformeerd over de werkzaamheden. Het is aan opdrachtnemer om concrete afspraken te maken over de data en tijdstippen waarop het terrein betreden moet worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Ontplobbare Oorlogsresten (OOO)

Vraag:

Ontplobbare Oorlogsresten (OOO) In post 161010 wordt aangegeven dat er rekening dient te worden gehouden met 20 st objecten op 165 m2. Bij het aanbrengen van de damwand dient er ook dieptedetectie van de waterbodem plaats te vinden tot ca. 2,0 m minus waterbodem. Kan OG deze toevoegen? Kan OG hiervoor een stelpost opnemen aangezien deze kosten pas goed kunnen worden ingeschat op het moment dat de detectiedata beschikbaar zijn.

Antwoord:

Voor oppervlaktedetectie en dieptedetectie zijn twee apparte posten aangemaakt in het bestek.

In post 161010 wordt nu uitgegaan van 10 st. objecten, er hoeft volgens ons dus geen stelpost opgenomen te worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
100

Onderwerp:
omgevingsplan bijlage S, adressenlijst

Vraag:

Staat in bijlage S alle adressen, of is de 'lijst' die genoemd wordt in het omgevingsplan uitgebreider?

Antwoord:

De lijst die wordt genoemd in het omgevingsplan is uitgebreider. Deze lijst zal gedeeld worden na gunning.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bijlage L (kap)vergunning

Vraag:

Is er reeds een (kap)vergunning aangevraagd voor het kappen van de bomen? Bijlage L nog niet verstrekt.

Antwoord:

HDSR vraagt nog de benodigde kapvergunningen en meldingen aan bij de gemeente en provincie voor de bomen die verwijderd moeten worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Omgevingsvergunning

Vraag:

Kunt u de omgevingsvergunning nog verstrekken, zodat we kunnen welke vergunning zijn aangevraagd en welke nog moeten worden aangevraagd?

Antwoord:

De omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouw en werken binnen dubbelbestemmingen zijn verleend en staan in bijlage L.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Bestek bladzijde 4 lid 09

Vraag:

In paragraaf 1.9, lid 2 wordt vermeld dat werkzaamheden in kadevakken C2 en C3 verplicht zijn om in de richting van oost naar west uit te voeren. Dit wordt gevolgd door lid 3 waarin staat dat de oeverconstructie aaneengesloten in één richting moet worden aangebracht. Onze interpretatie van deze twee eisen leidt tot de conclusie dat het gehele traject van oost naar west moet worden uitgevoerd. Is deze interpretatie juist, of kunt u verduidelijken hoe deze eisen anders bedoeld zijn?

Antwoord:

Deze interpretatie is juist.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Bestek bladzijde 4 lid 09

Vraag:

In paragraaf 1.9-lid 3 stelt u dat de oeverconstructie aaneengesloten in één richting aangebracht dient te worden. Wat is hiervoor de reden?

Antwoord:

De oeverconstructie dient aaneengesloten in één richting aangebracht te worden, m.u.v. kadevakken C2 & C3. Dit om de overlast voor omgeving te beperken. Indien er met meerdere ploegen gewerkt gaat worden kan in overleg met directie hier vanaf geweken worden.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Bestek bladzijde 4 lid 09

Vraag:

In paragraaf 1.9, lid 2 stelt u dat werkzaamheden in kadevakken C2 en C3 verplicht moeten worden uitgevoerd in de richting van oost naar west. Wat is hiervoor de reden?

Antwoord:

In dit traject staat een coniferen haag. Er zijn zorgen over de stabiliteit van deze haag. Daarom ook de beperkende lengte waar de oude constructie verwijderd mag worden. In het oosten is er iets meer ruimte om de constructie aan te brengen. verder naar westen is het talud wat steiler. Daarom dient er in het oosten begonnen te worden zodat er wat meer ervaring met het werk wordt opgedaan voordat er bij de kritische locaties gewerkt wordt. Dit is ook zo afgestemd met het aangrenzende bedrijf.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Bestek bladzijde 130

Vraag:

In paragraaf 22 07 03 wordt gesproken over verwijderen sliblaag. In deel 2.2 van het bestek staat nergens vermeld dat wij slib moeten verwijderen. Wij vragen u paragraaf 22 07 03 te schrappen.

Antwoord:

22.07.03 is verwijderd in het bestek

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Bestek bladzijde 122

Vraag:

In paragraaf 01 11 01 wordt gesproken over verleggen nutsvoorzieningen.
Kunt u dit specificeren wie, wat en de tijdsperiode ?

Antwoord:

Er zijn een aantal kruisende kabels en leidingen die niet op tijd zijn verlegd.
Deze worden pas tijdens het werk verlegd. Er is geen exacte datum bekend.
Maar in het ergste geval zal t.p.v. de kruisende kabel en leidingen pas op een later moment de damwand geplaatst kunnen worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Besteksposten 6

Vraag:

Mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de kade ?

Antwoord:

Uitgangspunt is het werken vanaf het water.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Bestekspostnummer 540010

Vraag:

Kunt u type, afmetingen en materiaalgegevens vermelden?

Antwoord:

Spindelafsluiter vlakke wand rond 200, materiaal RVS/HDPE.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 111
Onderwerp: Bestekspostnummer 530070

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 112
Onderwerp: Bestekspostnummer 520080

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 113
Onderwerp: Bestekspostnummer 510050

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Bestekspostnummer 381020

Vraag:

Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:

Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Bestekspostnummer 374130

Vraag:

Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:

Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Bestekspostnummer 371020

Vraag:

Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:

Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Bestekspostnummer 361020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Bestekspostnummer 311020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Bestekspostnummer 301020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 120
Onderwerp: Bestekspostnummer 292010

Vraag:
Kunt u specificatie aangeven voor te leveren teelaarde ?

Antwoord:
Nee, ga uit van standaard teelaarde.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 121
Onderwerp: Bestekspostnummer 290010

Vraag:
Kunt u specificatie aangeven voor te leveren zand ?

Antwoord:
Nee, ga uit van standaard aanvulzand.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 122
Onderwerp: Bestekspostnummer 261020

Vraag:
Bedoelt u dat in deze post het vervoeren twee keer dient te geschieden ?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

123

Bestekspostnummer 252020

Vraag:

In deze post staat de bouwstof vermeld als leverantie ? In post 293010 staat ook leverantie vermeld. Kunt u dit aanpassen ?

Antwoord:

Leverantie in postnummer 252020 is aangepast in het bestek naar ter inlichting.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde**Beantwoord op:** 14 mei 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

124

Onderwerp:

Bestekspostnummer 252010

Vraag:

Moet dit worteldoek niet geleverd worden ? En zo ja, kunt u dan de specificaties vermelden ?

Antwoord:

Leverantie in postnummer 252010 is toegevoegd in het bestek. Type: PP40.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde**Beantwoord op:** 14 mei 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

125

Onderwerp:

Bestekspostnummer 211020

Vraag:

Kunt u deze hoeveelheid verklaren of zonodig herberekenen ?

Antwoord:

De hoeveelheid in postnummer 211020 is aangepast in het bestek

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde**Beantwoord op:** 14 mei 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

126

Onderwerp:

Bestekspostnummer 110060

Vraag:

Welke afmetingen of andere eisen zijn hieraan gesteld ?

Antwoord:

Ter keuze aannemer, verder staat alles in de bestekspost.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bestekspostnummer 110030

Vraag:

Welke grenswaarde mag maximaal bereikt worden ?

Antwoord:

De aannemer dient zelf een meetplan (monitoringsplan) conform post 110020 op te stellen. OG heeft een trillingspredictie opgesteld (zie bijlage T) met een bepaald type trilblok en hier is een grenswaarde uit gekomen. De aannemer moet dit wel verifiëren. De reden om zelf een trillingspredictie uit te voeren als OG is dat er zo een inschatting kan worden gemaakt hoeveel panden er moeten worden gemonitord. Op deze manier is dit goed af te prijzen.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

128

Onderwerp:

Bestekspostnummer 110020

Vraag:

Welke grenswaarde mag maximaal bereikt worden ?

Antwoord:

De aannemer dient zelf een meetplan (monitoringsplan) conform post 110020 op te stellen. OG heeft een trillingspredictie opgesteld (zie bijlage T) met een bepaald type trilblok en hier is een grenswaarde uit gekomen. De aannemer moet dit wel verifiëren. De reden om zelf een trillingspredictie uit te voeren als OG is dat er zo een inschatting kan worden gemaakt hoeveel panden er moeten worden gemonitord. Op deze manier is dit goed af te prijzen.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Bestek deel 2.1 paragraaf 14

Vraag:
In lid 03 in de tweede zin staat '...ter beschikking gesteld door opdrachtnemer'. Moet dit niet zijn opdrachtgever ?

Antwoord:
Tekst in paragraaf 14 deel 2.1 is aangepast. Nieuwe versie wordt zo snel mogelijk geüpload.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Bestek deel 2.1 paragraaf 10

Vraag:
Omdat niet is in te schatten wat wel en niet van waarde is, vragen wij u alle kosten op stelpost te verrekenen.

Antwoord:
HDSR is van mening dat dit voldoende in te schatten is. Zie ook het antwoord op vraag 114 t/m 119.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Bestek - deel 3, §01.26.01 lid 9 en 10

Vraag:
09: "Wanneer tijdens uitvoering toch vooraf vastgestelde grenswaarde(n) overschreden worden dienen de werkzaamheden gestaakt te worden. Wanneer deze situatie zich voordoet is de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor meerkosten als gevolg van deze stilstand;"
10: "De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor meerkosten die voortvloeien uit het mogelijk moeten aanpassen van de uitvoeringswijze na het overschrijden van de vooraf vastgestelde grenswaarde(n)."

Vraag: Een monitoringsplan dient door de aannemer te worden opgesteld. Bij het toch overschrijden van de grenswaarden dienen de werkzaamheden gestaakt te worden en mogelijk de uitvoeringswijze aangepast. De oorzaak van het risico ligt grotendeels buiten de invloed van de aannemer. De kans van optreden en het de kosten voor het aanpassen van de werkwijze zijn op voorhand niet in te schatten. Het risico is daarmee ons inziens niet proportioneel. Wilt u §01.26.01, lid 9 en 10 laten vervallen?

Antwoord:

Het opstellen van het monitoringsplan en het bepalen van de uitvoeringswijze zijn verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft daarom met het kiezen van de uitvoeringswijze direct invloed op het binnen de grenswaarden blijven. HDSR is daarmee van mening dat dit risico wel degelijk proportioneel is. De bepalingen blijven ongewijzigd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Omgeving - bewoners

Vraag:

Zijn er met bewoners afspraken gemaakt om in hun achtertuin te werken en de tuinen te herstellen? Kunnen deze afspraken/eisen gedeeld worden? De kosten die deze afspraken/eisen met zich meebrengt worden allen verrekend op stelpost?

Antwoord:

"Er zijn afspraken gemaakt met bewoners en deze worden na gunning gedeeld.

- De bewoners weten dat we aan het werk gaan in hun tuin
- De werkstrook in de tuin wordt hersteld na afloop van de werkzaamheden en dit is verrekend in de stelpost
- Aanvullende wensen van bewoners zijn niet opgenomen in de stelpost."

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

De aan te brengen damwandplanken hebben een aanzienlijke dikte (tot 8cm). Gezien de verhouding tussen plankdikte en planklengte, in combinatie met de aanwezige zandruggen en puin is dit een behoorlijke uitdaging. Risico hierbij is ook dat er een dusdanig zwaar trilblok nodig is dat hierdoor de houten planken kapot worden geslagen. Het kan dan effectief wezen om (licht) voor te spuiten of te fluideren. We begrijpen dat dit gevoelig ligt in een waterkering, maar bent u als OG bereid dit toe te staan, mits dit op een gecontroleerde wijze plaats vindt en tenzij dit echt niet anders kan?

Antwoord:

OG is bereid om fluideren of voor te spuiten toe te staan. Echter mag het alleen toegepast worden als er aantoonbaar geen andere maatregelen genomen kunnen worden om de planken op diepte te krijgen en alleen in overleg met directie. De aannemer dient een plan te overleggen waarin de werkmethode staat beschreven en waar het risico voor de waterkering en omgeving gemitigeerd wordt.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
134

Onderwerp:
Algemeen: Wet Kwaliteits Borging

Vraag:

Dient het opleverdossier te voldoen aan de nieuwe wet kwaliteitborging?

Antwoord:

Nee, er is in dit werk geen sprake van een bouwwerk in gevolgklasse 1. De Wkb is daarmee niet van toepassing.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
135

Onderwerp:
Bestek - deel 2, §08.01

Vraag:

"De aannemer houdt bij de planning van zijn werkzaamheden voldoende rekening met de wensen van eigenaren/bewoners. Ook wanneer hierdoor een minder economische werkvolgorde ontstaat. De kosten hiervoor zijn in de aanneemsom inbegrepen."

Vraag: Zijn er wensen van eigenaren/bewoners bekend en kunnen deze gedeeld worden? Het voldoen aan onbekende wensen is niet af te prijzen. Of kunnen deze kosten verrekend worden op stelpost?

Antwoord:

In bijlage S vindt u een overzicht van de bekende objecten per perceel welke zijn ondergebracht in een stelpost. Wij zijn van mening dat hier geen aanvullende stelpost nodig is om het genoemde risico af te dekken.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Bestek - deel 1, §10.01

Vraag:

"De aannemer dient zich te houden aan het BPR en eventuele eisen die de vaarwegbeheerder stelt. Hier mogelijk uit voortvloeiende kosten zijn inbegrepen in de aanneemsom"

Vraag: Kunt u aangeven wat eventuele eisen zijn die de vaarwegbeheerder kan stellen? Het voldoen aan onbekende eisen is niet af te prijzen.

Antwoord:

Wanneer er afgeweken wordt van de geldende BPR, kunnen er voorwaarden gesteld worden waar kosten mee gemoeid zijn. Denk bijv. aan het toepassen van bepaalde bebording of verlichting. HDSR vraagt als vaarwegbeheerder geen leges.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Inschrijfleidraad §5.3.1, Aandachtspunten, 4e bullet.

Vraag:

Wat wordt bedoeld met 'hinder voor de omgeving, als gevolg van trillingen'? Wat is het concrete verschil t.o.v. het derde bullet 'schade als gevolg van trillingen'?

Antwoord:

Trillingen kunnen schade aan bebouwing veroorzaken (derde bullet). Trillingen zorgen niet altijd voor schade, maar kunnen los daarvan wel overlast voor de omgeving veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de invloed

op flora en fauna.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 138
Onderwerp: Bestek/Tekeningen

Vraag:

De ervaring leert dat houten damwanden met plankdiktes van 60mm-80mm moeilijk zijn aan te brengen in zandlagen, zeker wanneer spuiten niet is toegestaan. Daarnaast is een groot deel van de houten damwanden 80mm dik met lengtes van >5m. Houten damwanden in deze afmetingen zijn moeilijk verkrijgbaar/hebben een lange levertijd. Vraag: Kan aanbesteder aangeven waarom gekozen is voor houten damwanden in plaats van stalen damwanden (evt. met houten afwerking)?

Antwoord:

Rekenkundig is het niet noodzakelijk om stalen damwanden te plaatsen.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 139
Onderwerp: Bestek - deel 3, artikel 01.04 - Betalingsregelingen: Risicoregeling

Vraag:

Gezien de nog steeds onzekere markt vragen wij u om de risicoregeling op loonkosten, brandstoffen en bouwstofgroepen wel van toepassing te verklaren.

Antwoord:

Wij zijn ons bewust van de situatie in de markt, echter de omvang en uitvoeringsduur van het project is goed in te schatten voor de inschrijvers. De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 140
Onderwerp: Bijlage K - Archeologisch onderzoek

Vraag:

"In het archeologisch bureauonderzoek (Titel: Plangebied Gekanaliseerde Hollandse IJssel te Montfoort & Oudewater, gemeente Oudewater & Montfoort; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, versie: 06-01-2023, auteur: drs. R.A.C. Kroes) staat op pagina 4 het volgende:

"Bij het ter perse gaan van deze rapportage had de gemeente Montfoort al een selectiebesluit genomen, volgens welke geen verder vervolgonderzoek is vereist in het tracé binnen het grondgebied van de gemeente Montfoort."

Onze vragen luiden:

1. Klopt het dat op het gebied van de gemeente Montfoort geen vervolgonderzoek vereist is?
2. Waarom is er toch een booronderzoek uitgevoerd? Zie rapport "Plangebied Zuidzijde Gekanaliseerde Hollandse IJssel te Willeskop, gemeente Oudewater en Montfoort. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek), versie: 26-09-2023, auteur: drs. J. Huizer."
3. Zijn de (selectie)adviezen uit het bureauonderzoek door de gemeente Oudewater overgenomen en is er een definitieve versie van het rapport met de selectiebesluiten beschikbaar?"

Antwoord:

"1. Klopt, in de verleende omgevingsvergunning vanuit de gemeente Montfoort staat dat naar verwachting geen archeologische waarden zullen worden verstoord. In de verleende omgevingsvergunning staan er ook geen specifieke voorschriften rondom archeologie, alleen dat er een wettelijke meldingsplicht voor archeologische (toevals)vondsten geldt.

De besteksposten 170010 tm 170030 zijn hierop aangepast.

2. Conform het advies uit het bureauonderzoek van 06-01-2023 was op een aantal locaties nog booronderzoek nodig, omdat op deze locaties naast het vervangen van de beschoeiing ook natuurvriendelijke oevers gegraven worden. Dit is een grotere ingreep dan alleen het vervangen van de beschoeiing. Uit de resultaten van dit booronderzoek blijkt dat ook op de locatie waar natuurvriendelijke oevers komen er geen archeologische resten bedreigd worden.

3. Er is geen definitieve versie van het rapport met selectiebesluiten beschikbaar. Het bureauonderzoek als ook het inventariserend veldonderzoek zijn ingediend bij de verleende omgevingsvergunningen en in die zin beoordeeld door de gemeente Oudewater en de gemeente Montfoort.

In de gemeente Oudewater is op een drietal locaties archeologische begeleiding nodig. Dat zijn de locaties 4, 6 en 8, te zien in figuur 17 in het bureauonderzoek. Inclusief het opstellen van een PvE en laten goedkeuren

door de gemeente Oudewater."

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
141

Onderwerp:
Waternvergunning

Vraag:
Kan de waternvergunning gedeeld worden?

Antwoord:
HDSR heeft een projectplan Waterwet opgesteld. Deze is te vinden in de map Bijlage L - Omgevingsvergunning

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Bijlagen L & N

Vraag:
De mappen bijlage L & N zijn leeg, kunnen deze toegevoegd worden?

Antwoord:
Bijlage L & N zijn toegevoegd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Omgeving - N228

Vraag:
De N228 bevindt zich op meerdere locaties binnen het valbereik van te hijsen lasten. Welke bouwveiligheidszone dient gehanteerd te worden tijdens de werkzaamheden?

Antwoord:
Gezien wat daar de grond in moet is de maximale lengte van buispalen 9,5 m, de bouwveiligheidszone daaruit volgend is 3 m, Deze zone verschilt wel

namelijk omdat de lengte van de buispalen ook varieert, hier dient rekening mee gehouden te worden. In het V&G plan dient hier rekening mee gehouden te worden. De kosten hieruit voortvloeiend kunnen worden geboekt op post 120010

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 144
Onderwerp: Bestek - stelpost archeologie

Vraag:

Hoe moet financieel worden omgegaan met eventueel benodigd specialistisch onderzoek van vondsten en/of monsters? Deze zijn nu nog niet in te schatten omdat die afhankelijk zijn van de resultaten van het onderzoek: wat er daadwerkelijk gevonden is en van de eisen die de overheid stelt aan de specialistische uitwerking. Kan hier een stelpost voor worden opgenomen?

Antwoord:

"De stelpost archeologie is verhoogd van 2000 naar 5000. Specialistische onderzoeken kunnen indien nodig verrekend worden met deze stelpost."
"

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 145
Onderwerp: Bestek - stelpost archeologie

Vraag:

Kan worden volstaan met één rapport voor begeleiding en proefsleuven samen? Of dient voor elk onderzoek een separaat rapport te worden opgesteld?

Antwoord:

Eén rapport voor begeleiding en proefsleuven samen is prima.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

146

Bestek - stelpost archeologie

Vraag:

In het bestek is ook een stelpost opgenomen voor archeologisch onderzoek, is deze bedoeld voor het opstellen van een evaluatie- en selectierapport? Als dat correct is, kunnen we er dan vanuit gaan dat het opstellen van het reguliere rapport opgenomen moet zijn in besteksposten 170020 en 170030? Opstellen van een rapport is namelijk een verplicht onderdeel voor archeologisch onderzoek, ook als (vrijwel) niets wordt gevonden. Wanneer deze stelpost voor opstellen evaluatierapport én eindrapport bedoeld is, dan is het bedrag dat in het bestek is opgenomen naar onze mening niet toereikend om een evaluatierapport en rapport op te stellen dat voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen.

Antwoord:

"Correct, de stelpost archeologie (950040) is voor het evaluatierapport en bestaat onder andere uit dataverwerking, vondstverwerking, opstellen voorstel uitwerking onderzoeksresultaten, voorlopige kaarten en tabellen van de resultaten. En wordt eenmalig opgesteld, na einde veldwerk.

De reguliere (eind)rapportages van de archeologische onderzoeken (proefsleuven en archeologische begeleiding) zijn opgenomen in de besteksposten 170020 en 170030. En inderdaad moeten de rapportages voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. "

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
147**Onderwerp:**
Bestek - post 170020 & 170030**Vraag:**

De besteksposten 170020 en 170030 betreffen de uitvoering van veldonderzoek. Omdat nog geen Programma van Eisen voorhanden is, zijn de exacte eisen en uitgangspunten voor beide onderzoeken nu nog niet bekend. Daarom de vraag of we voor deze posten bepaalde zaken ook verrekenbaar kunnen stellen, zoals aantal te verwachten vondsten, doorlooptijd veldonderzoek van de begeleiding, etc. Deze zijn nu namelijk nog niet goed in te schatten.

Antwoord:

Post 170030 is verwijderd uit het bestek, omdat er geen proefsleuven meer gegraven hoeven te worden.

Post 170020 is volgens ons in te schatten zonder stelpost.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
148

Onderwerp:
Bestek - hoofdstuk 161

Vraag:

Er ontbreekt een post opstellen proces verbaal van oplevering. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:

In lijn met de UAV 2012, paragraaf 9 wordt het proces verbaal van oplevering door de Directie van HDSR opgesteld.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
149

Onderwerp:
Bestek - post 162010

Vraag:

Een VTVS is niet nodig. Het gebied is verdacht op afwerpmunitie van 50kg, deze mogen niet worden veiliggesteld in een VTVS. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

"Deze post is aangepast naar een post voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van afwerpmunitie.

De besteksposten zijn aangepast."

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Bestek - post 160020

Vraag:

Realtime oppervlakedetectie en (non)realtime dieptedetectie. Inclusief het direct benaderen: Dit is gezien de onderzoeksdiepte en de locatie niet af te

prijzen per m2. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

De aannemer kan uitgaan van circa 100 boringen. In het bestek is 160020 aangepast van vierkante meters naar meters.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Bijlage M - Historisch vooronderzoek NGE

Vraag:

Bijlage M - Historisch vooronderzoek NGE kan niet worden geopend, kan deze opnieuw beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:

"Het bestand wordt opnieuw beschikbaar gesteld met als naam: HVO NGE."
"

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
152

Onderwerp:
Bestek, deel 1 - par. 07 Social Return

Vraag:

Aannemer is verplicht om 2% van het gefactureerde bedrag in te zetten aan SROI, kan dit aangepast worden naar 2% van de loonsom gezien de hoeveelheid aan leveranties?

Antwoord:

Om rekening te houden met het aandeel materialen is het percentage SROI voor deze opdracht omlaag gebracht (dit is normaal 5%). Het percentage geldt voor het totale gefactureerde bedrag.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
153

Onderwerp:
Inschrijfleidraad - paragraaf 1.5 - deadline 31-12-2024

Vraag:

In paragraaf 1.5 wordt een deadline van 31-12-2024 aangegeven, waar heeft deze deadline betrekking op?

Antwoord:

Deze datum speelt enkel een rol in relatie tot de provinciale opgave die hier van toepassing is. Voor dit project betekent dit dat er ruim voor deze datum begonnen moet zijn met de uitvoering

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
155

Onderwerp:
Prolock vs houten damwand

Vraag:

Wij hebben een aantal vragen over Prolock , die in deze vraag staan omschreven.

In het bestek (o.a. de posten: 301020, 311020) , staat beschreven dat de vrijgekomen damwand schoongemaakt, gezaagd en afgevoerd moet worden naar een opslaglocatie.

*) Kunnen deze houten damwanden worden hergebruikt op de trajecten waar prolock toegepast dient te worden?

*) Is het toegestaan om de Prolock uberhaupt te vervangen door houten planken? zo ja, Kunt u de stabiliteitsberekening van het prolock scherm delen zodat wij constructief kunnen toetsen of de houten damwand 1 op 1 toegepast kan worden?

Antwoord:

"Het hergebruiken van damwand is toegestaan, mits binnen de kaders van de projectdoelstelling en het gepubliceerde projectplan om zoveel als mogelijk hout in te zetten en met respect voor de eisen ten aanzien van duurzaamheid en sterkte. De stabiliteitsberekeningen worden bijgevoegd bij Bijlage H. De inputparameters die ten grondslag liggen aan de berekeningen staan niet te discussie en blijven staan."

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
156

Onderwerp:
Reductie primaire materialen

Vraag:

Reductie primaire materialen, 5.3.3.2 Heeft opdrachtgever uit andere werken vrijkomende damwanden die mits bewerking hier toepasbaar zijn?

Antwoord:

Nee, op dit moment is daarvoor geen secundair materiaal voor beschikbaar op ons depot.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Aanbrengen hoogtemerk

Vraag:

deel 2,2> 110090> Hoeveel keer moet er een hoogtemerk aangebracht worden?

Antwoord:

Dit is ter keuze aan de aannemer, als het ontwerp maar op de juiste locatie (met de geldende marges) wordt gebouwd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
158

Onderwerp:

TBS vaartuig

Vraag:

deel 2,2> 110100> Kunt u van post 110100 een verrekenbare TBS post maken? Met een hoeveelheid schrijft iedere inschrijver op hetzelfde niveau in en wordt er een gelijk speelveld gecreëerd.

Antwoord:

Nee, de post is concreet en kan worden afgeprijsd

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
159

Onderwerp:

kwaliteit van het af te voeren hout

Vraag:

deel 2,2> o.a. 301020> Wat is het percentage dat her te gebruiken is en wat is het percentage af te voeren? En wat is dan de kwaliteit van het af te voeren hout?

Antwoord:

Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd. De kwaliteit is verrot hout

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
160

Onderwerp:

erosie klasse klei

Vraag:

deel 2,2> 291010> Welke erosie klasse klei moet er geleverd worden?

Antwoord:

Staat in het bestek: ECB2

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Type houtsoort met sterkteklasse D50.

Vraag:

U schrijft in het bestek een hout soort voor met sterkteklasse D50. Nu zijn er in de markt 2 hout soorten beschikbaar te weten Angelim Vermello en Okan. Welke type schrijft u voor? Wij adviseren u Angelim Vermello als houtsoort op te nemen als eis in het bestek. Dit om ook een gelijk speelveld te creëren.

Antwoord:

Wij schrijven geen type hout voor, alleen een sterkteklasse.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
162

Onderwerp:
Combinatieplanken

Vraag:

U schrijft in het bestek een samengestelde houten damwand voor. Ongeveer 50 centimeter is hiervan hardhout en de rest naaldhout. Naar aanleiding van ons veldbezoek zien wij dat hek en boeggolven van passerende scheepvaart veel dieper reiken dan deze 50 centimeter. Het is te adviseren om vanuit een langere levensduur van de planken, om bijvoorbeeld 150 centimeter Azobe toe te passen om te voorkomen dat het naaldhout boven de waterlijn komt en daardoor sneller rot. Vooralsnog bieden wij aan wat staat voorschreven mits de eis wordt aangepast.

Antwoord:

Voor alle posten met de samengestelde wand is de lengte hardhout aangepast van 50 naar 75cm.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
163

Onderwerp:
Damwandplanken versus Prolock

Vraag:

deel 2,2> 312> Post 312 geeft aan plaatsen damplanken 203m en beschoeiing 203m, terwijl tekening 421608-334A3-001-BE 37,2m prolock omega aangeeft en 202,7m beschoeiing. Wat is juist?

Antwoord:

Trajectlengte 37,2m heeft betrekking op kadevak A2 (H302 in het bestek), 202,7m op traject A3-1 (H312 in het bestek)

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
164

Onderwerp:
Post 294010 - Puin/vuilnis

Vraag:

De bestekspost omvat het verwijderen van puin/vuilnis. Welke werkmethode wordt hier bedoeld?

Toelichting op deze vraag: puin vanaf de kade verwijderen vraagt een totaal andere inzet en kosten dan puin verwijderen dat zich in de onderwaterbodem

bevindt.

Antwoord:

Zoals in de bestekspost staat aangegeven dient het puin en afval dat de uitvoering van het werk belemmert verwijderd te worden. Puin en afval ligt op de oevers en de onderwaterbodem.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
165

Onderwerp:

Japanse Duizendknoop - post 620020

Vraag:

Deze post voorziet het ontgraven 100 m3 grond besmet met JDK. Moet bij deze post ook de planten worden verwijderd of is dit al voorafgaand aan het werk gedaan?

Antwoord:

Dit is gedaan in post 620010

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Puin/vuilnis

Vraag:

Kunt u toelichten hoe deze post wordt gebruikt? Hoe wordt bepaald wanneer verwijderen van afval/puin noodzakelijk is?

Antwoord:

Niet duidelijk om welke post dit gaat. Als dit betrekking heeft op post 294010 dient het puin en afval dat de uitvoering van het werk belemmert verwijderd te worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Beantwoord op: 14 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
167

Onderwerp:

Post 294010 - Puin/vuilnis

Vraag:

Schoon puin of verontreinigd afval kent een totaal verschillend acceptatietarief. Kunt u of de hoeveelheid specificeren in het afvoeren van de verschillende afvalstoffen als puin en afval of de post aanpassen waarbij de storkosten bijvoorbeeld op stelpost worden verrekend?

Antwoord:

Er is nu in het bestek onderscheid gemaakt tussen schoon en vervuild puin met postnummers 294010 en 294020.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
168

Onderwerp:
Hoeveelheden 424010 t/m 424040

Vraag:

De hoeveelheden resultaatverplichting en leverantie komen niet overeen, kan de aanbesteder nagaan of dit correct is opgenomen?

Antwoord:

De oeverconstructie is hier recent vervangen, waardoor de huidige oeverconstructie hergebruikt kan worden op locatie.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
169

Onderwerp:
Afwijkende waterstanden

Vraag:

U geeft aan dat het streefpeil +0,55m NAP is en het maximale peil ca. +0,85m NAP, met de kanttekening dat deze waarden onder- en overschreden kunnen worden. Als antwoord op vraag 92 geeft u aan dat de waterstand iets kan afwijken van hetgeen in het bestek is opgenomen en dat eventuele kosten die nodig zijn om de werkzaamheden alsnog uit te voeren voor risico ON zijn. Hier zit geen limiet aan en is buitenproportioneel, zeker omdat we niet kunnen voorspellen tot welke mate het peil kan fluctueren. Daarbij moeten we dit risico ook verwerken in de prijs wat indirect bij u terecht komt. We stellen voor dat extra kosten vanwege afwijkende waterstanden verrekenbaar zijn. Zo betaald u nooit te veel. Mocht u hier niet mee akkoord gaan dan stellen we voor om de extra kosten voor ON te beperken tot 5%

van de betreffende besteksposten.

Antwoord:

Het risico op een over- of onderschrijding van de waterstand is weliswaar niet nul, maar het risico is beperkt. HDSR rekent erop dat opdrachtnemer over voldoende kennis en kunde beschikt om hier het risico voor in te schatten en deze mee te nemen in de aanbidding. Hier worden geen separate besteksposten voor toegevoegd.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
170

Onderwerp:
Specificaties trilblok

Vraag:

Op vraag 74 geeft u aan dat de specificatie van het trilblok is gebaseerd op de ervaring van een ander werkvak en het trilblok niet door HDSR wordt voorgeschreven. Blijven de grenswaarden (minimale frequentie en maximale slagkracht) wel van kracht?

Antwoord:

De grenswaarden zijn gebaseerd op een bepaald type trilblok en hier is een indicatie uit voortgekomen van het aantal te monitoren panden. De ON dient conform 110020 zelf een meetplan op te stellen waarin de grenswaarde bepaald moet worden.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
171

Onderwerp:
Bestek 162010

Vraag:

In een VTVS mag je geen afwerpmunitie opslaan. Wij verzoeken u deze post te laten vervallen.

Antwoord:

"Deze post is aangepast naar een post voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van afwerpmunitie.

De besteksposten zijn aangepast."

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
172

Onderwerp:
Bestek 161010

Vraag:
Hoe moeten omgaan met detectieonderzoeken aan de waterzijde?

Antwoord:
Graafwerkzaamheden vinden enkel plaats in de landbodem en niet in de waterbodem. Daarom is er geen detectieonderzoek nodig aan de waterzijde.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
173

Onderwerp:
Bestek 161010

Vraag:
Hoe komt u tot 20 stuks objecten? In onze ervaring is 20 stuks afwerpmunitie binnen een gebied van 165m² erg veel. De kan is zeer groot dat dit minder is. Ons voorstel is om voor het benaderen van afwerpmunitie een stelpost op te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
In het bestek is in bestekpost 161010 het aantal stuks van 20 naar 10 aangepast.

Percelen: P1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
174

Onderwerp:
Bestek 161

Vraag:
De term WSCS-OCE bestaat niet meer. Sinds 2021 is dit vervangen door CS-OOO. Is OG hiervan op de hoogte en heeft u de inhoud hierop aangepast?

Antwoord:
Dat is een fout. Wat bedoeld wordt is dat de alle werkzaamheden ten aanzien

van niet gesprongen conventionele explosieven door een CS-000 gecertificeerde aannemer uitgevoerd dienen te worden. En dat in het verdachte gebied opsporingswerkzaamheden moeten plaatsvinden, waaronder het opstellen van een projectplan conform CS-000 inclusief goedkeuring bevoegd gezag, uitvoeren van oppervlakte- en dieptedetectie, identificeren van CE, veilig stellen bij aantreffen van CE en het opstellen van een proces-verbaal van oplevering (vrijgave).

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
175

Onderwerp:
Bestek 160020

Vraag:

We zien oppervlakedetectie en dieptedetectie in 1 post. De handelingen verschillen en dat maakt het niet kostenhomogeen. Dit moet ons inziens gescheiden worden in 2 posten. Zou u dit willen aanpassen?

Antwoord:

Voor oppervlakedetectie en dieptedetectie zijn twee aparte posten aangemaakt in het bestek.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
176

Onderwerp:
Vraag 83 NvI (5.3.3.2 Reductie primaire materialen)

Vraag:

U geeft in uw antwoord op vraag 83 aan dat het aan inschrijver is om een keuze te maken in hoe de reductie wordt berekend. Dit laat veel ruimte voor 'creatieve' invalshoeken en maakt de kans op 'appels met peren vergelijken' groter. Voor een gelijk speelveld en voor het eerlijk bepalen van de onderlinge verschillen in meerwaarde raden we u aan om de inschrijvers eenduidige en heldere uitgangspunten mee te geven.

Antwoord:

Deze keuze is bewust gemaakt om vrijheden daarin niet teveel te beperken. HDSR is daarnaast van mening dat het aantal parameters voor het beantwoorden relatief beperkt is, en daarmee ook het risico op onvergelykbare antwoorden.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
177

Onderwerp:
Alternatief hardhouten damwand

Vraag:

Er is maar 1 partij die de hoeveelheid hardhout kan leveren op deze termijn. Dit beperkt natuurlijke marktwerking en markconformiteit. We zien twee oplossingen om hier mee om te gaan:

- Kunt u hier een tbs post van maken? Zo niet:
- Staat u alternatieven toe om een deel van de nieuwe hardhouten constructie te vervangen door een constructief gelijkwaardig alternatief?

Antwoord:

Nee, wij maken hier geen tbs post van. Het gebruiken van een alternatief is toegestaan, mits binnen de kaders van de projectdoelstelling en het gepubliceerde projectplan om zoveel als mogelijk hout in te zetten en met respect voor de eisen ten aanzien van duurzaamheid en sterkte. Hierbij maakt HDSR als kanttekening dat een alternatief zal worden getoetst op circulariteit en materiaalreductie. Een alternatief dat enkel voordelen levert vanuit het oogpunt tijd zal niet positief worden beoordeeld. Indien de levering van hardhout niet binnen de termijn mogelijk is zal een oplossing worden gezocht in de uitvoeringsduur van het project. De inputparameters die ten grondslag liggen aan de berekeningen staan niet te discussie en blijven staan.

Percelen: P1 Kadverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract