



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

BESTEK VOOR:

Onderhoud natuurgrasvelden Bergen - Heiloo

Besteknummer: 23HB0533-BE

In opdracht van:

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4,
1817 MR Alkmaar

Gemeente Heiloo
Westerweg 252,
1852 AR Heiloo

Adviesbureau:

HB Adviesbureau

Adres:

Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

Telefoon:

088 - 4720600

Email:

info@hbadvies.nl

Projectnummer:

23HB0533

Bestandsnaam:

23HB0533-BE-240221.gww

Datum NVI:

28-10-2024

Status:

NVI

Opgesteld door:

HB Adviesbureau

Projectleider:

B. Vleugel

Beoordeld door:

B. Vleugel





1. Algemeen



PAR

- 01 **Opdrachtgever**
- 02 **Directie**
- 03 **Locatie**
- 04 **Algemene beschrijving**
- 05 **Tijdsbepaling**
- 06 **Onderhoudstermijn**
- 07 **Kwaliteitsborging**



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



-
- 01 Tekeningen**
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111910			Bestekspost is gewijzigd.			
111910	513499		Reinigen robotmaaier. Betreft het reinigen van verschillende onderdelen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met twee-wekelijks (26x) reinigen Bij het reinigen van de robotmaaier moeten de volgende onderdelen worden gereinigd: • Laadcontacten station • Bumper • Sonar • Wielen (incl. wielassen) • Maaikop • Maaischijf • Messen Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	week	104,00	F
111920			Bestekspost is gewijzigd.			
111920	513499		Vervangen messen robotmaaier. Betreft het vervangen van de messen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met wekelijks (52x) de messen vervangen Bij de constatering van beschadigingen volgens bestekspostnr(s). 111910 dienen de messen eerder vervangen te worden Inclusief inkoop messen bij leverancier robotmaaier: DBS maaitechniek Het vervangen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	208,00	F
111930			Bestekspost is toegevoegd.			
111930	513499		Verhelpen storing robotmaaier. Betreft het verhelpen van storingen robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met wekelijks (52x) storingen Uitgaande van de volgende mogelijke storingen: - Start problemen - Stil vallen tijdens maaien - Niet opladen - Problemen met begrenzing - Technische storing - Vastlopen op locatie Bij storing geldt een reactietijd van 1 dag Storingen dienen gemeld te worden in het logboek inclusief reden Storingen dienen verholpen te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	208,00	F
121910			Bestekspost is gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121910	513499		Reinigen robotmaaier. Betreft het reinigen van verschillende onderdelen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met twee-wekelijks (26x) reinigen Bij het reinigen van de robotmaaier moeten de volgende onderdelen worden gereinigd: • Laadcontacten station • Bumper • Sonar • Wielen (incl. wielassen) • Maaikop • Maaischijf • Messen Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	week	52,00	F
121920			Bestekspost is gewijzigd.			
121920	513499		Vervangen messen robotmaaier. Betreft het vervangen van de messen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met wekelijks (52x) de messen vervangen Bij de constatering van beschadigingen volgens bestekspostnr(s). 121910 dienen de messen eerder vervangen te worden Inclusief inkoop messen bij leverancier robotmaaier: DBS maaitechniek Het vervangen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	104,00	F
121930			Bestekspost is toegevoegd.			
121930	513499		Verhelpen storing robotmaaier. Betreft het verhelpen van storingen robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met wekelijks (52x) storingen Uitgaande van de volgende mogelijke storingen: - Start problemen - Stil vallen tijdens maaien - Niet opladen - Problemen met begrenzing - Technische storing - Vastlopen op locatie Bij storing geldt een reactietijd van 1 dag Storingen dienen gemeld te worden in het logboek inclusief reden Storingen dienen verholpen te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	104,00	F
211910			Bestekspost is gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211910	513499		Reinigen robotmaaier. Betreft het reinigen van verschillende onderdelen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 6 Gerekend is met twee-wekelijks (26x) reinigen Bij het reinigen van de robotmaaier moeten de volgende onderdelen worden gereinigd: • Laadcontacten station • Bumper • Sonar • Wielen (incl. wielassen) • Maaikop • Maaischijf • Messen Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	week	312,00	F
211920			Bestekspost is gewijzigd.			
211920	513499		Vervangen messen robotmaaier. Betreft het vervangen van de messen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 6 Gerekend is met wekelijks (52x) de messen vervangen Bij de constatering van beschadigingen volgens bestekspostnr(s). 211910 dienen de messen eerder vervangen te worden Inclusief inkoop messen bij leverancier robotmaaier: DBS maaitechniek Het vervangen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	624,00	F
211930			Bestekspost is toegevoegd.			
211930	513499		Verhelpen storing robotmaaier. Betreft het verhelpen van storingen robotmaaier Aantal robotmaaiers: 6 Gerekend is met wekelijks (52x) storingen Uitgaande van de volgende mogelijke storingen: - Start problemen - Stil vallen tijdens maaien - Niet opladen - Problemen met begrenzing - Technische storing - Vastlopen op locatie Bij storing geldt een reactietijd van 1 dag Storingen dienen gemeld te worden in het logboek inclusief reden Storingen dienen verholpen te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	624,00	F
221910			Bestekspost is gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
221910	513499		Reinigen robotmaaier. Betreft het reinigen van verschillende onderdelen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met twee-wekelijks (26x) reinigen Bij het reinigen van de robotmaaier moeten de volgende onderdelen worden gereinigd: • Laadcontacten station • Bumper • Sonar • Wielen (incl. wielassen) • Maaikop • Maaischijf • Messen Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	week	104,00	F
221920			Bestekspost is gewijzigd.			
221920	513499		Vervangen messen robotmaaier. Betreft het vervangen van de messen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met wekelijks (52x) de messen vervangen Bij de constatering van beschadigingen volgens bestekspostnr(s). 221910 dienen de messen eerder vervangen te worden Inclusief inkoop messen bij leverancier robotmaaier: DBS maaitechniek Het vervangen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	208,00	F
221930			Bestekspost is toegevoegd.			
221930	513499		Verhelpen storing robotmaaier. Betreft het verhelpen van storingen robotmaaier Aantal robotmaaiers: 2 Gerekend is met wekelijks (52x) storingen Uitgaande van de volgende mogelijke storingen: - Start problemen - Stil vallen tijdens maaien - Niet opladen - Problemen met begrenzing - Technische storing - Vastlopen op locatie Bij storing geldt een reactietijd van 1 dag Storingen dienen gemeld te worden in het logboek inclusief reden Storingen dienen verholpen te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	208,00	F
231910			Bestekspost is gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231910	513499		Reinigen robotmaaier. Betreft het reinigen van verschillende onderdelen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met twee-wekelijks (26x) reinigen Bij het reinigen van de robotmaaier moeten de volgende onderdelen worden gereinigd: • Laadcontacten station • Bumper • Sonar • Wielen (incl. wielassen) • Maaikop • Maaischijf • Messen Onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	week	52,00	F
231920			Bestekspost is gewijzigd.			
231920	513499		Vervangen messen robotmaaier. Betreft het vervangen van de messen van de robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met wekelijks (52x) de messen vervangen Bij de constatering van beschadigingen volgens bestekspostnr(s). 231910 dienen de messen eerder vervangen te worden Inclusief inkoop messen bij leverancier robotmaaier: DBS maaitechniek Het vervangen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	104,00	F
231930			Bestekspost is toegevoegd.			
231930	513499		Verhelpen storing robotmaaier. Betreft het verhelpen van storingen robotmaaier Aantal robotmaaiers: 1 Gerekend is met wekelijks (52x) storingen Uitgaande van de volgende mogelijke storingen: - Start problemen - Stil vallen tijdens maaien - Niet opladen - Problemen met begrenzing - Technische storing - Vastlopen op locatie Bij storing geldt een reactietijd van 1 dag Storingen dienen gemeld te worden in het logboek inclusief reden Storingen dienen verholpen te worden conform de voorschriften van de leverancier	keer	104,00	F



3. Bepalingen



HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen****10 17 Meet- en verrekenmethoden****10 17 02 GEWIJZIGD: T.b.s. werknemers en/of materieel buiten normale werktijden**

- 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Groen-Grond-Infra.
- 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.



Vragen gesteld door de aannemers

Aankondiging:

V: in de aankondiging punt 5.1.15 Technieken staat "Geen raamovereenkomst"
in de bepalingen wordt direct gestart met 01 01 01 01 Op deze raamovereenkomst

A: Dit dient te zijn 5.1.15 Technieken: raamovereenkomst. Het betreft hier een raamovereenkomst.

Bestek, deel 2.2.:

V: Er staat geen post "storing robot" in het bestek

A: Bestekspost 111930, 121930, 211930, 221930 en 231930 zijn toegevoegd.

Bestek, deel 3:

V: 10 17 02 01 wordt verwezen naar CAO die niet van toepassing is op dit bestek. Aanpassen naar CAO
Groen-Grond-Infra

A: Akkoord, bepaling 10 17 02, lid 01 is gewijzigd.

Wijzigen door de opdrachtgever

Bestek, deel 2.2.:

Bp. 111910, 111920, 121910, 121920, 211910, 211920, 221910, 221920, 231910, 231920 zijn gewijzigd.