

Aanbesteding:	ROK Bermbeheer 2025 - 2028
Zaaknummer:	898450
Datum:	12 september 2024

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1.	IBOR-2025-06 Raamovereenkomst bermbeheer 2025-2028			Op welke wijze wordt het te maaien areaal doorgegeven aan de aannemer? Geschiedt dat door het delen van bijvoorbeeld .SHP bestanden, middels PDF tekeningen of op een andere wijze?	Middels Shapefiles.
2.	IBOR-2025-06 Raamovereenkomst bermbeheer 2025-2028			Is er een tijdelijke locatie beschikbaar vanuit de opdrachtgever om maaisel te verzamelen alvorens dit af te voeren?	Tijdelijk depots worden in het werkgebied in overleg met de OG bepaald. Voorwaarden: Geen overlast veroorzaken en vrijdag voor 12.00 uur afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
3.	IBOR-2025-06 Raamovereenkomst bermbeheer 2025-2028	100030	10	U stelt in post 100030 50% van het areaal te hebben opgenomen, maar de hoeveelheid bij te maaien obstakels is hetzelfde als in post 100020 wat 100% van het areaal betreft. Indien het uit te voeren areaal in post 100030 minder dan 28 obstakels bevat, hoe worden dit dan verrekend aangezien het een gecombineerde bestekspost betreft?	De 28 stuks opgenomen obstakels liggen net langs de te maaien percelen. De hoeveelheid van deze te maaien obstakels bij bestekspost 100030 is afhankelijk van de maaifasering bij bestekspost 200010, dit wordt in het bouwoverleg met de aannemer en directie/toezichthouder afgestemd. (Obstakels m.u.v. bomen dienen altijd meegemaaid te worden bij de besteksposten. Het apart benoemde aantal bankjes/afvalbakken liggen net buiten de percelen en zijn daarom als hoeveelheid opgenomen.)
4.	IBOR-2025-06 Raamovereenkomst bermbeheer 2025-2028	200010	11	U stelt in post 200010 100% van het areaal te hebben opgenomen maar slecht 50% van dit areaal dient gemaaid te worden. Bij het verstrekken van een deelopdracht, wordt dan wel 100% van het areaal opgenomen in de deelopdracht waarbij 50% ongemoeid wordt gelaten of ook maar 50% van het areaal?	Klopt. Het totaal te onderhouden areaal wordt opgedragen als 100% resultaatsverplichting waarvan 50% gemaaid dient te worden. Hier dient u bij uw in te dienen prijs per eenheid rekening mee te houden.
5.	Flyer digitale facturatie			Bestand is niet te openen na uitpakken map Bijlage 6 – Bestek met bijlagen.zip. Verzoek tot opnieuw delen.	De opdrachtgever heeft geen problemen met het openen van de zip-map/bestanden. Wellicht is uw bestandsnaam van opslag te lang. De bijlage is los toegevoegd.
6.	V&G plan ontwerpfase_IBOR-2025-06			Bestand is niet te openen na uitpakken map Bijlage 6 – Bestek met bijlagen.zip. Verzoek tot opnieuw delen.	De opdrachtgever heeft geen problemen met het openen van de zip-map/bestanden. Wellicht is uw bestandsnaam van opslag te lang. De bijlage is los toegevoegd.
7.	Werktijden op gebiedsontsluitingswegen_tekeningnr. 325			Bestand is niet te openen na uitpakken map Bijlage 6 – Bestek met bijlagen.zip. Verzoek tot opnieuw delen.	De opdrachtgever heeft geen problemen met het openen van de zip-map/bestanden. Wellicht is uw bestandsnaam van opslag te lang. De bijlage is los toegevoegd.