

Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding van het werk Gemeente Simpelveld 'Groot Onderhoud 2023" met kenmerk "B17797-01."
Datum: 02-10-2024

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
Aanpassingen aanbesteder			
1	Bestekpost 343090	Hoeveel stuks grijs en hoeveel wit?	200 stuks wit en 300 stuks grijs
2	Bestekpost 444010	Verwijzing van bestekspostnummer klopt niet?	Dit moet zijn bestekspostnr.444030
3	Bestekpost 451010	Geen nieuwe fundering in steeg tussen Puntelstraat en Schiffelderstraat	Dit is ook niet die steeg die hier vernoemd is? Pad nabij Kloosterstraat is daar waar de uitstroom richting vijver is. Hoeveelheid aangepast.
4	Bestekspost 451020	fundering pad tussen Puntelstraat en Schiffelderstraat	nieuwe post in Nvl
5	Bestekpost 453080 en 453090	Verwijzing klopt niet?	Deze besteksposten kloppen niet en vervallen.
6	Bestekpost 512	Verwijderen funderingslagen	post 512 toegevoegd aan Nvl
7	bestekspost 513020	aantal aanpassen	Is verwerkt.
8	Bestekspost 513060	aantal aanpassen	Is verwerkt.
9	Bestekpost 515	Verwijderen straatmeubilair	post 515 toegevoegd aan Nvl
10	Bestekspost 5212	Taluds 10:1 en ontgravingsbreedte klopt niet	Jawel beide kloppen breedte is naast buis talud is 1:0 en
11	Bestekpost 531320	Aantal klopt niet?	Dit moeten er 6 stuks zijn.
12	Bestekpost 532010 t/m 532260	Stenen voor de sparing?	is verwerkt in Notabestand, Toegevoegd deel 3 bepaling 251203 lid 12.
13	Bestekpost 539030	Reiniging grote putten en bestaande putten	5stuks bestaand toevoegen aan post 539030. 2 grote putten toevoegen in nieuwe bestekspost 539080
14	bestekspost 539040	Riootslib is meer geworden door toevoeging 539080	Is verwerkt.
15	Bestekspost 539080	2 nieuwe grote putten reinigen.	Nieuwe bestekspost toegevoegd.
16	Bestekpost 544	Overstort Eyserbeek?	Wordt verwerkt in de Nvl bestekspostnr. 544010
17	Inschrijvingsleidraad	Datum opdrachtverlening is niet 07-11-2024	Wordt 28 Oktober
18	Bestekpost 545010	Verwijzing van bestekspostnummer klopt niet?	Dit moet zijn bestekspostnr. 545030
19	Bestekspost 551010	hoeveelheden aanpassen	Is verwerkt.
20	Bestekspost 553010	hoeveelheden aanpassen	Is verwerkt.
21	Bestekspost 552	zagen in deel 3 opgenomen.	Deel 3 831202 lid 06
22	Bestekspost 553010	verwijzing bestekspostnr. 553060 2x vernoemd moet worden 1 keer 553080	Is verwerkt.
23	Bestesposten 563	meubilair nog toevoegen	Is verwerkt.
24	Bestekpost 5702	vergunning aanvraag of meldplicht bronbemaling bij bevoegd gezag indienen	toevoegen bepaling 011001 lid 08
25	Bestekpost 6	Stevensweg, toevoegen Prins Hendrikstraat	Is verwerkt.
26	Bestekspost 631310	putnummers kloppen niet	putnummers aangepast.
27	Bestekspost 631320	putnummers kloppen niet en hoeveelheid	putnummers aangepast en hoeveelheid.
28	Bestekspost 632050	Put met zandvang toevoegen overstortmuur verwijdereen en stroomprofiel	Is verwerkt.
29	Bestekspost 632070	Put met zandvang toevoegen stroomprofiel eruit	Is verwerkt.
30	Bestekspost 632080	sparing eruit halen	Is verwerkt.
31	Bestekspost 632090	Put met zandvang toevoegen stroomprofiel eruit	Is verwerkt.
32	Bestekspost 632100	Put met zandvang toevoegen stroomprofiel eruit	Is verwerkt.
33	Bestekspost 632110	Put met zandvang toevoegen stroomprofiel eruit	Is verwerkt.
34	Bestekpost 632120	Put met zandvang toevoegen stroomprofiel eruit	Is verwerkt.
35	Bestekpost 632200	Bestekspost vervalt	Is verwerkt.
36	Bestekpost 632240	Geen prefab put maar metselput	Is verwerkt.
37	Bestekspost 632250	aansluiting maken in bestaande put	Is verwerkt.
38	Bestekspost 633	duiker rond 300 grond ontgraven	bestekspostnummer 621230
39	Bestekspost 633	duiker rond 300 grond vervoeren	bestekspostnummer 623060
40	Bestekspost 633	duiker rond 300 verwijderen	bestekspostnummer 631120
41	Bestekspost 633	Duiker rond 300 toevoegen	bestekspost 633080 & 633090
42	Bestekspost 634	kolken in vullen voor nota	bestekpostnummer 634010 aanpassen
43	Bestekspost 634	straatkolk toevoegen	bestekpostnummer 634090 aanpassen
44	Bestekspost 634	slokop toevoegen	bestekpostnummer 634100 aanpassen
45	Besteksposten 5702 & 6601	vergunning aanvraag of meldplicht bronbemaling bij bevoegd gezag indienen	toevoegen bepaling 011001 lid 08
46	Bestekspost 712010	hoeveelheid?	de rest van de hoeveelheid is zand/grind wat is afgevoerd
47	Bestekspost 712020	hoeveelheid?	aangepast
48	Bestekspost 712030	hoeveelheid?	aangepast
49	Bestekspost 712040	hoeveelheid?	aangepast
50	Bestekspost 721	grond werk Nijswijlerweg	post 721 toegevoegd aan Nvl
51	Bestekspost 721	wegvakken Nijswijlerweg is volgens rapport Sweco. Bijlage 5. toevoegen aan Hoofdstuk	Toevoegen aan Hoofdstuk 721
52	Bestekspost 722120	hoeveelheid?	aangepast
53	Bestekspost 722210	hoeveelheid?	aangepast
54	Bestekspost 722220	hoeveelheid?	aangepast
55	Bestekspost 751010	hoeveelheid wegdekreflector klopt niet	leverantie aangepast naar 55 stuks
56	Bestekspost 753010	Verwijzing van bestekspostnummer klopt niet?	Dit moet zijn bestekspostnr. 753030
57		Naar aanleiding aanvullend onderzoek, ecoloog toevoegen	bestekspost 810070 toegevoegd
58	Bestekspost 910010	Inrichting werkterrein verplaatsen meerdere locatie's?	5 maal toevoegen
59	Bestekspost 910020	Opruimen werkterrein meerdere locatie's?	5 maal toevoegen
59	Bestekpost 950090	Stelpost toevoegen drainage Stampstraat	bestekspost toegevoegd