



- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

ADVIES (6)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
144		1e \zijgang bij spreekkamer 7, 8 & 9	OFFERTE	Noodverlichting	NV Armatuur			2024 08-10-24		N.V.T.		Actie ligt bij klant Wegens het ontbreken van een noodverlichting het advies om er 1 te plaatsen
159		BG \Bij lift	OFFERTE	BHV materialen	AED			2024 08-10-24		N.V.T.		Offerte maken De AED is al een tijd niet meer onderhouden, dit dient wel te gebeuren.
163		BG \lege entree hal	OFFERTE	Noodverlichting	NV Armatuur			2024 08-10-24		N.V.T.		Offerte maken 1x 2-voudig wcd wit
164		BG \lege entree hal	OFFERTE	Noodverlichting	NV Armatuur			2024 08-10-24		N.V.T.		2x h-klem/c-klem Offerte maken Hoogwerker/steiger nodig om de noodverlichting te plaatsen i.v.m. plafond die 6a7m hoog is. Plaatsen kan op 11 of 12 november i.v.m. hoogwerker die dan aanwezig is.
165		Fietsenstalling (naast huismeester)	OFFERTE	Noodverlichting	NV Armatuur			2024 10-10-24		N.V.T.		Offerte maken Wegens het ontbreken van noodverlichting het advies om er 1 te plaatsen
166		Fietsenstalling (naast huismeester)	OFFERTE	Blusmiddelen	Brandblusser			2024 10-10-24		N.V.T.		2m installatiebuis Offerte maken Wegens het ontbreken van een blusser het advies om er 1 te plaatsen
												1x pictogram blusser 200x200 fotolumiserend

Extra handelina

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

AED (1)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
161		3e \Bij lift	Defibtech	Lifeline	-			2008 07-10-24		N.V.T.		Offerte maken Laatste controle is uitgevoerd in 2022.

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

BLUSMIDDELEN (27)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
1	0246919	5e \bij nooduitgang rechts	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
3	0246920	5e \t/o keuken	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
5	0063479	6e \Ketelruimte voor	Koolzuursneeuwblusser	NL-Safe	K5			2024 10-10-24	02	Nieuw geleverd SW	RV10.2034	Offerte maken Wegens het ontbreken van een pictogram het advies om er 1 te plaatsen
5	0031829	6e \Ketelruimte voor	Koolzuursneeuwblusser	Braho	KS5BG			2004 09-10-24	02	Niet bruikbaar	VV.2024	1x picto blusser 200x200 fotoluminerend Servicewissel nieuw
5	0073314	6e \Technische ruimte	Poeder CP	NL-Safe	PD9-E			2022 09-10-24	02	Onderhouden	RV10.2032	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Haaks blusser pictogram 200x200 fotoluminerend
6	0078792	4e \Rechter nooddeur	Schuim CP	BPG	MC 6n			2021 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2026	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
8	0246921	4e \t/o keuken	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
10	0063478	3e \Rechter nooddeur	Schuim CP	BPG	FV6B			2024 10-10-24	02	Nieuw geleverd SW	HV5.2029	
10	0031874	3e \Rechter nooddeur	Schuim CP	Ecosafety	S6-EF			2019 09-10-24	02	Niet bruikbaar	HV5.2024	Servicewissel nieuw
12	0246922	3e \t/o keuken	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
14	0078793	2e \Rechter nooddeur	Schuim CP	BPG	MC 6n			2021 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2026	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
16	0246923	2e \t/o keuken	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
18	0246924	1e \Bij keuken	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2028	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Blusser verplaatst en pictogram opgehangen
19	0078804	1e \gang rechts	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.2026	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Blusser verplaatst en pictogram verplaatst
20	0024734	1e \Serverruimte PL1T4	Koolzuursneeuwblusser	Flameline	KB5			2020 09-10-24	02	Onderhouden	RV10.2030	Gemeten gewicht: 12840 , Uitgevoerd

Extra handelina HV1 Uitgebreid Onderhoud 15 jaar HV5 Uitgebreid Onderhoud 5 jaar RV1 10 jaarlijkse revisies VV Technische levensduur overschreden

NEN code 02 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB 2018 V.4.0

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

BLUSMIDDELEN (27)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
22	0246925	BG \bij lift	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 8	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
24	0078818	BG \bij brandmeldcentrale	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen
26	0078801	BG \ingang koffieautomaat	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	pictogram brandmelder sticker 150x150 Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van de juiste pictogrammen het advies om deze te plaatsen brandmelder, haspel & blusser 200x600
27	0078826	andere locatie	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 10-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
28	0078802	andere locatie	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 10-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
29	0078799	BG \reserve staat in bhv ruimte 7	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 10-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
100	0102686	5e \pi503	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 8	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram blusser op de deur het advies om er 1 te plaatsen
101	0102687	4e \pi403	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 8	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram blusser het advies om er 1 te plaatsen
102	0102688	3e \pi302	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 8	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram blusser het advies om er 1 te plaatsen
103	0102689	2e \pi202	Schuim CP	BPG	MC 6n			2023 09-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 8	Offerte maken Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram het advies om er 1 te plaatsen op de deur
296	0078836	BG \reserve staat in bhv ruimte 7	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 10-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd
301	0078835	BG \reserve staat in bhv ruimte 7	Schuim CP	BPG	FM6-B			2021 10-10-24	02	Onderhouden	HV5.202 6	Gemeten druk: 14 Bar, Uitgevoerd

Extra handelina HV1 Uitgebreid Onderhoud 15 jaar HV5 Uitgebreid Onderhoud 5 jaar RV1 10 jaarlijkse revisies VV Technische levensduur overschreden

NEN code 02 Onderhoud brandblussers volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 2559 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB 2018 V.4.0

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

DROGE BLUSLEIDINGEN (1)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
0	0078795	DBL Leiding 1 \ingang	Blusleiding	Lage druk Leiding	2 1/2"			2007 09-10-24		Onderhouden		
	0078795.1		ASP Voedingsaansluiting	Voedingsaansluiting	2 1/2"			2007 09-10-24		Onderhouden		DBL5.2025
	0078795.2		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"	0	2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.3		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"	0	2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.4		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"		2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.5		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"		2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.6		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"		2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.7		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"		2007	09-10-24		Onderhouden		
	0078795.8		ASP Aansluitpunt	Aansluitpunt	2 1/2"	0	2007	09-10-24		Onderhouden		

Extra handelina DBL Beproeven Droge Blusleiding

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

EVAC CHAIR (2)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
158		5e \Bij lift	Evac Chair	Evac Chair	evac chair			2004 07-10-24		N.V.T.		Offerte maken Volgens de richtlijnen van de fabrikant van de Evac chairs is de evac chair aan de leeftijd en dient deze vervangen te worden.
162		3e \Bij lift	Matras	-	-			2020 07-10-24		N.V.T.		Offerte maken Fabricage jaar van evacuatiematras is niet bekend, Evacuatiematras is nog niet eerder gekeurd.

Extra handelina

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

HASPELS (11)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
2	0031848	5e \bij nooduitgang rechts	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400.
	0031848.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
4	0031839	5e \t/o keuken	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031839.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
7	0031863	4e \Rechter nooddeur	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 24 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031863.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
9	0031854	4e \t/o keuken	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031854.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
11	0031877	3e \Rechter nooddeur	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031877.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	

Extra handelina BZ2 Bladderzak vervangen (2 jaar) HR1 Revisie Brandslanghaspel HS1 Schuim schuimvat vervangen (10 jaar) HS4 Schuim schuimvat vervangen (4 jaar) HS5 Schuim schuimvat vervangen (5 jaar)

NEN code 03 Onderhoud brandslanghaspels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 671-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB 2018 V.4.0

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

HASPELS (11)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
13	0031868	3e \t/o keuken	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031868.1		HASPELSLANG	-	25m3/4			2007 09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
15	0031891	2e \tRechter nooddeur	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031891.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
17	0031882	2e \t/o keuken	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031882.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
21	0031899	1e \tUit lift L om (Hal)	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 34	Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd Lekte op as Revisie Brandslanghassel Ja , Uitgevoerd Wegens het ontbreken van een pictogram brandmelder het advies om er 1 te plaatsen haspel & brandmelder 200x400
	0031899.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
23	0031905	BG \tBij lift	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd
	0031905.1		HASPELSLANG	-	25m3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
25	0031924	BG \tBij koffieautomaat	HASPELS	Ajax	25m3/4			2007 09-10-24	03	Onderhouden	HR10.20 17	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr, Uitgevoerd
	0031924.1		HASPELSLANG	Ajax	25m 3/4	0	2007	09-10-24		Onderhouden	HSL5.20 28	
Extra handelina		BZ2 Bladderzak vervangen (2 jaar)	HR1 Revisie Brandslanghassel		HS1 Schuim schuimvat vervangen (10 jaar)			HS4 Schuim schuimvat vervangen (4 jaar)			HS5 Schuim schuimvat vervangen (5 jaar)	
NEN code		03 Onderhoud brandslanghassels volgens de voorschriften fabrikant, de NEN-EN 671-3 en aanvullingen en het REOB certificatie schema REOB 2018 V.4.0										

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
35	0031828	6e \Ketelruimte achter	Niet permanent	Zumtobel	FZ 1			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031828.01		Lamp NV	-	58 watt	0	2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVN.202 7	
	0031828.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLN.202 4	
											ACC4.2 024	
36	0031827	6e \Ketelruimte voor	Niet permanent	Zumtobel	FZ 1			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031827.01		Lamp NV	-	58 watt	0	2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVN.202 7	
	0031827.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLN.202 4	
											ACC4.2 024	
37	0031830	6e \liftmachine kamer	Niet permanent	Van Lien	PRE-1/V/LED			2016 07-10-24		Onderhouden		
	0031830.1		LED	-	Led	0	2016	07-10-24		Onderhouden	NVN.203 6	
	0031830.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,8Ah Stick (4427ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 025	
38	0031826	6e \Technische ruimte	Permanent	Menvier Blessing	BLA 6425-WD-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031826.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	NVP.201 9	
	0031826.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 5	Is vervangen
	0031826.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	
											ACC4.2 024	
39	0059251	6e \Technische ruimte buiten	Permanent	ASM	CL605			2021 07-10-24		Onderhouden		
	0059251.1		LED	-	Led	0	2021	07-10-24		Onderhouden	NVP.203 3	
	0059251.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/1,3Ah Stick Blok 3+3 PL04 (4695ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 025	

Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
40	0031832	6e \Technische ruimte buiten	Permanent	ASM	CL607			2016 07-10-24		Onderhouden	NVP.202 8	
	0031832.1		LED	-	Led	0	2016	07-10-24		Onderhouden		
	0031832.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/1,3Ah Stick Blok 3+3 PL04 (4695ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	Offerte maken
41	0031825	6e \Technische ruimte	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6425-WD-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVN.202 7	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031825.01		Lamp NV	-	8W	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLN.202 4	
	0031825.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
42	0031824	6e \Nij 9L Schuimblusser	Niet permanent	Atlantic	Bla 6025			2008 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVN.202 8	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031824.01		Lamp NV	-	Lamp 8 watt TL	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLN.202 4	
	0031824.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
43	0031823	6e \Bovenaan trap	Permanent	Famostar	PAN-1A			2008 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.202 0	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031823.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.202 5	
	0031823.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	Is vervangen
	0031823.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 2,4V/4,5Ah SBS (4606ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	

Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
44	0031834	6e \boven wenteltrap	Permanent	Famostar	PAN-1A			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen <i>Is vervangen</i>
	0031834.01		Lamp VV	8 Watt	tl 8 Watt	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	
	0031834.01		Lamp VV	8 Watt	tl 8 Watt	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031834.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 2,4V/4,5Ah SBS (4606ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	
45	0059250	Trappenhuis \5e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2021 07-10-24		Onderhouden		NVP.2033
	0059250.1		LED	-	Led	0	2021	07-10-24		Onderhouden		
	0059250.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,8Ah Stick (4421ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden		
												ACC4.2025
46	0031836	5e \Bij lift	Permanent	ASM	CL805			2016 07-10-24		Onderhouden		NVP.2028
	0031836.01		LED	Led	Led	0	2016	07-10-24		Onderhouden		
	0031836.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/1,3Ah Stick Blok 3+3 PL04 (4695ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar		
												ACC4.2024
47	0031837	5e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031837.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden	NVP.2019	
	0031837.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031837.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar		
											ACC4.2024	
48	0031838	5e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031838.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden	NVP.2019	
	0031838.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031838.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 3,6V/4,0Ah Stick C (4405ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar		
											ACC4.2024	
Extra handelina		ACC Accu vervangen 10 jaar	ACC Accu vervangen		NV\ Armatuur vervangen		NVF Armatuur vervangen?		TLN TL lamp vervangen NV			
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
49	0246926	5e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246926.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246926.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
49	0031917	BG \Rechter gang koffieautomaat	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031917.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031917.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031917.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 025	
50	0031845	5e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031845.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.202 5	
	0031845.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	Is vervangen
	0031845.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
51	0137405	5e \Rechter nooddeur	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2024 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137405.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137405.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah SBS (4590ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
51	0031846	5e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		N.V.T.	NVP.201 9	Naar historie is door de klant zelf vervangen.
52	0246927	5e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246927.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246927.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NV\ Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV												
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
52	0031906	BG \Bij lift/overkant lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie ls door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	
53	0246928	5e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246928.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246928.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
54	0031844	5e \Bij koffieautomaat	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031844.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksbaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031844.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031844.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2024	
55	0031841	5e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksbaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031841.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031841.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksbaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031841.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksbaar	ACC4.2024	
56	0031842	5e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksbaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031842.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031842.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksbaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031842.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksbaar	ACC4.2024	
Extra handelings		ACC Accu vervangen 10 jaar	ACC Accu vervangen		NVA Armatuur vervangen					NVF Armatuur vervangen?		TLN TL lamp vervangen NV
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
57	0073303	5e \projectruimte	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 4	
	0073303.1		LED	Led	Led	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0073303.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2022	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 026	
58	0246929	5e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246929.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246929.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
59	0246930	5e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246930.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246930.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
60	0031843	5e \Bij haspel	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031843.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031843.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031843.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
61	0031849	Trappenhuis \4e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur het advies om het armatuur te vervangen
	0031849.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031849.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031849.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 025	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
62	0031851	4e \Bij lift	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031851.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031851.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031851.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
63	0031853	4e \Bij lift rechts	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031853.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031853.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031853.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,4Ah Stick (4565ET)	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2026	
64	0246931	4e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246931.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246931.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2027	
65	0031861	4e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031861.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Is vervangen
	0031861.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031861.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
66	0031862	4e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031862.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031862.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031862.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
67	0246932	4e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden		
	0246932.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246932.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2027	
68	0246933	4e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden		
	0246933.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246933.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2027	
69	0031858	4e \Bij koffieautomaat	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031858.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031858.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031858.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
70	0031856	4e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen <i>Is vervangen</i>
	0031856.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		<i>Niet gebruiksklaar</i>	TLV.2024	
	0031856.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031856.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
71	0031857	4e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen <i>Is vervangen</i>
	0031857.1		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		<i>Niet gebruiksklaar</i>	TLV.2024	
	0031857.1		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031857.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
72	0246934	4e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246934.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246934.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
73	0073302	4e \bibliotheek	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 07-10-24		Onderhouden	NVP.2034	
	0073302.1		LED	Led	Led	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0073302.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2022	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
74	0246935	4e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246935.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246935.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NEN code NVA Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
75	0031859	4e \Bij haspel	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031859.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031859.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031859.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
76	0031852	4e \Bij lift links	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031852.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031852.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031852.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
77	0031864	Trappenhuis \3e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031864.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031864.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031864.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
78	0031866	3e \Bij lift	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031866.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031866.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031866.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
79	0137406	3e \Bij lift	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137406.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137406.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	07-10-24		Onderhouden		Betreft novel630SFT dient nog toegevoegd te worden aan het systeem.
79	0031867	3e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 07-10-24		N.V.T.	NVP.201 9	Naar historie is door de klant zelf vervangen.
80	0246936	3e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246936.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246936.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 027	
81	0031875	3e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031875.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	Is vervangen
	0031875.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.202 5	
	0031875.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
82	0031876	3e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031876.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.202 5	
	0031876.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	Is vervangen
	0031876.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NV\ Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
83	0246937	3e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246937.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246937.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
84	0246938	3e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 07-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0246938.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246938.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
85	0031873	3e \Bij koffieautomaat	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant Armatuur is defect, het advies is om deze te vervangen
	0031873.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	
	0031873.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	
86	0031870	3e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031870.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.202 4	Is vervangen
	0031870.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.202 5	
	0031870.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
87	0031871	3e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT		2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031871.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	armatuur verplaatst Is vervangen
	0031871.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	07-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031871.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
88	0246939	3e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST		2023	07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246939.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246939.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
89	0073301	3e \stilteruimte	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ		2022	07-10-24		Onderhouden	NVP.2034	
	0073301.1		LED	Led	Led	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0073301.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah SBS (4590ET)	0	2022	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
90	0246940	3e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST		2023	07-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246940.1		LED	Led	Led	0	2023	07-10-24		Onderhouden		
	0246940.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
91	0031872	3e \Bij haspel	Permanent	Downlight	Fagerhult		2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031872.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031872.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	07-10-24		Onderhouden		
	0031872.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar			ACC Accu vervangen		NVN Armatuur vervangen		NVF Armatuur vervangen?		TLN TL lamp vervangen NV			
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
92	0031878	Trappenhuis \2e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031878.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031878.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031878.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
93	0031880	2e \Bij lift	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031880.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031880.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031880.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
94	0031881	2e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant De armatuur is defect, het advies om het armatuur te vervangen.
	0031881.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2020	08-10-24		Onderhouden		
	0031881.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2020	08-10-24		Onderhouden		
	0031881.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 7,2V/1,5Ah Stick Blok 3-3 (4415ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
95	0246941	2e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246941.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden		
	0246941.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
96	0031889	2e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031889.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031889.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031889.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
97	0031890	2e \Rechter nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031890.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031890.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031890.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
98	0246942	2e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden		
	0246942.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246942.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
99	0246943	2e \rechts achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden		
	0246943.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246943.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
100	0073311	2e \Bij koffieautomaat	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 08-10-24		Onderhouden		
	0073311.1		LED	Led	Led	0	2022	08-10-24		Onderhouden	NVP.2034	
	0073311.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,5Ah SBS (4105ET)	0	2022	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NV\ Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV												
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
101	0031884	2e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031884.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031884.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031884.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
102	0031885	2e \Linker nooddeur	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031885.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Is vervangen
	0031885.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031885.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	
103	0246944	2e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden		
	0246944.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246944.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
104	0073312	2e \bureau ruimte	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 08-10-24		Onderhouden		
	0073312.1		LED	Led	Led	0	2022	08-10-24		Onderhouden	NVP.2034	
	0073312.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,5Ah SBS (4105ET)	0	2022	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
105	0246945	2e \links achterin	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden		
	0246945.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	
	0246945.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NVN Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV												
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
106	0137407	2e \Bij haspel	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137407.1		LED	Led	Led	0	2024	08-10-24		Onderhouden		
	0137407.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	08-10-24		Onderhouden		Betreft novel630SFT dient nog toegevoegd te worden aan het systeem.
106	0031886	2e \Bij haspel	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		N.V.T.	NVP.201 9	Naar historie is door de klant zelf vervangen.
107	0059249	Trappenhuis \1e	Permanent	Downlight	Taurac 25cm			2021 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 3	
	0059249.1		LED	-	Led	0	2021	08-10-24		Onderhouden		
	0059249.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,8Ah Stick (4421ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 025	
108	0031895	1e \Bij lift	Permanent	ASM	CL805			2016 08-10-24		Onderhouden	NVP.202 8	
	0031895.01		LED	-	Led	0	2016	08-10-24		Onderhouden		
	0031895.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/1,3Ah Stick Blok 3+3 PL04 (4695ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2 024	Offerte maken
109	0031896	1e \Tegenover lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031896.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031896.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031896.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 025	
110	0031897	1e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.201 9	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031897.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031897.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031897.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 025	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
111	0031898	1e \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031898.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031898.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031898.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
112	0031902	1e \rechter nooduitgang	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031902.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031902.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031902.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
113	0031901	1e \rechter nooduitgang	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031901.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2025	
	0031901.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	Is vervangen
	0031901.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
114	0073304	1e \bij kamer 7	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 08-10-24		Onderhouden	NVP.2034	Actie ligt bij klant Armatuur dient verplaatst te worden om een duidelijkere vluchtroute aan te geven en vluchtroute bordje vervangen voor juiste.
	0073304.1		LED	Led	Led	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0073304.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,5Ah SBS (4105ET)	0	2022	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NVA Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
115	0031904	1e \Bij keuken	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031904.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031904.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031904.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
116	0246946	1e \In kantoor	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED			2023 08-10-24		Onderhouden	NVP.2035	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0246946.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden		
	0246946.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah SBS (4590ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	
117	0031894	Trappenhuis \BG	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031894.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031894.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031894.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
118	0078794	BG \Bij Lift	Permanent	Downlight	Taurac 25cm			2021 08-10-24		N.V.T.	NVP.2033	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
120	0031908	BG \Bij lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		N.V.T.	NVP.2019	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
121	0031909	BG \Bij lift	Permanent	ASM	CL805			2016 08-10-24		Onderhouden	NVP.2028	Offerte maken
	0031909.01		LED	-	Led	0	2016	08-10-24		Onderhouden		
	0031909.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/1,3Ah Stick Blok 3+3 PL04 (4695ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
122	0031913	BG V\ngang bij rookhok	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031913.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031913.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
	0031913.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	Is vervangen
											ACC4.2024	
123	0031921	BG V\ndere ingang winkel	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031921.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Is vervangen
	0031921.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031921.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	
124	0031920	BG V\Hal ingang	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031920.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden	NVP.2019	
	0031920.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031920.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2024	
125	0031922	BG V\ngang koffieautomaat	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant Armatuur mag komen te vervallen
	0031922.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031922.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031922.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
Extra handelina		ACC Accu vervangen 10 jaar	ACC Accu vervangen		NVA Armatuur vervangen			NVF Armatuur vervangen?			TLN TL lamp vervangen NV	
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
126	0031923	BG \Bij koffieautomaat	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen <i>Is vervangen</i>
	0031923.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	
	0031923.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031923.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	
127	0031918	BG \Vergaderruimte L	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging <i>Onderhouden</i>	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031918.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031918.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031918.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
129	0073305	BG \bij kamer 3	Permanent	Van Lien	OLN-1/ZT/LED/DZ			2022 08-10-24		Onderhouden	NVP.2034	
	0073305.1		LED	Led	Led	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0073305.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 3,6V/1,5Ah SBS (4105ET)	0	2022	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
130	0246947	BG \bij kamer 3	Niet permanent	Van Lien	EVA-EDC			2023 08-10-24		Onderhouden	NVN.2043	
	0246947.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden		
	0246947.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Ruit PL04 (4586ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2027	

Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NVN Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
131	0031914	BG V\ngang Tuinweg	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031914.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	NVP.2019	
	0031914.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	Is vervangen
	0031914.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
											ACC4.2024	
132	0031910	BG V\ngang Tuinweg	Permanent	Blessing	BXP 5420-I-AT			2007 08-10-24		Niet gebruiksklaar		Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031910.01		Lamp VV	-	8W	0	2023	08-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Is vervangen
	0031910.01		Lamp VV	-	8W	0	2024	08-10-24		Nieuw geleverd	TLV.2024	
	0031910.02		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,8Ah Stick (4691ET)	0	2020	08-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2025	
											ACC4.2024	
133	0246948	noodtrappenhuis buiten & binnen \5e	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	
134	0246949	noodtrappenhuis buiten & binnen \4e	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	
135	0246950	noodtrappenhuis buiten & binnen \3e	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	
136	0246951	noodtrappenhuis buiten & binnen \2e	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	
137	0246952	noodtrappenhuis buiten & binnen \1e	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
											NVP.2019	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
138	0246953	noodtrappenhuis buiten & binnen 1e	Permanent	Van Lien	-			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur, accu & lamp het advies om het armatuur te verplaatsen & te vervangen
	0246953.1		Accu 4 jaar	? Aanpassen	? Aanpassen	0	2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2011	
	0246953.2		Lamp VV	8 Watt	tl 8 Watt	0	2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2008	
139	0246954	noodtrappenhuis buiten & binnen 1b.g.	Permanent	Menvier Blessing	BLV 3020-AT			2007 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur, accu & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0246954.1		Lamp VV	8 Watt	tl 8 Watt	0	2023	07-10-24		Niet gebruiksklaar	TLV.2024	
	0246954.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 6,0V/1,5Ah Stick (4600ET)	0	2007	07-10-24		Niet gebruiksklaar	ACC4.2011	
140	0031850	Trappenhuis 13e 4e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031850.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031850.01		LED	Osram	led 7w 840 hf & mc mains G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031850.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
141	0031865	Trappenhuis 12e 3e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031865.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031865.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031865.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NVA Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
142	0031879	Trappenhuis \1e 2e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031879.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031879.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031879.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
143	0031893	Trappenhuis \BG 1e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031893.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031893.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031893.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
145	0031912	BG \Bij rookhok t/o lift	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031912.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031912.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031912.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
146	0246955	BG \Tegenover rookhok	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur, accu en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0246955.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0246955.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0246955.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
147	0031919	BG \Bij koffieautomaat	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. de leeftijd van het armatuur en lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0031919.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031919.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0031919.02		Accu 4 jaar	? Aanpassen	? Aanpassen	0	2022	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2026	
148	0078791	Trappenhuis \4e 5e	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		Onderhouden met advies tot vervanging	NVP.2019	Actie ligt bij klant i.v.m. leeftijd armatuur & lamp het advies om het armatuur te vervangen
	0078791.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0078791.01		LED	Philips	LED PLC 6,5 w 830 4P G24q-2	0	2022	08-10-24		Onderhouden		
	0078791.02		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 7,2V/2,1Ah Stick Blok 3+3 Draad (4696ET)	0	2021	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2025	
149	0031911	BG \ingang Tuinweg	Permanent	Downlight	Fagerhult			2007 08-10-24		N.V.T.	NVP.2019	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
150	0102501	noodtrappenhuis buiten & binnen \5e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6025-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
151	0102502	noodtrappenhuis buiten & binnen \4e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6025-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
152	0102503	noodtrappenhuis buiten & binnen \3e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6025-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
153	0102504	noodtrappenhuis buiten & binnen \2e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6025-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
154	0102505	noodtrappenhuis buiten & binnen \2e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6425-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
155	0102506	noodtrappenhuis buiten & binnen \2e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6425-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen
156	0102507	noodtrappenhuis buiten & binnen \2e	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6425-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.	NVN.2027	Naar historie Is door de klant zelf vervangen.
Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NVN Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV NEN code												



- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
157	0102508	noodtrappenhuis buiten & binnen lb.g.	Niet permanent	Menvier Blessing	BLA 6025-WD-AT			2007 08-10-24		N.V.T.		Naar historie ls door de klant zelf vervangen.
											NVN.202 7	
160	0137392	noodtrappenhuis buiten & binnen 15e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137392.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137392.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
162	0137393	noodtrappenhuis buiten & binnen 14e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137393.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137393.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
163	0137394	noodtrappenhuis buiten & binnen 13e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137394.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137394.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
164	0137395	noodtrappenhuis buiten & binnen 12e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137395.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137395.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
165	0137396	noodtrappenhuis buiten & binnen 12e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137396.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137396.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
166	0137397	noodtrappenhuis buiten & binnen 12e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden		
											NVN.204 4	
	0137397.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137397.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
											ACC4.2 028	
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar			ACC Accu vervangen		NVN Armatuur vervangen		NVF Armatuur vervangen?			TLN TL lamp vervangen NV		
NEN code												



- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
257	0137398	noodtrappenhuis buiten & binnen 12e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137398.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137398.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
258	0137404	BG Vlgang Tuinweg	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137404.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137404.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
259	0137399	noodtrappenhuis buiten & binnen 15e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137399.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137399.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
260	0137400	noodtrappenhuis buiten & binnen 14e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137400.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137400.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
261	0137401	noodtrappenhuis buiten & binnen 13e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137401.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137401.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
262	0137402	noodtrappenhuis buiten & binnen 12e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Onderhouden	NVN.204 4	
	0137402.1		LED	Led	Led	0	2024	07-10-24		Onderhouden		
	0137402.2		Accu 4 jaar	NiCd	Accu 4,8V/1,5Ah Stick (4620ET)	0	2024	07-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
263	0137403	noodtrappenhuis buiten & binnen 11e	Niet permanent	Van Lien	AQL03/HF/LED			2024 07-10-24		Niet gebruiksklaar	NVN.204 4	Actie ligt bij klant Armatuur is defect wegens waterschade.
Extra handelings ACC Accu vervangen 10 jaar ACC Accu vervangen NVN Armatuur vervangen NVF Armatuur vervangen? TLN TL lamp vervangen NV												
NEN code												

- 200634 - Kantoor de Polderlanden - Tuinweg 165 - 2132 DN - Hoofddorp - 100937 (022349, Michel Rentinck)

NV DECENTRAAL (144)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
267	0137408	1e \gang rechts	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0137408.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden		
	0137408.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
268	0137409	1e \gang rechts	Permanent	Norton	BRP-XM 83 3400LM GST			2023 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 5	
	0137409.1		LED	Led	Led	0	2023	08-10-24		Onderhouden		
	0137409.2		Accu 4 jaar	NiMH	Accu NH 4,8V/2,4Ah Stick (4602ET)	0	2023	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 027	
269	0137410	BG \Bij lift	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137410.1		LED	Led	Led	0	2024	08-10-24		Onderhouden		
	0137410.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
270	0137411	BG \Bij lift	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137411.1		LED	Led	Led	0	2024	08-10-24		Onderhouden		
	0137411.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
271	0137412	BG \Bij lift	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137412.1		LED	Led	Led	0	2024	08-10-24		Onderhouden		
	0137412.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	
272	0137413	BG \ngang Tuinweg	Permanent	Philips	XITANIUM 20W LED			2024 08-10-24		Onderhouden	NVP.203 6	
	0137413.1		LED	Led	Led	0	2024	08-10-24		Onderhouden		
	0137413.2		Accu 4 jaar	LifePO4	Overige accu's	0	2024	08-10-24		Onderhouden	ACC4.2 028	

Extra handelina ACC Accu vervangen 10 jaar

ACC Accu vervangen

NV\ Armatuur vervangen

NVF Armatuur vervangen?

TLN TL lamp vervangen NV

NEN code