

Fout 1 stuks

Voor streng 80 [08486]-[08494] is de RioviewId onbekend = D08446

Waarschuwing 10 stuks

Bob afwijkend

Voor streng 81 [08518]-[08516] (Naam in RioView:9002) is de bob boven afwijkend. SUF: 0.00 RIOVIEW: 19,74

Voor streng 82 [08512]-[08514] (Naam in RioView:9001) is de bob boven afwijkend. SUF: 0.00 RIOVIEW: 19,74

Breedte afwijkend

Voor streng 34 [08416]-[08418] (Naam in RioView:2046) is de breedte afwijkend. SUF: 800 RIOVIEW: 300

Voor streng 42 [08050]-[08210] (Naam in RioView:1862) is de breedte afwijkend. SUF: 500 RIOVIEW: 400

Hoogte afwijkend

Voor streng 34 [08416]-[08418] (Naam in RioView:2046) is de hoogte afwijkend. SUF: 800 RIOVIEW: 300

Voor streng 42 [08050]-[08210] (Naam in RioView:1862) is de hoogte afwijkend. SUF: 500 RIOVIEW: 400

Lengte afwijkend

Voor streng 33 [08210]-[08412] is de leidinglengte in SUF: $36,3 + 0 = 36,3$ (inspectie afgebroken) en in RIOVIEW: 39,73

Voor streng 34 [08416]-[08418] is de leidinglengte in SUF: $0 + 7,3 = 7,3$ (inspectie afgebroken) en in RIOVIEW: 30,23

Voor streng 37 [08420]-[08422] is de leidinglengte in SUF: $17,8 + 34,8 = 52,6$ (inspectie afgebroken) en in RIOVIEW: 56,8

Voor streng 38 [08422]-[08424] is de leidinglengte in SUF: $28,3 + 12,4 = 40,7$ (inspectie afgebroken) en in RIOVIEW: 50,8