

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
	<b>Mededeling Aanbestedende Dienst</b>	<b>Naar aanleiding van een ingediende klacht, treft u hierbij een rectificatie op de eerste Nota van Inlichtingen. Er van uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.</b>		
5	Bestek deel 2.2 - Besteksposten 4021 en 4022	Graag vernemen wij wat het aantal en de aard van de aanwezige obstakels is.	Op basis van bij de gemeente beschikbare en meest actuele gegevens is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid obstakels. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbestek (bijgevoegd aan deze 2e Nota van Inlichtingen).	23-9-2025
9	Bestek deel 3. Bepalingen - 51 21 01 Algemeen	Wat is de aard en de hoeveelheid van de hekwerken?	De hoeveelheid hekwerken bedraagt 180 stuks met een totale lengte van 10km.	30-9-2025
11	Bestek deel 2.2 - Bestekspostnr. 206010	Hierin staat het volgende omschreven: "Aantal percelen: n.v.t." Dit komt niet overeen met de tekeningen in Gisib. Graag zien wij een aanpassing hierop.	Het betreft 8 percelen, deze zijn in overeenkomst met de tekeningen in Gisib.	30-9-2025
13	Bestek deel 2.2 - Bestekspost 1100	Graag vernemen wij wat de maten zijn van de te vervangen en de nieuw aan te planten beplanting.	Het antwoord uit de 1e Nota van Inlichtingen wordt gehandhaafd. Dit betreft het volgende antwoord: <i>De maatvoering is verschillend. Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en kan afgehaald worden op de gemeentewerf. Inschrijver kan er rekening mee houden dat voor het vervoer van het plantmateriaal een werkbus voldoende is.</i>	23-9-2025
15	Bestek deel 2.2 - Besteksposten 1032, 1033 en 1041	Graag ontvangen wij de hoeveelheid boomvormers en vernemen wij of hiervan ook de stobbe verwijderd dient te worden. Tevens vernemen wij graag hoe de bereikbaarheid van de boomvormers is?	De exacte hoeveelheid boomvormers is op dit moment niet inzichtelijk. De inschrijver dient hier zelf een inschatting van te maken op basis van de beschikbare informatie in het bestek en/of een schouw te plaatsen. De inschrijver dient rekening te houden met de boomvormers bij de in te schrijven prijs per eenheid. De inschrijver dient geen rekening te houden met het verwijderen van stobben. De inschrijver kan ervanuit gaan dat de bosplantsoenvakken bereikbaar zijn vanaf de aangrenzende infrastructuur.	23-9-2025
16	Bestek deel 2.2 - Alle besteksposten met kwaliteitsnivea A, B of C	De ondergrond van de betreffende beheergroepen is mede bepalend voor de beeldkwaliteit. Wat is het kwaliteitsniveau van de ondergrond?	De term 'kwaliteitsniveau van de ondergrond' is bij de gemeente niet bekend. De ondergrond van de betreffende beheergroepen betreft klei en teelaarde.	23-9-2025

17	Bestek deel 2.2 - Alle besteksposten met de tekst: "vrijgekomen materialen"	Indien het bestek vermeld dat de vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar een inrichting (zie art. 01,17,01), is art. 01.17.06 van de Standaard van toepassing. Hierin staat vermeld dat de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever zijn, tenzij het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijkomende materialen vermeld. Graag zien wij de betreffende besteksposten aangepast, zodat deze voldoen aan het artikel in de Standaard. Indien de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer zijn, dan ontvangen wij graag de hoedanigheid en de hoeveelheid vrijkomend materiaal en de bijbehorende milieuhygiënische kwaliteit.	Het antwoord uit de 1e Nota van Inlichtingen wordt gehandhaafd. Dit betreft het volgende antwoord: <i>De hoeveelheid vrijgekomen materiaal, bij de besteksposten waarvoor de acceptatiekosten voor rekening zijn van de aannemer, fluctueert afhankelijk van onder ander weersomstandigheden en is daardoor niet vooraf in te schatten. Inschrijver dient hierbij uit te gaan van een gemiddelde berekening van het vrijgekomen materiaal op basis van eigen inschatting en ervaring.</i>	23-9-2025
29	Bestek deel 3	In deel 3 bij 51 21 01 spreek u over dat onder obstakels ook hekwerken gelden, kunt u hier aangeven hoeveel m1 hekwerken aaneengesloten aanwezig is?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 9.	23-9-2025
30	Bestek deel 3	In deel 3 bij 51 21 01 spreek u over dat onder obstakels ook hekwerken gelden, kunt u hier aangeven hoeveel m1 hekwerken aanwezig is?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 9.	23-9-2025
31	Bestek deel 2.2	Bij besteksposten 402110,402120,402130,402210,402220,402230 geeft u aan dat we ook moeten bijmaaien rondom obstakels, kunt u hiervan de aantallen doorgeven?. Tevens voor de goten en randstroken.	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5.	23-9-2025
32	Bestek deel 2.2	Bij besteksposten 202010,202030,203010,203030 geeft u aan dat de aantal obstakels onbekend zijn. Om een zo goed mogelijke en eerlijke mogelijke inschrijving te maken kunt u aangeven met hoeveel obstakels wij rekening moeten houden? zoals bijv. 1st obstakel per 1 are	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 5.	23-9-2025
34	Bestek deel 2.2	Wat zijn de maten van het plantmaterialen waar we rekening mee moeten houden bij besteksposten 110010,110020.110030,110040 en 110050?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 13.	23-9-2025
63	1100 Inboet beplantingen	De ter beschikking gestelde hoeveelheden komen niet overeen met de hoeveelheidsresultaat verplichting, klopt dit?  Welke plantmaten kunnen wij hierbij verwachten?  Op welke tijden kan de beplanting op de werf worden opgehaald?	Het antwoord uit de 1e Nota van Inlichtingen wordt gehandhaafd. Dit betreft het volgende antwoord: <i>Ja, dit klopt. De berekening is als volgt: per jaar 906 stuks inboet. 906 x 3 jaar = 2718 stuks. Voor plantmaten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 13. De tijden om de planten om te halen op de gemeentewerf zijn van 8:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00. Deze informatie is doorgevoerd in het werkbestek onder bepaling 51 46 01 (bijgevoegd aan deze 2e Nota van Inlichtingen).</i>	24-9-2025