

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, bewegwijzering en bebakening IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 178,900 – 188,810						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Q.	183,442		HR-R/ Heidenheim [12B-100-02]		Einde technische levensduur	Vervangen scheepvaart seinen

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, bewegwijzering en bebakening F, Rijksweg 28 gedeelte 162,750 - 199,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
D.	183,442		HR-L/ Heidenheim [12B-100-01]		Einde technische levensduur	Vervangen scheepvaart seinen