



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31196123

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 6 bijlagen (zie D.)

Nota van inlichtingen nummer 3 behorend bij het contract met zaaknummer 31196123 verstrekt aan gegadigden voor de Upgrade IA/IT systemen voor de Bediening & Bewaking (3B) van en vervangen camera's op diverse objecten binnen het areaal van Zee & Delta.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

n.v.t.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

n.v.t.



C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

AANBESTEDINGSLEIDRAAD

ID	Artikelnummer of bijlage	Aard wijziging	Wijziging	Opmerking
I40	4.4.3	Wijziging	De tekst: "Het plan van aanpak heeft in totaal maximaal 12 pagina's (maximaal 6 pagina' tekst per criterium)," , is vervallen en vervangen door de tekst "Het plan van aanpak heeft in totaal maximaal 12 pagina's (vrij te verdelen tussen de beide gunningscriteria),".	
I41	Bijlage I	Wijziging	De tekst: "Subtotaal D (A+B+C+stelpost):", is vervallen en vervangen door de tekst: "Subtotaal D (Subtotaal A+B+C+stelpost):".	
I42	Bijlage I	Wijziging	De tekst: "Subtotaal G (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal E+F+stelpost):", is vervallen en vervangen door de tekst: "Subtotaal G (Subtotaal E+F): €".	

VRAAGSPECIFICATIE PROCES

ID	Artikelnummer of bijlage	Aard wijziging	Wijziging	Opmerking
I43	Artikel 3.1.2 Eis SM200	Wijziging	De tekst: "dat de huidige IA/IT-systemen van de bediening en bewaking", is vervangen door de tekst: "dat de huidige IA/IT-systemen of een gedeelte van de huidige IA/IT systemen van de bediening en bewaking".	
I44	Artikel 3.1.2 Eis B-SM210	Wijziging	De tekst: "van de huidige IA/IT-systemen van de bediening en bewaking", is vervangen door de tekst: "van de huidige IA/IT-systemen of een gedeelte van de huidige IA/IT systemen van de bediening en bewaking".	
I45	Artikel 3.1.2 Eis B-SM210	Toevoeging	Aan eis B-SM210 is de tekst toegevoegd: "Zowel het 1 ^e lijn support als het 2 ^e lijn support, gaat uit de scope bij de onderhoudsopdrachtnemer."	
I46	Artikel 4.10, Eis CW010	Wijziging	De bovenliggende eis "CW010" is vervangen door eis "OM010".	
I47	Artikel 5.1.5, Eis UV410	Wijziging	De bovenliggende eis "UV410" is vervangen door eis "UV400".	
I48	Artikel 5.4.3, Eis CY585	Wijziging	De bovenliggende eis "CY570" is vervangen door eis "CY010".	
I49	Artikel 5.4.3, Eis CY590	Wijziging	De bovenliggende eis "CY580" is vervangen door eis "CY585".	
I50	Referentielijst	Wijziging	De 'Eis/bepaling' "IV090" bij de referentie "Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie", is vervangen door 'Eis/bepaling' "IV070".	
I51	Bijlage J	Toevoeging	Onder de kop 'Autocad bestanden en tekeningen', is aan de 4e alinea de tekst toegevoegd: " Document: "Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties" en "Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties correctieblad Z&D". "	



VRAAGSPECIFICATIE EISEN

ID	Artikelnummer of bijlage	Aard wijziging	Wijziging	Opmerking																						
I52	2.3	Wijziging	In de tabel in paragraaf 2.3 is, onder de kop '3B Upgrade (hardware)', de regel: <table><tr><td>KVM switch</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> vervallen en vervangen door de regel: <table><tr><td>KVM lade/console</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	KVM switch	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KVM lade/console	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
KVM switch	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
KVM lade/console	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
I53	2.3	Wijziging	In de tabel in paragraaf 2.3 is, onder de kop '3B Upgrade (hardware)', de regel: <table><tr><td>NAS</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> vervallen.	NAS	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1												
NAS	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1																
I54	3.1.2	Vervallen	Eis SYS-00018 is vervallen.																							
I55	3.1.2	Vervallen	Eis SYS-00003 is vervallen.																							
I56	3.1.2	Vervallen	Eis SYS-00026 is vervallen.																							
I57	3.3.1	Toevoeging	Aan artikel 3.3.1 is de eis toegevoegd: <table><tr><td>SYS-00351</td><td colspan="3">Vervangen bekabeling Post- en Vlakebrug en Kreekraksluizen</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Op de Postbrug, de Vlakebrug en de Kreekraksluizen dient voor de camera's waar de encoder zich bevindt in de serverruimte, de bestaande databekabeling tussen de camera en de ruimte van de CCTV installatie vervangen te zijn door nieuwe databekabeling.</td></tr><tr><td>Bovenl. eis(en):</td><td>SYS-00124</td><td>Onderl. eis(en):</td><td></td></tr><tr><td>V&V-voorwaarden:</td><td colspan="3">Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.</td></tr></table>	SYS-00351	Vervangen bekabeling Post- en Vlakebrug en Kreekraksluizen				Op de Postbrug, de Vlakebrug en de Kreekraksluizen dient voor de camera's waar de encoder zich bevindt in de serverruimte, de bestaande databekabeling tussen de camera en de ruimte van de CCTV installatie vervangen te zijn door nieuwe databekabeling.			Bovenl. eis(en):	SYS-00124	Onderl. eis(en):		V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.									
SYS-00351	Vervangen bekabeling Post- en Vlakebrug en Kreekraksluizen																									
	Op de Postbrug, de Vlakebrug en de Kreekraksluizen dient voor de camera's waar de encoder zich bevindt in de serverruimte, de bestaande databekabeling tussen de camera en de ruimte van de CCTV installatie vervangen te zijn door nieuwe databekabeling.																									
Bovenl. eis(en):	SYS-00124	Onderl. eis(en):																								
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.																									
I58	Bijlage G	Vervallen	Bijlage 3 (document CK2043M1) van 'DOC-00027060' in bijlage 'G TCD Bopa V2.0', is vervallen.																							



I59	Bijlage G	Vervallen	Document 'DOC-00027061 Handboek Architectuur en Installaties BopA V2.0+' in Bijlage G 'TCD BopA V2.0', is vervallen. (nb Bijlage II 'Handboek Architectuur en Installaties BopA' is hiervoor in de plaats gekomen. (zie I37 en I38 in de 2 ^e Nota van inlichtingen)).	
I60	Bijlage JJ	Toevoeging	Aan Vraagspecificatie Eisen is bijlage JJ 'Informatie recent vervangen SCADA ESX servers diverse objecten binnen scope' toegevoegd.	

ANNEXEN BIJ DE VRAAGSPECIFICATIE

I61	Annex XIII	Toevoeging	Aan Annex XIII is de tekst toegevoegd: "		
			7	7	
			Informatie recent vervangen SCADA ESX servers diverse objecten binnen scope (Bijlage JJ, Vraagspecificatie Eisen)		
			Deze bijlage bevat informatie over recent vervangen SCADA ESX servers op diverse objecten binnen de scope van het onderhavige contract.		
			".		



D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

Tot deze nota behoren de op TenderNed gepubliceerde bestanden (bijlagen):

Bijlage bij Aanbestedingsleidraad:

- Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom (versie 2).

Bijlagen bij Vraagspecificatie Proces:

- Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties correctieblad Z&D;
- Tekenvoorschrift Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties.

De reeds op 17 juli 2025 beschikbaar gestelde bijlagen bij Vraagspecificatie Eisen:

- Hexagon Storingen VZD (Noord);
- Hexagon Storingen WSH (Zuid);
- Bijlage JJ Informatie recent vervangen SCADA ESX servers diverse objecten binnen scope.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

n.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 5 september 2025,

K.H. Verweij
projectmanager van het project(cluster) ZD A Vaarwegen
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud