

Gemeente Land van Cuijk
EA Brandverzekering
Bijlage – Nota van Inlichtingen
Toelichting schades

Schade 15-09-2023

Brand is herleid naar oxidatie op een component in een schakelkast
Door de brand is schade ontstaan aan de schakelkast behorende bij de noodstroominstallatie.

Omvang van de schade

Door de brand ontstond forse schade aan de schakelkast behorende bij de noodstroominstallatie. Ook verbrandden de daarboven lopende bekabeling van de elektrische installatie. Rook en roet verspreidden zich in de laagspanningsruimte, waardoor alle hierin aanwezige onderdelen fors vervuild raakten. In de belendende ruimten ontstond eveneens, doch in mindere mate, roetvervuiling.

Schade 29-07-2025

Toedracht en oorzaak

Volgens opgave van onze contactpersonen is in de recente zomerperiode wateroverlast in het gebouw op de schadelocatie ontstaan. De wateroverlast werd zichtbaar op verschillende binnenmuren rondom de toiletgroep van/nabij het kinderdagverblijf. Ook werd aantasting waargenomen van de vloerafwerking van het kinderdagverblijf en de hallen rondom de toiletgroep.

Omvang van de schade

Door de wateroverlast ontstond een verzadiging van de vloeren rondom de toiletgroep op de begane grond. Vocht drong door naar verschillende binnenmuren. Deels zijn deze binnenmuren opgebouwd in steens metselwerk, en deels betreffen het holle wandconstructies. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate de holle wandconstructies door vochtopname beschadigd zijn geraakt.