

 Drents Overijsselse Delta		KAM190.B	
		Formulier locatieregels RWZI's	
Versie (datum) Status	4.0 (26-04-2022) Definitief	Document-verantwoordelijke	Adviseur bedrijfsvoering en ontwikkelen

Inleiding

Dit formulier is bedoeld om nieuwe medewerkers en derden voor te lichten over locatie specifieke risico's, gedrag en veiligheidsregels.

Voor derden moet deze voorlichting zo vaak als nodig worden gegeven maar tenminste 1 x per jaar

Aanwezige risico's op Rioolwaterzuivering- en Slibontwatering installaties

- H₂S (vergiftiging)
- Struikelen, uitglijden, vallen
- Besloten ruimten (putten, kelders, etc.)
- Elektrocutie (veilige spanning, spanningsloos)
- In aanraking komen met gevaarlijke stoffen
- Biogas (Atex zones)
- Besmetting (rioolwater, slib)
- Beknelling (automatisch startende installatie)
- Overige (werken op geïsoleerde plaatsen)

Werkwijze

Er wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de onderstaande regels en afspraken.

1. Melden	Aan- en af te melden voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden.	
2. Gasdetectie	Het gebruik van gasdetectie op de RWZI's en rioolgemaal is verplicht. Verstrekken en registreren persoonlijke gasmeter en gebruik toelichten. Als de gasmeter een alarm signaal afgeeft direct naar een veilige omgeving gaan. Let hierbij op de windrichting!! (zie ook instructie KAM80.20)	
3. Attentie	- Eten, drinken en roken: Alleen op de plaatsen waar dit is toegestaan. - Kantine: Niet betreden met vuile werkkleding - Drinkwater: Drinkwater alleen daar waar het aangegeven staat. - Hygiëne: Handen wassen, alles waar u mee gewerkt hebt kan besmet zijn. - PBM's verplicht: zie instructie KAM127.40 - Werkvergunning: Werkzaamheden in de Atex zone moeten voorafgaand beoordeeld worden door een Atex-deskundige. - Bij werkzaamheden binnen de gaszonering mogen geen ontstekingsbronnen gedragen worden (GSM, smartwatches, autosleutels met afstandsbediening etc) - Atex zone: Indien bij werkzaamheden in de Atex zone het centrale signaal gasalarm gaat, moet direct de Atex zone verlaten worden. - Alarm, brand en ongeval: Volg de instructies van de bedrijfshulpverlening op. - BHV en EHBO: Laat elke verwonding, hoe klein ook, behandelen. - Orde en Netheid: Houdt uw werkomgeving schoon en ordelijk. - Snelheid: Houdt u aan de maximum snelheid die op het terrein geldt. - Zwangere vrouwen en mensen met geringe weerstand dienen zich niet bloot te stellen aan infectierisico's en moeten worden ontraden een zuivering te betreden. - Gevaarlijke situatie, (bijna)ongeval: Meld een gevaarlijke situatie, een (bijna) ongeval bij je contactpersoon of gebruik de app "Veilig werken" van WDO Delta - Zorg dat er controle is op de gevaarlijke stoffen en houdt dit bij in toxic. Vaccinatie: Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het beleid dat medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op een RWZI of in rioolgemaal, zijn gevaccineerd voor Tetanus (eventueel gecombineerd als DTP) en Hepatitis A. - Maak elke verwonding van de huid goed schoon en raadpleeg zonodig een arts (vooral als je niet bent ingeënt).	
4. Formulieren en Instructies	Indien één van de volgende formulieren of instructies van toepassing zijn, dan deze apart bespreken.	
	- Werkvergunning - Werken bij water & slibbassins - Besloten ruimtes - Hygienisch werken met rioolwater en slib	- Werken op hoogte/bij dieptes - Werkzaamheden in de Atex zone - Lock out Tag out

 Drents Overijsselse Delta		KAM190.B	
		Formulier locatieregels RWZI's	
Versie (datum) Status	4.0 (26-04-2022) Definitief	Document- verantwoordelijke	Adviseur bedrijfsvoering en ontwikkelen

5. Uitvoeren werkzaamheden	• Begeleiden naar de werkplek en indien nodig assisteren (personeel WDOD) • Uitvoeren werkzaamheden conform afspraak (opdrachtnemer) • Controleren werkzaamheden en werkplek na beëindiging (opdrachtnemer en personeel WDOD) • Inleveren persoonlijke gasdetectie • Vragen over gevaarlijke stoffen van derde uitleggen en bekijken via toxic
6. Afspraken	Indien medewerker van WDODelta niet continue aanwezig kan zijn. (niet toegestaan op een biogas-locatie) • Ontvangst door medewerker WDODelta • Uitwisseling van telefoonnummers en namen • Uitvoeren werkzaamheden conform afspraak (opdrachtnemer) • Niet gaan "zwerven" over het terrein • Afmelden bij verlaten van het terrein • Inleveren persoonlijke gasdetectie • Indien nodig bedrijfsgebouw openstellen voor handen wassen en toilet gebruik.

Bedrijfsnaam:	
Naam:	
Telefoonnummer:	
Functie:	
Datum:	
Begrepen en akkoord bevonden:	
Opdrachtgever/contactpersoon WDOD:	
Voorlichting/instructie gegeven door:	
Telefoonnummer:	