

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Achter het Veerplein 23

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Achter het Veerplein 23

Postcode en plaats: 3131 CD Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): fietsenstalling

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1996

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 20

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Conditie meting aanwezig:

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☐

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Fietsenstalling + portocabine

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Burg. Heusdenslaan 357

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Burgemeester Heusdenslaan 357 (kantoor)

Postcode en plaats: 3135 DA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kantoor

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 1.504

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Daken worden opnieuw voorzien van een toplaag en wordt daarna met zonnecellen vol gelegd.

Inbraakinstallatie

ontruimingsinstallatie

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Burg. Heusdenslaan 357 (loods)

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Burgemeester Heusdenslaan 357 (loods)

Postcode en plaats: 3135 DA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): loods

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 804

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Daken worden opnieuw voorzien van een toplaag en wordt daarna met zonnepanelen vol gelegd.
Elektrische overheaddeuren

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Burg. Heusdenslaan 357 (opslag)

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Burgemeester Heusdenslaan 357 (opslag)

Postcode en plaats: 3135 DA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): opslag

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus : nee

Omvang (m2 BVO): 625

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja/nee

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Daken worden opnieuw voorzien van toplaag en wordt daarna met zonnecellen vol gelegd

Electrische overheaddeur

Noodstroomaggregaat.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Emaus 4 - 10

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Emaus 4 – 10 begraafplaats

Postcode en plaats: 3135 JC Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): begraafplaats

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1829

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: beeld bepalend pand

Omvang (m2 BVO): 250

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Complex bestaat uit gebouw Aula

gebouw Wachtruimte

gebouw verblijf personeel

gebouw goederen/materiaal opslag

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Energieweg 4a

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Energieweg 4a

Postcode en plaats: 3133 EB Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): industriefunctie

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1967

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 938

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: George Stephensonweg 43

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: George Stephensonweg 43

Postcode en plaats: 3133 KJ Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): industriefunctie

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1977

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 6.017

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Condiëmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Sprinklerinstallatie

Ontruimings/brandmeldinstallatie

Let op!! Gebouw is een sociale werkplaats.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Heemtuinpad 2

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Heemtuinpad 2

Postcode en plaats: 3134 VH Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): leslokaal heemtuin

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1976

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 34

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Mossedum dak

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Hofsingel 82-84

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Hofsingel 82-84

Postcode en plaats: 3134 VH Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kantoorfunctie

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1975

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 700

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Koninginnelaan 773

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Koninginnelaan 773 (alleen deel bibliotheek)

Postcode en plaats: 3136 EZ Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): bibliotheek

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2001

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 663

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Entree en deels het dak maken deel uit van VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Markt 11

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Markt 11

Postcode en plaats: 3131 CR Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): stadhuis

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1954/1650

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: bestuursgebouw en onderdelen, deels
rijksmonument nr. 37416

Omvang (m2 BVO): 5.057

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja/nee

Conditie meting wordt later toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Speciale installatie delen: Brandmeld-/ontruiming-/inbraak installatie

Noodstroom aggregaat

Lift

Elektrische deuren

Zonwering

Bliksembeveiliging

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Olmendreef 150

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Olmendreef 150

Postcode en plaats: 3137 CR Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): begraafplaats

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1971

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 566

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☒

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gebouw bestaat uit : Aula + familie kamers

Luifel

Kantoor en wachtruimte ed

Wordt binnen zeer korte tijd groot onderhoud uitgevoerd

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Oosthavenkade 85A

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Oosthavenkade 85A

Postcode en plaats: 3134 KA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): havenkantoor

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 150

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☐

Wordt niet meegenomen.

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Veel E installatie delen zijn in beheer van derde (prorail. Hoogheemraadschap)

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Plein Emaus 5 (stadsarchief)

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Plein Emaus 5 (stadsarchief) M2272

Postcode en plaats: 3135 JN Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): stadsarchief

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1905

Monumentenstatus: ja

Ja, gemeentelijk monument

Omvang (m2 BVO): 605

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Geconditioneerde ruimtes (speciale installatie + opvolgtijden)

Brandmeld-/ontruimingsinstallatie

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Waalstraat 100

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Waalstraat 100

Postcode en plaats: 3131 CS Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): bibliotheek

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 1.500

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmeld-/ontruimings-/inbraakinstallatie

Geconditioneerde ruimtes t.b.v. archeologie (speciale installaties)

Gebouw maakt deels (dak, luifel en onderplint) deel uit van VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Waalstraat 102

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Waalstraat 102

Postcode en plaats: 3131 CS Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkelruimte/leegstand

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 50

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gebouw maakt deels (dak , luifel en onderplint) deel uit van VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Westhavenplaats 25

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Westhavenplaats 25

Postcode en plaats: 3131 BT Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): brugwachtersruimte, leegstand

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1950

Monumentenstatus: nee :

Omvang (m2 BVO): 20

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Condiëtmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd.

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Installatie om de brug te openen valt buiten deze scope

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Westnieuwland 6

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Westnieuwland 6

Postcode en plaats: 3131 VX Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): stadskantoor

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☒

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: heropbouw 2012

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 6.145

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Zonnepanelen

5 liften

Elektrische deuren

Klimaatplafonds

Brandmeld/inbraakinstallatie

Sedumdak

Zonwering

Brandschermen tbv compartimentering

ontruiming systemen

loading dockdeuren

warmtebronnen

valbeveiliging

bliksembeveiliging

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Van Baerlestraat 193

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Baerlestraat 193

Postcode en plaats: 3132 EE Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkel

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1964

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 151

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Het pand inclusief binnenkant wordt in 2018 verduurzaamd aan vastgoed opgeleverd.

Dak en gevel maken deel uit van de VvE

Blokverwarming VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Van Baerlestraat 199

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Baerlestraat 199

Postcode en plaats: 3132 EE Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkel

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1964

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 143

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Het pand inclusief binnenkant wordt in 2018 verduurzaamd aan vastgoed opgeleverd.

Dak en gevel maken deel uit van de VvE

Blokverwarming VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Van Baerlestraat 201

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Baerlestraat 201

Postcode en plaats: 3132 EE Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkelfunctie (voedselbank)

Utiliteitbouw: ☒ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☐ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1964

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 143

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☒ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☒ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Het pand inclusief binnenkant wordt in 2018 verduurzaamd aan vastgoed opgeleverd.

Dak en gevel maken deel uit van de VvE

Blokverwarming VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Van Baerlestraat 241

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Baerlestraat 241

Postcode en plaats: 3132 EE Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkelfunctie (kledingbank)

Utiliteitbouw: ☒ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☐ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1964

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 523

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☒ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☒ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Het pand inclusief binnenkant wordt in 2018 verduurzaamd aan vastgoed opgeleverd.

Dak en gevel maken deel uit van de VvE

Blokverwarming VvE

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Van Hogendorplaan 45a/b

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Hogendorplaan 45a/b

Postcode en plaats: 3135 BC Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): winkel/woning

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg:

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☒

☐

Bouwjaar: 1953

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: beeldbepalend pand

Omvang (m2 BVO): 255

Van Hogendorplaan 45A

165

Van Hogendorplaan 45B

90

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Conditie meting aanwezig:

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☐

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Pand moet instant gehouden worden

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Vetteoordskade 17

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Vetteoordskade 17

Postcode en plaats: 3131 PZ Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): woning

Utiliteitsbouw: ☐ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☒ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1912

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 120

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later tijdstip toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☒ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☒ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Waterleidingstraat 4-6

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Waterleidingstraat 4 - 6

Postcode en plaats: 3134 KC Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): Kantoor/industriefunctie

Utiliteitsbouw: ☒ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☐ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1969

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 1.100

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Conditie meting aanwezig:

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☐

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Instandhouding wind en waterdicht

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object : Westhavenkade 55-60

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Westhavenkade 55-60

Postcode en plaats: 3131 AG Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): pakhuizen

Utiliteitsbouw: ☐ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☐ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☒

Bouwjaar:

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: rijksmonument

Omvang (m2 BVO):

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Conditie meting aanwezig:

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☐ 4: ☒ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☐ 4: ☒ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☐

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Instandhouding wind en waterdicht

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope : Westhavenkade 85/Galgkade 3

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Westhavenkade 85/Galgkade 3

Postcode en plaats: 3133 AV/3133 KN Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kantoorcomplex

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1984

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 5.500

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Conditie meting aanwezig:

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Instandhouding minimaal wordt nog gebruikt door enkele collega's

Liftinstallatie in galgkade 3