

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Stationsstraat 115

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Stationsstraat 115

Postcode en plaats: 3131 PS Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): dislocatie

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☒

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1988

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 957

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Condiëtmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmelding.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Goudsesingel 100

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Goudsesingel 100

Postcode en plaats: 3135 CC Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): dislocatie

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☒

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2004

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 2.190

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Miva Lift

Lift.

Brandmeld / ontruimingssysteem.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Baanstraat 4

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Baanstraat 4

Postcode en plaats: 3131 CA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): overkapping

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1973

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: rijksmonument

Omvang (m2 BVO): 746

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☒

3: ☐

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Baanstraat 101

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Baanstraat 101

Postcode en plaats: 3131 CA Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): gymzaal

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1973

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 1.004

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Toegangssysteem (elektrisch)

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope
object Baarnhoeve 2,4,6/Utrechtlaan 83
Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Baarnhoeve 2,4,6/Utrechtlaan 83

Postcode en plaats: 3137 RL/3137 RG Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): (maatschappelijk)

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☒

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1976

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 3.135

Baarnhoeve 2 515

Baarnhoeve 4 880

Baarnhoeve 6 220

Baarnhoeve 6 444

Utrechtlaan 83 830

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmeld/ontruimingsinstallatie.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Binnensingel 998

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Binnensingel 998

Postcode en plaats: Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): torenspits

Utiliteitbouw: ☒ Gezondheidszorg: ☐ Overheid: ☐ Onderwijs: ☐ Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1990

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: beeldbepalend pand

Omvang (m2 BVO): 60

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐ 2: ☒ 3: ☐ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐ 2: ☐ 3: ☒ 4: ☐ 5: ☐ 6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Boerderijpad 1

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Boerderijpad 1

Postcode en plaats: 3137 RR Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kinderboerderij (gedeelte voor personeel)

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2005

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 100

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Broekpolderweg 249

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Broekpolderweg 249

Postcode en plaats: Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): scouting/boerderij

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☒

Bouwjaar: 1922

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 646

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Brusselweg 20

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Brusselweg 20

Postcode en plaats: 3137 NN Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en):

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1989

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 200

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope
object Burgemeester Verkadesingel 26
Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Burgemeester Verkadesingel 26

Postcode en plaats: 3135 KZ Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kerktoren

Utiliteitbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1940

Monumentenstatus: nee

Ja, status betreft: beeldbepalend pand

Omvang (m2 BVO): 240

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Condiëtmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Bliksembeveiliging.

Uurwerk: Atoomklok.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Callenburgstraat 128

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Callenburgstraat 128

Postcode en plaats: 3134 GH Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): gymzaal/parkeergarage

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2009

Monumentenstatus: ja/nee

Ja, status betreft: geheel object, gevel, dak, constructie - invullen

Omvang (m2 BVO): 1.025

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja/nee

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☐

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Erasmusplein 2

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Erasmusplein 2

Postcode en plaats: 3132 EL Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kinderopvang

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☒

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2002

Monumentenstatus:

Omvang (m2 BVO): 867

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Hoogstraat 26

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Hoogstraat 26, M218

Postcode en plaats: 3131 BN Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kerktoren

Utiliteitbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1869

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: gemeentelijk monument per 16-04-2002

Omvang (m2 BVO): 240

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Bliksembeveiliging.

Uurwerk: Atoomklok.

Klokkenstoel.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Johan de Wittstraat 1b

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Johan de Wittstraat 1b

Postcode en plaats: 3135 RH Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): speeleiland

Utiliteitbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 2010

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 120

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditiemeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Miva Lift.

Sedumdak.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope
object Koningin Wilhelminahaven ZZ 2A

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Koningin Wilhelminahaven ZZ 2A

Postcode en plaats: 3134 KE Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): poppodium

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1900

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 597

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Plateau lift.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Lissabonweg 10

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Lissabonweg 10

Postcode en plaats: 3137 LR Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): gymzaal

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1974

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 478

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Toegangssysteem.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Markt 63

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Markt 63, M269

Postcode en plaats: 3131 CR Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kerktoren

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg:

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

☐

Bouwjaar: 1744

Monumentenstatus: ja

Ja, status betreft: rijksmonument monumentnr.37423

Omvang (m2 BVO): 320

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Carillon.

Atoomklok: Uurwerk Eijsbouts.

Bliksembeveiliging.

Sprinklerinstallatie (droge blusleidingen).

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Pompenburgsingel 91

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Pompenburgsingel 91

Postcode en plaats: 3135 PS Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kinderopvang

Utiliteitbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1994

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 364

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: nee

Condiëtmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Heeft een eigen klimaat beheersing en maakt deel uit van Rotterdamseweg 174 – 180.

Brandmeld /ontruimingsinstallatie.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Professor Teldersstraat 10

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Professor Teldersstraat 10

Postcode en plaats: 3132 AZ Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): wijkcentrum (maatschappelijk)

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1963

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 761

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig-nee

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Miva Lift.

Brandmeldinstallatie.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object: Rotterdamseweg 174-180

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Rotterdamseweg 174-180

Postcode en plaats: 3135 PX Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): bedrijfsverzamelgebouw (maatschappelijk)

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1994

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 1.364

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Condiëtmeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbestrapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmeld-/ ontruimingsinstallatie

Lift

Speciale ruimte t.b.v. KPN antennes op dak

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Schiedamseweg 51

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Schiedamseweg 51

Postcode en plaats: 3134 BB Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): Stadstheater

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1940

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 5.400

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☒

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☒

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☒

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmeld-/ ontruimingsinstallatie.

Lift. Hefbrug. Loadingdock.

Speciale opvolging calamiteiten/ storingen, opvolging binnen 2 uur na melding.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Surinamesingel 101

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Surinamesingel 101

Postcode en plaats: 3131 TL Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en):

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1957

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 432

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☐

4: ☒

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Thorbeckestraat 1D

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Thorbeckestraat 1D

Postcode en plaats: 3131 HP Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): gymzaal

Utiliteitbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1971

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO): 474

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditiemeting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbestrapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Toegangssysteem.

Zonnecellen op het dak.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Valeriusstraat 28,30,32

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Valeriusstraat 28,30,32

Postcode en plaats: 3131 TL Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): maatschappelijk/opslag

Utiliteitsbouw: ☐

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☒

Bouwjaar: 1951

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO):

Valeriusstraat 28, 155

Valeriusstraat 30, 118

Valeriusstraat 32, 60

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig: ja

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditie score object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☒

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☒

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☒

(7-) Vaste voorzieningen ☒

(8-) Losse inventaris ☐

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen:

Brandmeldinstallatie.

Gemeente Vlaardingen - Informatieoverzicht onderhoudsscope object Van Maerlantlaan 2

Datum opgesteld: 2018

Algemeen

Adres en huisnummer: Van Maerlantlaan 2

Postcode en plaats: 3132 PS Vlaardingen

Contactpersoon Beheer:

Telefoonnummer:

Contactpersoon Gebruiker(s):

Telefoonnummer:

Type gebouw(en): kerktoren

Utiliteitsbouw: ☒

Gezondheidszorg: ☐

Overheid: ☐

Onderwijs: ☐

Woningbouw: ☐

Bouwjaar: 1965

Monumentenstatus: nee

Omvang (m2 BVO):

MJOP & Conditie score:

MJOP aanwezig:

Ja, document wordt separaat bijgevoegd

Conditie meting aanwezig:

Wordt op een later moment toegevoegd

Conditie score object bij opstellen:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Te behalen conditiescore object conform MJOP:

1: ☐

2: ☐

3: ☒

4: ☐

5: ☐

6: ☐

Aanwezige documentatie:

Plattegronden (incl. revisie): ☐

Tekeningen gevels, daken, constructie (incl. revisie): ☐

Tekeningen/schema's/handleidingen installaties (incl. revisie): ☐

Asbest rapportage: ☐

Onderhoudsscope object conform NL-Sfb:

Bijzonderheden:

(1-) Funderingen ☐

(2-) Ruwbouw ☐

(3-) Afbouw ☐

(4-) Afwerkingen ☒

(5-) Installaties Werktuigbouwkundig ☐

(6-) Installaties Elektrotechnisch ☐

(7-) Vaste voorzieningen ☐

(8-) Losse inventaris ☒

(9-) Terrein ☐

Overige opmerkingen: