

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel		24-10-2018	0
	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel		24-10-2018	0
HVS-01.001.a	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-01.004 .a	Rekstokinstallatie rekstok.	3		24-10-2018	0
HVS-01.004 .b	Rekstokinstallatie vloerbus.	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-01.009.a	Badmintonnet	Verplaatsbaar toestel		24-10-2018	0
HVS-01.009.b	Volleybal touwspanner	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	0
HSV-01.019.a	Koord 12mm	Vast toestel	2016	24-10-2018	0
HSV-01.019.b	Kettingbak/zak	Vast toestel	2018	24-10-2018	0
HSV-01.019.c	Ringenriem	Vast toestel	2016	24-10-2018	0
HSV-01.019.d	Turnring	Vast toestel	2016	24-10-2018	0
HVS-01.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2005	24-10-2018	3
HVS-01.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2036	8-2-2018	4
HVS-01.0021	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2036	24-10-2018	4
HVS-01.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-01.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.0051	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2034	24-10-2018	0
HVS-01.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.019	Ringenstel conventioneel	Vast toestel	2036	25-10-2018	3
HVS-01.022	Ringenstok	Verplaatsbaar toestel	2030	24-10-2018	0

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-01.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.024.a	Korfbalmand riet	4	2014	24-10-2018	1
HVS-01.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.0241.a	Korfbalmand riet.	4	2014	24-10-2018	1
HVS-01.025	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-01.0251	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-01.026.a	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.027	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2025	24-10-2018	0
HVS-01.0271	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2025	24-10-2018	0
HVS-01.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2000	24-10-2018	0
HVS-01.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-01.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	3
HVS-01.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-01.0351	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-01.0352	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2032	24-10-2018	0
HVS-01.039	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-01.039.a	Combiframe dekplank multiplex.	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	0
HVS-01.040	Brug maat 1	Verplaatsbaar toestel	2010	24-10-2018	0
HVS-01.043	Magnesiumbak verrolbaar	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-01.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-01.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	1
HVS-01.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	2
HVS-01.0451	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2028	24-10-2018	0
HVS-01.0471	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2028	24-10-2018	0
HVS-01.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	24-10-2018	0
HVS-01.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	24-10-2018	0
HVS-01.0482	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-01.049	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-01.0491	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-01.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-01.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2029	24-10-2018	0
HVS-01.055	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2055	24-10-2018	0
HVS-01.092	Gymblok	Verplaatsbaar toestel	2017	24-10-2018	0
HVS-01.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-01.Nieuw	Berging	Vloer		24-10-2018	0
HVS-01.Nieuw	Polyurethaan	Vloer		24-10-2018	0
HVS-01.Nieuw	Trapezestok		2021		0

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.001
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven kikkerplaat.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1975
Levensduur	30
Vervangjaar	2005

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Klimtouwinstallatie	Installatie piept.	Nee
		Plafondrail	Draaiende delen smeren.	
2	5	Klimtouwinstallatie	Oude installatie behoorlijke roestvorming en runners lopen zwaar.	Ja
		Klimtouwen	Installatie begroten voor vervanging.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.001
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	4000002
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Wandrek heeft geen valbeveiliging.	Nee
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	3	Klimrekken	Tandwiel overbrenging is niet zelf remmend.	Nee
		Besturing	Wandrek ombouwen naar elektrisch bedienbaar.	


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme.	Ja
		Metaalwerk	Overbrenging is versleten, overbrenging vervangen.Optioneel, rekken elektrisch bediend maken.	
2	3	Klimrekken	Werking vloervoorziening.	Ja
		Vloervoorzieningen	Vloerautomaten schoonmaken	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0021
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Wandrek heeft geen valbeveiliging.	Nee
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	3	Klimrekken	Overbrenging is niet zelf remmend.	Nee
		Besturing	Wandrek ombouwen naar elektrisch bedienbaar.	

### Afgemelde constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme.	Ja
		Metaalwerk	Overbrenging is versleten, overbrenging vervangen. Optioneel, rekken elektrisch bediend maken.	
2	3	Klimrekken	Werking vloervoorziening.	Ja
		Vloervoorzieningen	Vloerautomaten schoonmaken	


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links op muurzuil
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

### Memo

Geen

### Openstaande constateringen

Geen

### Afgemelde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Rekstokinstallatie	Potten zijn vervuild/verroest.	Ja
		Palen/vloerpotten	Potten schoonmaken.	

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.005
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	400000
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.0051
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	400000
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links muurstrip
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	30
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	5
Vervangjaar	2021

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.019
Naam	Ringenstel conventioneel
Omschrijving	
Typenummer	6640005
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Ringenstellen	Touwgeleider plafond hangt los.	Nee
		Ringentouwen	Plafond openbreken om oorzaak te kunnen bepalen.	
2	3	Ringenstellen	Tuimelassen gaan erg zwaar.	Nee
		Plafondunits	Tuimelassen gangbaar maken.	
3	3	Ringenstellen	Tuimelassen gaan erg zwaar.	Nee
		Plafondunits	Tuimelassen gangbaar maken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.022
Naam	Ringenstok
Omschrijving	
Typenummer	7600045
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links stok.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	30
Vervangjaar	2030

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.024
Naam	Korbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.025
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	20
Vervangjaar	2033

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Springkast	Verdroogd	Nee
		Leren dek	Dek invetten met ledervet	
2	3	Springkast	Wielen zijn vies.	Nee
		Verrolinrichting	Wielen schoonmaken.	
3	5	Springkast	Delen zijn beschadigd.	Ja
		Delen	Deel is aan vervanging toe.	
4	5	Springkast	Gescheurd slijtage.	Ja
		Leren dek	Dek opnieuw bekleden met leer	

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0251
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	20
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	Wielen zijn vies.	Nee
		Verrolinrichting	Wielen schoonmaken.	
2	5	Springkast	VerdroogdSlijtage	Ja
		Leren dek	Dek opnieuw bekleden met leer	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.026.a
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

### Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.027
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	6800003
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
	
	
	
	
	
	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0271
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	20
Vervangjaar	2000

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Minitramp	Afdekrand zeilogen uitgescheurd.	Ja
		Dekken	Afdekrand vervangen.	
2	3	Minitramp	Springdek is versleten stiksel laat los.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe.	
3	3	Minitrampoline open eind	Klittenband is van de afdekrand gescheurd.	Ja
		Dekken	Klittenband opnieuw aan de afdekrand maken	

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.031
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	4800010
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0351
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0352
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.039
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - C
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.040
Naam	Brug maat 1
Omschrijving	
Typenummer	600003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Brugligger.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1990
Levensduur	20
Vervangjaar	2010

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Brug	Wielen zijn versleten.	Ja
		Verrolinrichting	Wielen vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.043
Naam	Magnesiumbak verrolbaar
Omschrijving	
Typenummer	4801000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	6 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.044
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	7200018
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
 Barcode ID	
 Transponder ID	
 Transponder Locatie	
 UniekIDExtern	
 Bouwjaar	
 Levensduur	
 Vervangjaar	



Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.0441
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	7200018
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	15
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	15
Vervangjaar	2021

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	15
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	15
Vervangjaar	2021

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	15
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad beschadigd.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel 360x25x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.0445
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	7200018
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

### Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

### Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Turnmatten	Matten worden slap en zacht.	Nee
		Vulling	Matten begroten voor vervanging in 2020.	

### Afgemelde constatering


Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.0451
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Turnmat Jeka 150
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	7210000
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2016
		Levensduur	10
Vervangjaar	2026		

### Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0471
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

### Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

### Openstaande constatering(en)

Geen

### Afgemelde constatering(en)

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

### Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-01	Nummer	HVS-01.0482
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Bolwerk 46	Omschrijving	
Wijk	Nieuw- Helvoet	Typenummer	4400015
Postcode	3221VJ	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	
Vervangjaar	



### Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.049
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.0491
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	20
Vervangjaar	2022

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.050
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	25
Vervangjaar	2029

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Lange mat transportwagen Wielen	De wielen van de wagen zijn vervuild. Wielen schoonmaken	Nee


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.055
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder bak
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	40
Vervangjaar	2055

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen

### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.092
Naam	Gymblok
Omschrijving	
Typenummer	1605500
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	5
Vervangjaar	2017

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - F
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

### Memo

Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.Nieuw
Naam	Berging
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Vloer
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

### Memo

Geen

### Openstaande constatering

Geen

### Afgemelde constatering

Geen


### Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



Locatie	
Nummer	HVS-01
Naam	Gymnastiekzaal Bolwerk
Straat en nr.	Bolwerk 46
Wijk	Nieuw- Helvoet
Postcode	3221VJ
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-01.Nieuw
Naam	Polyurethaan
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Vloer
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar