



KONE Conditiemeting document. Industriële overhead deur


Inspectie gebaseerd op NEN2767 norm.


Object informatie:

| | |
|------------------|--|
| Equipment Nr.: | 43079788 |
| Deur ID: | 180-036-00038 gemaal Bolstra |
| Contact persoon: | Jeroen Steenvoorde |
| Deur Type: | Industriële overhead deur - Overheaddeur |
| Deur breedte: | Anders: 2500 |
| Deur hoogte: | Anders: 2400 |

Onderzochte onderdelen:

| Onderdeel: | Opmerking | Score |
|------------|-----------|--------------------|
| Motor | | 2 - Goede conditie |
| Besturing | | 2 - Goede conditie |

| | | | |
|-----------------|---|--|------------------------|
| Loopwerk | | | 2 - Goede conditie |
| Staalkabels | | | N.V.T. |
| Veerconstructie | | | N.V.T. |
| Deurblad |  | <p>hier zou een nieuwe regenvlap moeten komen deze is verteerd deze is hard nodig op deze deur 2500 x 500 x 3 mm</p> | 3 - Redelijke conditie |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------------|
| Scharnieren | | | N.V.T. |
| Impulsgevers / Beveiliging |  | door deze drie toetsen schakelaar werkt deur helemaal niet deze moet worden vervangen heb kunnen testen bij met drietoetsenschakelaar in motor | 6 - Zeer slechte conditie |
| Vergrendeling | | | N.V.T. |
| TOTAAL SCORE | | | 6 - Zeer slechte conditie |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Aanvullende opmerkingen: | moet worden vervangen |
| Aantal bijlagen: | 2 |
| Opgesteld door (nr): | Jordy Pauw |

Document gegenereerd door: Forms App op 18-10-2017 12:41:40 (App version: 2.18)

Bijlagen:

