



## KONE Conditiemeting document. Industriële overhead deur





Inspectie gebaseerd op NEN2767 norm.


### Object informatie:

Equipment Nr.:	43079807
Deur ID:	448-036-00021 boezemgemaal Katwijk botenloods
Contact persoon:	Jeroen
Deur Type:	Industriële overhead deur - Overheaddeur
Deur breedte:	Anders: 8000
Deur hoogte:	Anders: 2500

### Onderzochte onderdelen:

Onderdeel:		Opmerking	Score
Motor		gfa	2 - Goede conditie
Besturing		ts 970	1 - Uitstekende conditie

Loopwerk			3 - Redelijke conditie
Staalkabels			3 - Redelijke conditie
Veerconstructie		lagers moeten worden vervangen veren zijn erg veroest 6 x lager 2 x as 25.4 eventueel veren maar kon deze niet opmeten deze zitten boven het water en er was geen werkboot om te helpen	5 - Slechte conditie
Deurblad			3 - Redelijke conditie

Scharnieren			3 - Redelijke conditie
Impulsgevers / Beveiliging			N.V.T.
Vergrendeling			N.V.T.
<b>TOTAAL SCORE</b>			5 - Slechte conditie

Aanvullende opmerkingen:	hier mogen wel wat dingen gebeuren
Aantal bijlagen:	2
Opgesteld door (nr):	Jordy Pauw

**Document gegenereerd door: Forms App op 04-10-2017 12:55:31 (App version: 2.18)**

Bijlagen:

