




KONE Conditiemeting document. Industriële overhead deur


Inspectie gebaseerd op NEN2767 norm.

Object informatie:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Equipment Nr.: | 43079800 |
| Deur ID: | 448-036-00021 boezemgemaal Katwijk |
| Contact persoon: | Jeroen |
| Deur Type: | Schuifpoort |
| Deur breedte: | 4300 |
| Deur hoogte: | Anders: 2000 |

Onderzochte onderdelen:

| Onderdeel: | | Opmerking | Score |
|------------|---|-----------|--------------------------|
| Motor |  | | 2 - Goede conditie |
| Besturing | | | 1 - Uitstekende conditie |

| | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|
| Loopwerk |  | | 2 - Goede conditie |
| Staalkabels | | | N.V.T. |
| Veerconstructie | | | N.V.T. |
| Deurblad | | | N.V.T. |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|
| Scharnieren | | | N.V.T. |
| Impulsgevers / Beveiliging | | | N.V.T. |
| Vergrendeling | | | N.V.T. |
| TOTAAL SCORE | | | 2 - Goede conditie |

| | |
|--------------------------|------------|
| Aanvullende opmerkingen: | |
| Aantal bijlagen: | 0 |
| Opgesteld door (nr): | Jordy Pauw |

Document gegenereerd door: Forms App op 04-10-2017 14:41:07 (App version: 2.18)

Bijlagen:

