




## KONE Conditiemeting document. Draaideur




Inspectie gebaseerd op NEN2767 norm.

### Object informatie:

Equipment Nr.:	43079798
Deur ID:	453-092-05497 hoofdkantoor
Contact persoon:	Jeroen Steenvoorde
Deur Type:	Draaipoort
Enkele/Dubbele deur:	Enkele deur
Deur breedte:	1100
Deur hoogte:	2200

### Onderzochte onderdelen:

Onderdeel:		Opmerking	Score
Motor			3 - Redelijke conditie
Besturing			2 - Goede conditie

Armconstructie			2 - Goede conditie
Deur(en) / scharnieren			2 - Goede conditie
Impulsgevers / Beveiliging			2 - Goede conditie
Accu			N.V.T.

Vergrendeling			N.V.T.
<b>TOTAAL SCORE</b>			3 - Redelijke conditie

Aanvullende opmerkingen:	
Aantal bijlagen:	0
Opgesteld door (nr):	Jordy Pauw

**Document gegenereerd door: Forms App op 11-10-2017 10:24:56 (App version: 2.18)**

**Bijlagen:**

