



## KONE Conditiemeting document. Industriële overhead deur


Inspectie gebaseerd op NEN2767 norm.

### Object informatie:

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Equipment Nr.:   | 43079794                 |
| Deur ID:         | VZ-027-00001 AWZI Velsen |
| Contact persoon: | Jeroen Steenvoorde       |
| Deur Type:       | schuifpoort              |
| Deur breedte:    | Anders: 9000             |
| Deur hoogte:     | Anders: 2700             |

### Onderzochte onderdelen:

| Onderdeel: | Opmerking | Score              |
|------------|-----------|--------------------|
| Motor      |           | 2 - Goede conditie |
| Besturing  |           | 2 - Goede conditie |

|                 |   |  |                    |
|-----------------|---|--|--------------------|
| Loopwerk        |   |  | 2 - Goede conditie |
| Staalkabels     |   |  | 2 - Goede conditie |
| Veerconstructie |   |  | N.V.T.             |
| Deurblad        |  |  | N.V.T.             |

|                               |  |  |                    |
|-------------------------------|--|--|--------------------|
| Scharnieren                   |  |  | N.V.T.             |
| Impulsgevers /<br>Beveiliging |  |  | 2 - Goede conditie |
| Vergrendeling                 |  |  | N.V.T.             |
| <b>TOTAAL SCORE</b>           |  |  | 2 - Goede conditie |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Aanvullende opmerkingen: |            |
| Aantal bijlagen:         | 0          |
| Opgesteld door (nr):     | Jordy Pauw |

**Document gegenereerd door: Forms App op 19-10-2017 10:18:16 (App version: 2.18)**

**Bijlagen:**

