Nieuwe Verbinding N69

Schadebeelden wegmarkering

Bron: Annex XIV Kwaliteitsnormbladen, Provincie Noord-Brabant
Versie 2.2, 29 augustus 2011

2A4 Wegmarkeringen



Kwaliteitsbeschrijving:

- Het gebruik is zichtbaar, enige slijtage

Kwaliteitsnorm per 100m1:

- Reflectie is goed.
- 95 % is zichtbaar en functioneel.
- 95% voldoet aan nachtzichtbaarheidsnorm R2 conform NEN-EN 1436.
- 95% voldoet aan de stroefbaarheidsnorm S2 conform NEN-EN 1436

conform CROW 207

Hoog



Kwaliteitsbeschrijving:

- Matige beschadigingen

Kwaliteitsnorm per 100m1:

- Reflectie is matig.
- 80 % is zichtbaar en functioneel.
- 75% tot 95% voldoet aan nachtzichtbaarheidsnorm R2 conform NEN-EN 1436.
- 75% tot 95% voldoet aan de stroefheidsnorm S2 conform NEN-EN 1436

Conform de CROW 207

Basis



Kwaliteitsbeschrijving:

- Matige beschadigingen

Kwaliteitsnorm per 100m1:

- Reflectie is slecht.
- 70 % is zichtbaar en functioneel.
- 75% voldoet aan nachtzichtbaarheidsnorm R2 conform NEN-EN 1436.
- 75% voldoet aan de stroefbaarheidsnorm S2 conform NEN-EN 1436

Conform de CROW 207

Laag