

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



## Memo

Opberghaken voor volley/badmintonnet monteren.

| Objecten      |                                    |                       |             |                 |                    |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| #             | object                             | Objectgroep           | Vervangjaar | Inspectie datum | Aantal acties open |
| HSV.02.004.b  | Rekstokinstallatie vloerbus.       | Verplaatsbaar toestel | 2041        | 24-10-2018      | 0                  |
| HSV.02.009.a  | Volleybal grondpot aluminium netpa | Verplaatsbaar toestel | 2041        | 25-10-2018      | 0                  |
| HSV.02.009.b  | Volleybalschuifstuk lang           | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 25-10-2018      | 0                  |
| HSV.02.009.c  | Volleybalschuifstuk kort           | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 25-10-2018      | 0                  |
| HSV.02.004.a  | Rekstokinstallatie rekstok.        | Verplaatsbaar toestel | 2041        | 24-10-2018      | 0                  |
| HSV-02.001.a  | Omloop - bedieningstouw.           | Vast toestel          | 2019        | 24-10-2018      | 0                  |
| HSV-02.001.b  | Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.   | Vast toestel          | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.001    | Klimtouwinstallatie 12T            | Vast toestel          | 2041        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.002    | Klimrek elektrisch                 | Vast toestel          | 2041        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.004    | Rekstokinstallatie                 | Verplaatsbaar toestel | 2041        | 25-10-2018      | 2                  |
| HVS-02.005    | Basketbalinst. gasveer 100 cm.     | Vast toestel          | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0051   | Basketbalinst. gasveer 100 cm.     | Vast toestel          | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.006    | Basketbalinst. oefen               | Vast toestel          | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0061   | Basketbalinst. oefen               | Vast toestel          | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.009    | Volleybalzuil aluminium            | Verplaatsbaar toestel | 2041        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0091   | Volleybal/Badminton muurstrip      | Vast toestel          | 2031        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0091.a | Volleybalschuifstuk kort           | Vast toestel          | 2021        |                 | 0                  |
| HVS-02.0091.b | Volleybalschuifstuk lang           | Vast toestel          | 2021        |                 | 0                  |
| HVS-02.0091.c | Volleybalspansysteem integrated    | Vast toestel          | 2021        |                 | 0                  |
| HVS-02.0092   | Materiaalwagen                     | Verplaatsbaar toestel | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.010    | Volleybalnet 9,5 mtr. standard     | Verplaatsbaar toestel | 2016        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.012    | Badmintonnet Yonex                 | Verplaatsbaar toestel | 2016        | 24-10-2018      | 0                  |

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Objecten      |                                |                       |             |                 |                    |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| #             | object                         | Objectgroep           | Vervangjaar | Inspectie datum | Aantal acties open |
| HVS-02.019    | Ringenbalk elek. ophijsbaar    | Vast toestel          | 2041        | 24-10-2018      | 1                  |
| HVS-02.019.a  | Kettingzak                     | Vast toestel          | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.019.b  | Unitsysteem, koord             | Vast toestel          | 2021        | 24-10-2018      | 1                  |
| HVS-02.019.c  | Trapezestok unitsysteem        | Vast toestel          | 2036        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.019.d  | Ringenstellen turning.         | Vast toestel          | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0191   | Ringenbalk elek. ophijsbaar    | Vast toestel          | 2041        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.020    | Unitsysteem handbediend.       | Vast toestel          | 2041        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.022    | Ringenstok unitsysteem         | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 1                  |
| HVS-02.0239.a | Combiframe dekplank multiplex. | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 19-10-2017      | 0                  |
| HVS-02.024    | Korfbalspringstandaard         | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.024.a  | Korfbalmand kunststof          | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 19-10-2017      | 0                  |
| HVS-02.0241   | Korfbalspringstandaard         | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0241.a | Korfbalmand kunststof          | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 19-10-2017      | 0                  |
| HVS-02.025    | Springkast houtmotief          | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0251   | Springkast houtmotief          | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.027    | Springplank Gymnova Training   | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0271   | Springplank Gymnova Training   | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 2                  |
| HVS-02.029    | Bok L.O. model                 | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.031    | Minitrampoline openeind        | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 2                  |
| HVS-02.039    | Combiframe piramidaal          | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.044    | Turnbank 360 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0441   | Turnbank 300 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0442   | Turnbank 300 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0443   | Turnbank 360 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 2                  |
| HVS-02.0444   | Turnbank 360 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0445   | Turnbank 300 cm.               | Verplaatsbaar toestel | 2026        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.045    | Turnmat Jeka 150               | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.047    | Turnmatwagen horizontaal       | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.048    | Landingsmat 300x200x30 cm.     | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.0481   | Landingsmat 300x200x30 cm.     | Verplaatsbaar toestel | 2021        | 24-10-2018      | 2                  |
| HVS-02.049    | Landingsmatwagen dubbel        | Verplaatsbaar toestel | 2031        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.050    | Lange mat 10 meter             | Verplaatsbaar toestel | 2018        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.052    | Lange mat wagen wiegmodel      | Verplaatsbaar toestel | 2033        | 25-10-2018      | 0                  |

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Objecten     |                                |                          |             |                 |                    |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| #            | object                         | Objectgroep              | Vervangjaar | Inspectie datum | Aantal acties open |
| HVS-02.055   | Stokkenbak                     | Verplaatsbaar toestel    | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.056   | Hoepel 80 cm. dia.             | Verplaatsbaar toestel    | 2016        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.057   | Ballenwagen met omklapbeugel.  | Verplaatsbaar toestel    | 2033        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.064   | Klimwand module A              | Vast toestel             | 2031        | 25-10-2018      | 1                  |
| HVS-02.065   | Duikelstang                    | Verplaatsbaar toestel    | 2021        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.066   | Wiplank                        | Verplaatsbaar toestel    | 2021        | 25-10-2018      | 1                  |
| HVS-02.067.a | Combi ladder                   | Verplaatsbaar toestel    | 2026        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.095   | Combi evenwichtsbalk           | Verplaatsbaar toestel    | 2021        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.104   | Dubbele koppelbuis unitsysteem | Verplaatsbaar toestel    | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.108   | Ophangframe unitsysteem        | Verplaatsbaar toestel    | 2036        | 25-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | Trapezestok unitsysteem        | Losse toestel onderdelen |             | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | Kettingzak                     | Ringstellen              |             | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | Unitsysteem, koord             | Unitsysteem              |             | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | Ringstellen turnring.          | Vast toestel             |             | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | berging                        | Vloer                    |             | 24-10-2018      | 0                  |
| HVS-02.Nieuw | polyurethaan                   | Vloer                    |             | 24-10-2018      | 0                  |

## Openstaande constatering

Geen

## Afgemelde constatering


Geen

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Nummer              | HVS-02.001                     |
| Naam                | Klimtouwinstallatie 12T        |
| Omschrijving        |                                |
| Typenummer          | 4000002                        |
| Serienummer         |                                |
| Objectgroep         | Vast toestel                   |
| Leverancier         |                                |
| Barcode ID          |                                |
| Transponder ID      |                                |
| Transponder Locatie | Muur onder opbergbeugel links. |
| UniekIDExtern       |                                |
| Bouwjaar            | 2011                           |
| Levensduur          | 30                             |
| Vervangjaar         | 2041                           |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                              |
|---------------|------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                       |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bosen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5     |
| Wijk          | Den Bosen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                       |
| Plaats        | Hellevoetsluis               |
| Gemeente      | Hellevoetsluis               |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis    |

| Speeltoestel |                    |
|--------------|--------------------|
| Nummer       | HVS-02.002         |
| Naam         | Klimrek elektrisch |
| Omschrijving |                    |
| Typonummer   | 4000505            |
| Serienummer  |                    |
| Objectgroep  | Vast toestel       |
| Leverancier  |                    |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Links bedieningskast. |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 30                    |
| Vervangjaar         | 2041                  |

## Memo

4 vaks multifunctioneel klimrek, aluminium stijlen en essenhouten sporten. (Met horizontaal stelling). Met uniek opklapsysteem, stalen bovenbuis met scharniermechanisme. Eenvoudig te bedienen en op iedere gewenste hoogte te gebruiken. Inclusief bedieningsschakelaar.

## Openstaande constatering

Geen

## Afgemelde constatering

| # | Urgentie | Constatering             | Opmerking/advies                                 | Foto |
|---|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 1 | 2        | Klimrekken<br>Metaalwerk | Valbeveiliging.<br>Afrrolbeveiliging aanbrengen. | Nee  |


## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.004            |
| Naam         | Rekstokinstallatie    |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 6400100               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Barcode ID          |               |
| Transponder ID      |               |
| Transponder Locatie | 6 in wandbord |
| UniekIDExtern       |               |
| Bouwjaar            | 2011          |
| Levensduur          | 30            |
| Vervangjaar         | 2041          |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |                    |                                |      |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering       | Opmerking/advies               | Foto |
| 1                        | 3        | Rekstokinstallatie | Paal centreer dop beschadigd.  | Ja   |
|                          |          | Palen/vloerpotten  | Paal centreer dop vervangen 2x |      |
| 2                        | 3        | Rekstokinstallatie | Paal centreer dop beschadigd.  | Nee  |
|                          |          | Palen/vloerpotten  | Paal centreer dop vervangen 2x |      |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |

| Locatie       |                               | Speeltoestel |                       |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.004            |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Rekstokinstallatie    |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                       |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 6400100               |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                       |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                       |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                       |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Nummer              | HVS-02.005                     |
| Naam                | Basketbalinst. gasveer 100 cm. |
| Omschrijving        |                                |
| Typenummer          | 400000                         |
| Serienummer         |                                |
| Objectgroep         | Vast toestel                   |
| Leverancier         |                                |
| Barcode ID          |                                |
| Transponder ID      |                                |
| Transponder Locatie | Links achter bord op koker.    |
| UniekIDExtern       |                                |
| Bouwjaar            | 2011                           |
| Levensduur          | 20                             |
| Vervangjaar         | 2031                           |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Nummer              | HVS-02.0051                    |
| Naam                | Basketbalinst. gasveer 100 cm. |
| Omschrijving        |                                |
| Typenummer          | 400000                         |
| Serienummer         |                                |
| Objectgroep         | Vast toestel                   |
| Leverancier         |                                |
| Barcode ID          |                                |
| Transponder ID      |                                |
| Transponder Locatie | Links achter bord op koker.    |
| UniekIDExtern       |                                |
| Bouwjaar            | 2011                           |
| Levensduur          | 20                             |
| Vervangjaar         | 2031                           |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                      |
|--------------|----------------------|
| Nummer       | HVS-02.006           |
| Naam         | Basketbalinst. oefen |
| Omschrijving |                      |
| Typenummer   | 400001               |
| Serienummer  |                      |
| Objectgroep  | Vast toestel         |
| Leverancier  |                      |



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Barcode ID          |                             |
| Transponder ID      |                             |
| Transponder Locatie | Rechts achter bord op koker |
| UniekIDExtern       |                             |
| Bouwjaar            | 2011                        |
| Levensduur          | 25                          |
| Vervangjaar         | 2036                        |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Nummer              | HVS-02.0061                 |
| Naam                | Basketbalinst. oefen        |
| Omschrijving        |                             |
| Typenummer          | 400001                      |
| Serienummer         |                             |
| Objectgroep         | Vast toestel                |
| Leverancier         |                             |
| Barcode ID          |                             |
| Transponder ID      |                             |
| Transponder Locatie | Rechts achter bord op koker |
| UniekIDExtern       |                             |
| Bouwjaar            | 2011                        |
| Levensduur          | 25                          |
| Vervangjaar         | 2036                        |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                         |
|--------------|-------------------------|
| Nummer       | HVS-02.009              |
| Naam         | Volleybalzuil aluminium |
| Omschrijving |                         |
| Typenummer   | 8000008                 |
| Serienummer  |                         |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel   |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.       |



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Barcode ID          |                     |
| Transponder ID      |                     |
| Transponder Locatie | Rechts onder wagen. |
| UniekIDExtern       |                     |
| Bouwjaar            | 2011                |
| Levensduur          | 30                  |
| Vervangjaar         | 2041                |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Nummer       | HVS-02.0091                   |
| Naam         | Volleybal/Badminton muurstrip |
| Omschrijving |                               |
| Typenummer   | 8000063                       |
| Serienummer  |                               |
| Objectgroep  | Vast toestel                  |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.             |



|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Barcode ID          |                                       |
| Transponder ID      |                                       |
| Transponder Locatie | Linkerzijde naast strip 180 cm. hoog. |
| UniekIDExtern       |                                       |
| Bouwjaar            | 2011                                  |
| Levensduur          | 20                                    |
| Vervangjaar         | 2031                                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.0092           |
| Naam         | Materiaalwagen        |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 6400260               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 25                    |
| Vervangjaar         | 2036                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Nummer       | HVS-02.010                     |
| Naam         | Volleybalnet 9,5 mtr. standard |
| Omschrijving |                                |
| Typenummer   | 8000010                        |
| Serienummer  |                                |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel          |
| Leverancier  |                                |



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Barcode ID          |              |
| Transponder ID      |              |
| Transponder Locatie | Wandbord - 6 |
| UniekIDExtern       |              |
| Bouwjaar            | 2011         |
| Levensduur          | 5            |
| Vervangjaar         | 2016         |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.012            |
| Naam                | Badmintonnet Yonex    |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 420004                |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Wandbord - A          |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 5                     |
| Vervangjaar         | 2016                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Nummer       | HVS-02.019                  |
| Naam         | Ringenbalk elek. ophijsbaar |
| Omschrijving |                             |
| Typenummer   | 6640010                     |
| Serienummer  |                             |
| Objectgroep  | Vast toestel                |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.           |



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Barcode ID          |                         |
| Transponder ID      |                         |
| Transponder Locatie | Muur naast kikkerplaat. |
| UniekIDExtern       |                         |
| Bouwjaar            | 2011                    |
| Levensduur          | 30                      |
| Vervangjaar         | 2041                    |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |               |                                                                           |      |
|--------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering  | Opmerking/advies                                                          | Foto |
| 1                        | 3        | Ringenstellen | plafond systeem gaat niet meer omhoog..                                   | Ja   |
|                          |          | Besturing     | repareren (misschien liftje nodig voor als het probleem bij de motor zit) |      |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |

| Locatie       |                               | Speeltoestel |                             |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.019                  |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Ringenkalk elek. ophijsbaar |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                             |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 6640010                     |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                             |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Vast toestel                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  | Jeka Service B.V.           |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                             |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Nummer       | HVS-02.0191                 |
| Naam         | Ringenbalk elek. ophijsbaar |
| Omschrijving |                             |
| Typenummer   | 6640010                     |
| Serienummer  |                             |
| Objectgroep  | Vast toestel                |
| Leverancier  |                             |



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Barcode ID          |                         |
| Transponder ID      |                         |
| Transponder Locatie | Muur naast kikkerplaat. |
| UniekIDExtern       |                         |
| Bouwjaar            | 2011                    |
| Levensduur          | 30                      |
| Vervangjaar         | 2041                    |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



|                                                                                   |                               |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Locatie</b>                                                                    |                               | <b>Speeltoestel</b> |                          |
| Nummer                                                                            | HVS-02                        | Nummer              | HVS-02.020               |
| Naam                                                                              | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam                | Unitsysteem handbediend. |
| Straat en nr.                                                                     | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving        |                          |
| Wijk                                                                              | Den Bonsen Hoek               | Typenummer          | 600000                   |
| Postcode                                                                          | 3223GG                        | Serienummer         |                          |
| Plaats                                                                            | Hellevoetsluis                | Objectgroep         | Vast toestel             |
| Gemeente                                                                          | Hellevoetsluis                | Leverancier         |                          |
| Beheerder                                                                         | Sportfonds Hellevoetsluis     |                     |                          |
| <b>Foto gymtoestel</b>                                                            |                               | Barcode ID          |                          |
|  |                               | Transponder ID      |                          |
|                                                                                   |                               | Transponder Locatie |                          |
|                                                                                   |                               | UniekIDExtern       |                          |
|                                                                                   |                               | Bouwjaar            |                          |
|                                                                                   |                               | Levensduur          |                          |
|                                                                                   |                               | Vervangjaar         |                          |
| <b>Memo</b>                                                                       |                               |                     |                          |
| Geen                                                                              |                               |                     |                          |
| <b>Openstaande constatering</b>                                                   |                               |                     |                          |
| Geen                                                                              |                               |                     |                          |
| <b>Afgemelde constatering</b>                                                     |                               |                     |                          |
| Geen                                                                              |                               |                     |                          |

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                        |
|--------------|------------------------|
| Nummer       | HVS-02.022             |
| Naam         | Ringenstok unitsysteem |
| Omschrijving |                        |
| Typenummer   | 7600040                |
| Serienummer  |                        |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel  |
| Leverancier  |                        |



|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Barcode ID          |             |
| Transponder ID      |             |
| Transponder Locatie | Bint links. |
| UniekIDExtern       |             |
| Bouwjaar            | 2011        |
| Levensduur          | 20          |
| Vervangjaar         | 2031        |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |                  |                      |      |
|--------------------------|----------|------------------|----------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering     | Opmerking/advies     | Foto |
| 1                        | 3        | Ringenstellen    | Ringenstok is krom.  | Ja   |
|                          |          | Ringenstok/haken | Ringenstok vervangen |      |


| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |

| Locatie       |                               | Speeltoestel |                        |
|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.022             |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Ringenstok unitsysteem |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                        |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 7600040                |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel  |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                        |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                        |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                        |
|--------------|------------------------|
| Nummer       | HVS-02.024             |
| Naam         | Korfbalspringstandaard |
| Omschrijving |                        |
| Typenummer   | 4001000                |
| Serienummer  |                        |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel  |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.      |



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Barcode ID          |                    |
| Transponder ID      |                    |
| Transponder Locatie | Onder schotelvoet. |
| UniekIDExtern       |                    |
| Bouwjaar            | 2011               |
| Levensduur          | 20                 |
| Vervangjaar         | 2031               |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                        |
|--------------|------------------------|
| Nummer       | HVS-02.0241            |
| Naam         | Korfbalspringstandaard |
| Omschrijving |                        |
| Typenummer   | 4001000                |
| Serienummer  |                        |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel  |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.      |



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Barcode ID          |                    |
| Transponder ID      |                    |
| Transponder Locatie | Onder schotelvoet. |
| UniekIDExtern       |                    |
| Bouwjaar            | 2011               |
| Levensduur          | 20                 |
| Vervangjaar         | 2031               |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.025            |
| Naam         | Springkast houtmotief |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 6800102               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Barcode ID          |           |
| Transponder ID      |           |
| Transponder Locatie | Kopzijde. |
| UniekIDExtern       |           |
| Bouwjaar            | 2011      |
| Levensduur          | 20        |
| Vervangjaar         | 2031      |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |          |              |                           |      |
|------------------------|----------|--------------|---------------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies          | Foto |
| 1                      | 3        | Springkast   | Verdroogd                 | Nee  |
|                        |          | Leren dek    | Dek invetten met ledervet |      |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bensen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bensen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.0251           |
| Naam         | Springkast houtmotief |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 6800102               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Barcode ID          |           |
| Transponder ID      |           |
| Transponder Locatie | Kopzijde. |
| UniekIDExtern       |           |
| Bouwjaar            | 2011      |
| Levensduur          | 20        |
| Vervangjaar         | 2031      |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |          |                                 |                                                             |      |
|------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering                    | Opmerking/advies                                            | Foto |
| 1                      | 3        | Springkast<br>Leren dek         | Verdroogd<br>Dek invetten met ledervet                      | Nee  |
| 2                      | 3        | Springkast<br>Verrollinrichting | Wielen zijn vies.<br>Wielen schoonmakenWielen schoongemaakt | Ja   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bensen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bensen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                              |
|--------------|------------------------------|
| Nummer       | HVS-02.027                   |
| Naam         | Springplank Gymnova Training |
| Omschrijving |                              |
| Typenummer   | 6800003                      |
| Serienummer  |                              |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel        |
| Leverancier  |                              |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                              |
|--------------|------------------------------|
| Nummer       | HVS-02.0271                  |
| Naam         | Springplank Gymnova Training |
| Omschrijving |                              |
| Typenummer   | 6800003                      |
| Serienummer  |                              |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel        |
| Leverancier  |                              |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |              |                         |      |
|--------------------------|----------|--------------|-------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies        | Foto |
| 1                        | 3        | Springplank  | Plank is beschadigd.    | Nee  |
|                          |          | Dekplank     | plamuren en gladwerken. |      |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.029            |
| Naam                | Bok L.O. model        |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 500000                |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Onder de romp.        |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 20                    |
| Vervangjaar         | 2031                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |          |                   |                       |      |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering      | Opmerking/advies      | Foto |
| 1                      | 5        | Turnbok/Turnpaard | Verdroogd.            | Nee  |
|                        |          | Leren dek         | Invetten met ledervet |      |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                         |
|--------------|-------------------------|
| Nummer       | HVS-02.031              |
| Naam         | Minitrampoline openeind |
| Omschrijving |                         |
| Typenummer   | 4800010                 |
| Serienummer  |                         |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel   |
| Leverancier  |                         |



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Barcode ID          |                          |
| Transponder ID      |                          |
| Transponder Locatie | Onder de pootverbinding. |
| UniekIDExtern       |                          |
| Bouwjaar            | 2011                     |
| Levensduur          | 10                       |
| Vervangjaar         | 2021                     |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |                          |                                            |      |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering             | Opmerking/advies                           | Foto |
| 1                        | 3        | Trampoline               | Afdekrand lusje(s) uitgescheurd.           | Ja   |
|                          |          | Dekken                   | Afdekrand lusjes instikken.                |      |
| 2                        |          | Minitrampoline open eind | Klittenband is van de afdekrand gescheurd. | Ja   |
|                          |          | Dekken                   | Klittenband opnieuw aan de afdekrand maken |      |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |


| Locatie       |                               | Speeltoestel |                         |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.031              |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Minitrampoline openeind |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                         |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 4800010                 |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                         |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel   |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                         |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                         |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.039            |
| Naam                | Combiframe piramidaal |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 10000000              |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         | Jeka Service B.V.     |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Wandbord - C          |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 20                    |
| Vervangjaar         | 2031                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.044            |
| Naam         | Turnbank 360 cm.      |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 7200018               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |          |                  |                                |      |
|------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering     | Opmerking/advies               | Foto |
| 1                      | 3        | Turnbank         | Rubber voet                    | Ja   |
|                        |          | Vloerbescherming | Rubber voet type Jeka monteren |      |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.0441           |
| Naam                | Turnbank 300 cm.      |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 7200018               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.0442           |
| Naam                | Turnbank 300 cm.      |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 7200018               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                       |
|--------------|-----------------------|
| Nummer       | HVS-02.0443           |
| Naam         | Turnbank 360 cm.      |
| Omschrijving |                       |
| Typenummer   | 7200018               |
| Serienummer  |                       |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier  |                       |



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |              |                                 |      |
|--------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies                | Foto |
| 1                        | 3        | Turnbank     | Een blad beschadigd.            | Nee  |
|                          |          | Bladdeel     | Bladdeel 360x25x2 cm. vervangen |      |

| Afgemelde constatering |          |                  |                                |      |
|------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering     | Opmerking/advies               | Foto |
| 1                      | 3        | Turnbank         | Rubber voet                    | Ja   |
|                        |          | Vloerbescherming | Rubber voet type Jeka monteren |      |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.0444           |
| Naam                | Turnbank 360 cm.      |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 7200018               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |          |                  |                                   |      |
|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|------|
| #                      | Urgentie | Constatering     | Opmerking/advies                  | Foto |
| 1                      | 3        | Turnbank         | Rubber voet                       | Ja   |
|                        |          | Vloerbescherming | Rubber voet type Jeka monteren 2x |      |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.0445           |
| Naam                | Turnbank 300 cm.      |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 7200018               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.045            |
| Naam                | Turnmat Jeka 150      |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 7210000               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         | Jeka Service B.V.     |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Rv onder draagdeel.   |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

## Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

## Openstaande constatering

Geen

## Afgemelde constatering

Geen

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nummer              | HVS-02.047               |
| Naam                | Turnmatwagen horizontaal |
| Omschrijving        |                          |
| Typenummer          | 7210031                  |
| Serienummer         |                          |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel    |
| Leverancier         |                          |
| Barcode ID          |                          |
| Transponder ID      |                          |
| Transponder Locatie | Rv naast duwbeugel       |
| UniekIDExtern       |                          |
| Bouwjaar            | 2011                     |
| Levensduur          | 20                       |
| Vervangjaar         | 2031                     |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Nummer              | HVS-02.048                              |
| Naam                | Landingsmat 300x200x30 cm.              |
| Omschrijving        |                                         |
| Typenummer          | 4400015                                 |
| Serienummer         |                                         |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel                   |
| Leverancier         | Jeka Service B.V.                       |
| Barcode ID          |                                         |
| Transponder ID      |                                         |
| Transponder Locatie | Bovenzijde opening rits, tussen vulling |
| UniekIDExtern       |                                         |
| Bouwjaar            | 2011                                    |
| Levensduur          | 10                                      |
| Vervangjaar         | 2021                                    |

## Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

## Openstaande constatering

Geen

## Afgemelde constatering

| # | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies             | Foto |
|---|----------|--------------|------------------------------|------|
| 1 | 3        | Landingsmat  | 4 roosters zijn uitgerafeld. | Ja   |
|   |          | Hoes/vulling | 4 roosters vervangen.        |      |

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                            |
|--------------|----------------------------|
| Nummer       | HVS-02.0481                |
| Naam         | Landingsmat 300x200x30 cm. |
| Omschrijving |                            |
| Typenummer   | 4400015                    |
| Serienummer  |                            |
| Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel      |
| Leverancier  | Jeka Service B.V.          |



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Barcode ID          |                                         |
| Transponder ID      |                                         |
| Transponder Locatie | Bovenzijde opening rits, tussen vulling |
| UniekIDExtern       |                                         |
| Bouwjaar            | 2011                                    |
| Levensduur          | 10                                      |
| Vervangjaar         | 2021                                    |

## Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

## Openstaande constatering

| # | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies              | Foto |
|---|----------|--------------|-------------------------------|------|
| 1 | 3        | Landingsmat  | Vulling is te zacht.          | Nee  |
|   |          | Vulling      | Vulling is aan vervanging toe |      |

## Afgemelde constatering

Geen

## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nummer              | HVS-02.049              |
| Naam                | Landingsmatwagen dubbel |
| Omschrijving        |                         |
| Typenummer          | 4400030                 |
| Serienummer         |                         |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel   |
| Leverancier         |                         |
| Barcode ID          |                         |
| Transponder ID      |                         |
| Transponder Locatie | Frame onder wielzijde   |
| UniekIDExtern       |                         |
| Bouwjaar            | 2011                    |
| Levensduur          | 20                      |
| Vervangjaar         | 2031                    |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.050            |
| Naam                | Lange mat 10 meter    |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 4400100               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Buitenzijde 2e cel.   |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2008                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2018                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Nummer              | HVS-02.052                |
| Naam                | Lange mat wagen wiegmodel |
| Omschrijving        |                           |
| Typenummer          | 4400210                   |
| Serienummer         |                           |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel     |
| Leverancier         |                           |
| Barcode ID          |                           |
| Transponder ID      |                           |
| Transponder Locatie | Onder wagen.              |
| UniekIDExtern       |                           |
| Bouwjaar            | 2008                      |
| Levensduur          | 25                        |
| Vervangjaar         | 2033                      |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.055            |
| Naam                | Stokkenbak            |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 6800300               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Onder schotelvoet.    |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 25                    |
| Vervangjaar         | 2036                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nummer              | HVS-02.056             |
| Naam                | Hoepel 80 cm. dia.     |
| Omschrijving        |                        |
| Typenummer          | 40211                  |
| Serienummer         |                        |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel  |
| Leverancier         |                        |
| Barcode ID          |                        |
| Transponder ID      |                        |
| Transponder Locatie | Onder de opbergbeugel. |
| UniekIDExtern       |                        |
| Bouwjaar            | 2011                   |
| Levensduur          | 5                      |
| Vervangjaar         | 2016                   |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Foto gymtoestel                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Speeltoestel        |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nummer              | HVS-02.057                    |
| Naam                | Ballenwagen met omklapbeugel. |
| Omschrijving        |                               |
| Typenummer          | 410001                        |
| Serienummer         |                               |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel         |
| Leverancier         |                               |
| Barcode ID          |                               |
| Transponder ID      |                               |
| Transponder Locatie | Frame onder bij pen           |
| UniekIDExtern       |                               |
| Bouwjaar            | 2008                          |
| Levensduur          | 25                            |
| Vervangjaar         | 2033                          |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |

| Speeltoestel |                   |
|--------------|-------------------|
| Nummer       | HVS-02.064        |
| Naam         | Klimwand module A |
| Omschrijving |                   |
| Typenummer   | 4000920           |
| Serienummer  |                   |
| Objectgroep  | Vast toestel      |
| Leverancier  |                   |



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Barcode ID          |                          |
| Transponder ID      |                          |
| Transponder Locatie | Wand links naast ingang. |
| UniekIDExtern       |                          |
| Bouwjaar            | 2011                     |
| Levensduur          | 20                       |
| Vervangjaar         | 2031                     |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |              |                              |      |
|--------------------------|----------|--------------|------------------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies             | Foto |
| 1                        | 4        | 00. Algemeen | 1 klimsteen/greep ontbreekt. | Ja   |
|                          |          | 0. Algemeen  | 1klimsteen monteren.         |      |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |

| Locatie       |                               | Speeltoestel |                   |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.064        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Klimwand module A |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                   |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 4000920           |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                   |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Vast toestel      |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                   |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                   |

## Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.065            |
| Naam                | Duikelstang           |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 1400001               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Wandbord - 2          |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</p> <p>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</p> <p>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</p> <p>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</p> <p>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</p> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bensen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bensen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.066            |
| Naam                | Wipplank              |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 8400150               |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Kopzijde.             |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |          |              |                  |      |
|--------------------------|----------|--------------|------------------|------|
| #                        | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies | Foto |
| 1                        | 2        | 00. Algemeen | klos beschadigd  | Ja   |
|                          |          | 0. Algemeen  | klos vervangen.  |      |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.       |
| 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. |
| 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.                 |
| 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.    |
| 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar                                        |

| Locatie       |                               | Speeltoestel |                       |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.066            |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Wiplank               |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                       |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 8400150               |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                       |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                       |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                       |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.067.a          |
| Naam                | Combi ladder          |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 10000018              |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Wandbord - B          |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 15                    |
| Vervangjaar         | 2026                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nummer              | HVS-02.095            |
| Naam                | Combi evenwichtsbalk  |
| Omschrijving        |                       |
| Typenummer          | 10000015              |
| Serienummer         |                       |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel |
| Leverancier         |                       |
| Barcode ID          |                       |
| Transponder ID      |                       |
| Transponder Locatie | Kopzijde.             |
| UniekIDExtern       |                       |
| Bouwjaar            | 2011                  |
| Levensduur          | 10                    |
| Vervangjaar         | 2021                  |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               | Speeltoestel |                                |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.104                     |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | Dubbele koppelbuis unitsysteem |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |                                |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   | 7600015                        |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |                                |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Verplaatsbaar toestel          |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |                                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |                                |

| Foto gymtoestel                                                                   |  | Barcode ID          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |  | Transponder ID      |              |
|                                                                                   |  | Transponder Locatie | Wandbord - 4 |
|                                                                                   |  | UniekIDExtern       |              |
|                                                                                   |  | Bouwjaar            | 2011         |
|                                                                                   |  | Levensduur          | 25           |
|                                                                                   |  | Vervangjaar         | 2036         |

| Memo |
|------|
| Geen |


| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.<br>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.<br>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.<br>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.<br>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar |



| Locatie       |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nummer        | HVS-02                        |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               |
| Postcode      | 3223GG                        |
| Plaats        | Hellevoetsluis                |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |



| Speeltoestel        |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nummer              | HVS-02.108              |
| Naam                | Ophangframe unitsysteem |
| Omschrijving        |                         |
| Typenummer          | 7600016                 |
| Serienummer         |                         |
| Objectgroep         | Verplaatsbaar toestel   |
| Leverancier         |                         |
| Barcode ID          |                         |
| Transponder ID      |                         |
| Transponder Locatie | Wandbord - 5            |
| UniekIDExtern       |                         |
| Bouwjaar            | 2011                    |
| Levensduur          | 25                      |
| Vervangjaar         | 2036                    |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.</li> <li>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.</li> <li>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.</li> <li>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.</li> <li>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar</li> </ol> |



| Locatie       |                               | Speeltoestel |              |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.Nieuw |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | berging      |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |              |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   |              |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |              |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Vloer        |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |              |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |              |

| Foto gymtoestel                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |   |
| Barcode ID                                                                        |   |
| Transponder ID                                                                    |   |
| Transponder Locatie                                                               |   |
| UniekIDExtern                                                                     |   |
| Bouwjaar                                                                          |   |
| Levensduur                                                                        | 0 |
| Vervangjaar                                                                       |   |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.<br>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.<br>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.<br>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.<br>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar |



| Locatie       |                               | Speeltoestel |              |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Nummer        | HVS-02                        | Nummer       | HVS-02.Nieuw |
| Naam          | Gymnastiekzaal De Bonsen Hoek | Naam         | polyurethaan |
| Straat en nr. | Martin Luther Kinglaan 5      | Omschrijving |              |
| Wijk          | Den Bonsen Hoek               | Typenummer   |              |
| Postcode      | 3223GG                        | Serienummer  |              |
| Plaats        | Hellevoetsluis                | Objectgroep  | Vloer        |
| Gemeente      | Hellevoetsluis                | Leverancier  |              |
| Beheerder     | Sportfonds Hellevoetsluis     |              |              |

| Foto gymtoestel                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |   |
| Barcode ID                                                                        |   |
| Transponder ID                                                                    |   |
| Transponder Locatie                                                               |   |
| UniekIDExtern                                                                     |   |
| Bouwjaar                                                                          |   |
| Levensduur                                                                        | 0 |
| Vervangjaar                                                                       |   |

| Memo |
|------|
| Geen |

| Openstaande constatering |
|--------------------------|
| Geen                     |

| Afgemelde constatering |
|------------------------|
| Geen                   |

| Urgentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.<br>2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.<br>3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.<br>4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.<br>5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar |