

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Memo
Plinten leveren een gevaarlijke situatie op.

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-03.001.a	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel	2027	25-10-2018	0
HVS-03.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-03.004.a	Rekstokinstallatie rekstok.	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-03.009.a	Volleybal grondpot aluminium netpa	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	1
HVS-03.009.b	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel	2026	30-10-2017	0
HVS-03.009.c	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2026	30-10-2017	0
HVS-03.009.d	Volleybalnet spanner type hefboom	Verplaatsbaar toestel	2026	30-10-2017	0
HVS-03.020.a	Koord 12 mm.	Vast toestel	2017	25-10-2018	0
HVS-03.020.b	Unitsysteem turning	Vast toestel	2017	25-10-2018	0
HVS-03.020.c	Unitsysteem trapezestok	Vast toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-03.020.d	Ringstellen kettlingzak.		2026	25-10-2018	0
HVS-03.024.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-03.0241.a	Korfbalmand riet	Verplaatsbaar toestel	2014	25-10-2018	0
HVS-03.038.a	Combiframe dekplank met leer bekl	Verplaatsbaar toestel	2021	25-10-2018	0
HVS-03 1	Minitrampoline	Verplaatsbaar toestel	2027	25-10-2018	0
HVS-03.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2010	25-10-2018	0
HVS-03.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2037	25-10-2018	2
HVS-03.0021	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2037	25-10-2018	2
HVS-03.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-03.004.b	Rekstokinstallatie vloerbus.	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-03.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-03.0051	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2031	25-10-2018	0

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-03.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2046	25-10-2018	0
HVS-03.0091	Volleybal/Badminton muurstrip	Vast toestel	2005	25-10-2018	0
HVS-03.0091.b	Volleybalschuifstuk kort	Vast toestel	2027	25-10-2018	0
HVS-03.0091.c	Volleybalratelspanner met band	Vast toestel	1990	25-10-2018	0
HVS-03.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-03.020	Unitsysteem handbediend.	Vast toestel	2037	25-10-2018	0
HVS-03.022	Ringestok unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-03.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-03.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-03.025	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-03.0251	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-03.026.a	Springplank schoolmodel	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-03.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2025	25-10-2018	0
HVS-03.030	Minitrampoline	Verplaatsbaar toestel	2024	30-10-2017	0
HVS-03.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-03.037.a	Trapezoïde dekplank	Verplaatsbaar toestel	2014	30-10-2017	0
HVS-03.038	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-03.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	2
HVS-03.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-03.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	1
HVS-03.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-03.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-03.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-03.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-03.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-03.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	25-10-2018	0
HVS-03.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-03.049	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-03.0491	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-03.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-03.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-03.055	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-03.067	Aluminium ladder met haken.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-03.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03 1
Naam	Minitrampoline
Omschrijving	
Typenummer	4800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Verstelpoot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.001
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur naast opbergbeugel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	30
Vervangjaar	2010

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Rek heeft geen valbeveiliging.	Ja
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme is niet zelfremmend.	Ja
		Metaalwerk	Klimrek ombouwen naar elektrisch bedienbaar.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Men heeft houtwerk boven de rekken gemaakt en dit blokkeert de loopwagen.	Ja
		Muurbevestiging	Houtwerk inzagen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.002
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4000505
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.002
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4000505
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0021
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Geen valbeveiliging aanwezig.	Ja
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme is niet zelfremmend.	Ja
		Metaalwerk	Klimrek ombouwen naar elektrisch bedienbaar.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Men heeft houtwerk boven het rek gemaakt en dit blokkeert de wagen.	Ja
		Metaalwerk	Het houtwerk inzagen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0021
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4000505
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0021
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4000505
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Tussen de rekstokken en de palen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	30
Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.005
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0051
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	30
Vervangjaar	2046

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0091
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Volleybal/Badminton muurstrip
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	8000063
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links naast kikker, ingangzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	25
Vervangjaar	2005


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 5
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	5
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.020
Naam	Unitsysteem handbediend.
Omschrijving	
Typenummer	600000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur bij kikkerplaat berging links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.022
Naam	Ringenstok unitsysteem
Omschrijving	
Typenummer	7600040
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links stok.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.024
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4001000
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0241
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4001000
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.025
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0251
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.026.a
Naam	Springplank schoolmodel
Omschrijving	
Typenummer	6800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	20
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.030
Naam	Minitrampoline
Omschrijving	
Typonummer	4800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Verstelpoot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Minitramp	Afdekrand zeilogen uitgescheurd.	Ja
		Dekken	Afdekrand vervangen	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.030
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Minitrampoline
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4800000
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.038
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Turnbank	Klamp krom/kapot.	Ja
		Bladdeel	Klamp vervangen.	
2	3	Turnbank	Een blad is gescheurd/beschadigd.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel 360x25x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.044
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0441
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	De bevestiging van de evenwichtslat is onvoldoende.	Ja
		Evenwichtslat	Evenwichtslat vastzetten met blindklinknagel.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0441
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typonummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad beschadigd.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel 360x25x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen	Dop(pen) ontbreekt, ontbreken.	Ja
		Doppen	Dop 40x20 monteren	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0442
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0442
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen Doppen	Dop(pen) ontbreekt, ontbreken. Dop 40x20 monteren	Ja
2	3	Turnbank Metaalwerk	Wiel as boutje te lang. Wiel as boutje vervangen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0444
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank Metaalwerk	Wiel as boutje te lang. Wiel as boutje vervangen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.0445
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	7200018
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		


Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bij duwbeugel
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering


Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.049
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Landingsmatwagen enkel
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4400031
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat transportwagen	De gesp van de band is stuk.	Ja
		Opbergband	Band vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.0491
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-03	Nummer	HVS-03.050
Naam	Gymnastiekzaal De Branding	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Branding 53	Omschrijving	
Wijk	de Struyten	Typenummer	4400100
Postcode	3224GA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	2e cel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	25
Vervangjaar	2030


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.055
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	25
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.067
Naam	Aluminium ladder met haken.
Omschrijving	
Typenummer	4402000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Naast rechter ladder, links van stalen p
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-03
Naam	Gymnastiekzaal De Branding
Straat en nr.	Branding 53
Wijk	de Struyten
Postcode	3224GA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfondsen Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-03.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	25
Vervangjaar	2034

Memo

Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar