

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Memo

Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-06.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-06.001.a	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel	2018	25-10-2018	1
HVS-06.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2018	25-10-2018	0
HVS-06.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2039	25-10-2018	0
HVS-06.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	1
HVS-06.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-06.0051	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-06.009	Volleybal/Badminton muurstip	Vast toestel	2040	25-10-2018	0
HVS-06.0092	Volleybalschuifstuk	Verplaatsbaar toestel	2035	25-10-2018	0
HVS-06.0093	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2000	25-10-2018	0
HVS-06.0094	Volleybalschuifstuk spanner	Verplaatsbaar toestel	2000	25-10-2018	0
HVS-06.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2019	25-10-2018	1
HVS-06.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2019	25-10-2018	1
HVS-06.019	Ringenset conventioneel	Vast toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-06.022	Ringenset	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	1
HVS-06.023	Springpaal	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-06.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-06.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-06.025	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2027	25-10-2018	1
HVS-06.0251	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2027	25-10-2018	1
HVS-06.027	Springplank type Budapest	Verplaatsbaar toestel	2016	25-10-2018	1
HVS-06.0271	Springplank type Budapest	Verplaatsbaar toestel	2016	25-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-06.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-06.029.a	Bok M.O. model	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-06.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	25-10-2018	1
HVS-06.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-06.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	1
HVS-06.039	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-06.040	Brug maat 1	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-06.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-06.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-06.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2026	25-10-2018	0
HVS-06.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	1
HVS-06.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-06.049	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	1
HVS-06.0491	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-06.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2025	25-10-2018	0
HVS-06.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-06.055.a	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-06.057.a	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-06.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2039	25-10-2018	0
HVS-06.103	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2016		0
HVS-06.Nieuw	Kettingbak/zak	Ringenstellen		25-10-2018	0
HVS-06.Nieuw	koorden	Ringenstellen		25-10-2018	0
HVS-06.Nieuw	Turnring	Ringenstellen		25-10-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Memo
Geen

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.001
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000002
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven kikkerplaat.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	30
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	30
Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.004
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6400100
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links paal.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Rekstokinstallatie	Potten zijn vervuild/verroest.	Ja
		Palen/vloerpotten	Potten schoonmaken.	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.004
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6400100
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.005
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0051
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400000
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie Nummer HVS-06 Naam Gymnastiekzaal Moriaanseweg Straat en nr. Moriaanseweg west 2 Wijk Onbekend Postcode 3222AD Plaats Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis Beheerder		Speeltoestel Nummer HVS-06.009 Naam Volleybal/Badminton muurstrip Omschrijving Typenummer 8000063 Serienummer Objectgroep Vast toestel Leverancier Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie Links muurstrip UniekIDExtern Bouwjaar 2015 Levensduur 25 Vervangjaar 2040	
Foto gymtoestel 			
Memo Geen			
Openstaande constatering Geen			
Afgemelde constatering Geen			

Urgentie 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0092
Naam	Volleybalschuifstuk lang
Omschrijving	
Typenummer	8000060
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	20
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0093
Naam	Volleybalschuifstuk kort
Omschrijving	
Typenummer	8000061
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	20
Vervangjaar	2000

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0094
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Volleybalschuifstuk spanner
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000070
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	20
Vervangjaar	2000

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Berging rechts binnenzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	5
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	opbergbeugels niet aanwezig.	Ja
		0. Algemeen	opbergbeugels monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.010
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000010
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Berging rechts binnenzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	5
Vervangjaar	2019


Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	opbergbeugel niet aanwezig.	Nee
		0. Algemeen	opbergbeugels monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.019
Naam	Ringenstel conventioneel
Omschrijving	
Typenummer	6640005
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.022
Naam	Ringenstok
Omschrijving	
Typenummer	7600045
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Ringenstellen	Ringenstok dient er één voor unitsysteem te zijn.	Ja
		Ringenstok/haken	Ringenstok vervangen	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.022
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Ringenstok
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7600045
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.023
Naam	Springpaal
Omschrijving	
Typenummer	4001003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.024
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.025
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Berging rechts binnenzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	20
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Springkast	dek versleten.	Ja
		Leren dek	Dek opnieuw bekleden met leer	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.025
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0251
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Berging rechts binnenzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	20
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	Slijtage	Ja
		Leren dek	Dek opnieuw bekleden met leer.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0251
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.027
Naam	Springplank type Budapest
Omschrijving	
Typenummer	6800005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Linker voet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.027
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Springplank type Budapest
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800005
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0271
Naam	Springplank type Budapest
Omschrijving	
Typenummer	6800005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Linker voet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	kopbekleding is kapot.	Ja
		0. Algemeen	kop opnieuw bekleden.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0271
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Springplank type Budapest
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800005
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	30
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.028
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Paard T-pootconstructie
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000000
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.029.a
Naam	Bok M.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.029.a
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Bok M.O. model
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	500001
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder			

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	springdek is versleten.	Ja
		0. Algemeen	springdek vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.031
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.035
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bekleding is kapot	Ja
		0. Algemeen	balk opnieuw bekleden.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.035
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.039
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Berging rechts binnenzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	25
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.040
Naam	Brug maat 1
Omschrijving	
Typenummer	600003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Brugligger.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.044
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0441
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bladdeel zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		0. Algemeen	bladdeel vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0441
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0442
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0443
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bladdeel zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		0. Algemeen	bladdeel vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0444
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	bladdeel zit los. Kapotte schroeven zitten nog in de bladdeel.	Ja
		0. Algemeen	bladdeel vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.0445
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Nee
		Vulling	Vulling is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering


Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.049
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	opbergband kapot.	Ja
		0. Algemeen	opbergriem vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.049
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Landingsmatwagen enkel
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400031
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.0491
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-06	Nummer	HVS-06.050
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400100
Postcode	3222AD	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	25
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.055.a
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder bak
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.057.a
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-06
Naam	Gymnastiekzaal Moriaanseweg
Straat en nr.	Moriaanseweg west 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AD
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-06.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links op kastenwand.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	25
Vervangjaar	2039

Memo

Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar