

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Memo
Zaal heeft vloerverwarming.

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-07.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2037	24-10-2018	5
HVS-07.0021	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2037	24-10-2018	3
HVS-07.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2023	8-2-2018	1
HVS-07.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-07.0051	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-07.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2044	24-10-2018	0
HVS-07.0091	Volleybal tuipaal	Verplaatsbaar toestel	2038	24-10-2018	0
HVS-07.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2015	24-10-2018	0
HVS-07.016	Aluminium ladder met haken.	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-07.020	Unitsysteem handbediend.	Vast toestel	2037	24-10-2018	2
HVS-07.022	Ringestok	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2023	24-10-2018	2
HVS-07.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2023	24-10-2018	2
HVS-07.025	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2023	24-10-2018	0
HVS-07.0251	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2034	24-10-2018	0
HVS-07.026.a	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-07.0271	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-07.0272	Springplank type Ergotop 6	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	0
HVS-07.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	2
HVS-07.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	0
HVS-07.030	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-07.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-07.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2023	24-10-2018	1
HVS-07.037	Trapezoïde	Verplaatsbaar toestel	2012	24-10-2018	0
HVS-07.039.Nieuw	Combiframe piramidaal		2038	24-10-2018	0
HVS-07.040	Brug maat 1	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-07.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-07.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-07.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	19-10-2017	0
HVS-07.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	24-10-2018	0
HVS-07.049	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-07.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-07.0501	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-07.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2041	24-10-2018	0
HVS-07.0521	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2030	24-10-2018	0
HVS-07.055	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-07.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2039	24-10-2018	0
HVS-07.Nieuw	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2027	24-10-2018	0
HVS-07.Nieuw	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel	2027	8-2-2018	0
HVS-07.Nieuw	Volleybalschuifstuk kort			24-10-2018	2
HVS-07.Nieuw	Volleybalspansysteem integrated			24-10-2018	0
HVS-07.Nieuw	berging	Vloer		24-10-2018	0
HVS-07.Nieuw	polyurethaan	Vloer		24-10-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nnummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	




Memo
Zaal heeft vloerverwarming.

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	



Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.001
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1982
Levensduur	40
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Rek heeft geen valbeveiliging.	Nee
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	3	Klimrekken	Slinger ontbreekt.	Nee
		Besturing	Slinger monteren.	
3	3	Klimrekken	Overbrenging ophijs systeem is niet zelfremmend.	Ja
		Metaalwerk	Wandrek ombouwen naar elektrisch.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.002
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000505
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0021
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Geen valbeveiliging aanwezig.	Nee
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	3	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme is niet zelfremmend.	Ja
		Metaalwerk	Wandrek ombouwen naar elektrisch.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0021
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000505
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Middenbevestiging muurzuij links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1993
Levensduur	30
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Rekstokinstallatie Rekstokken	Grendelpen ontbreken 3x Grendelpen plaatsen	Ja
2	3	Rekstokinstallatie Palen/vloerpotten	Palen zijn beschadigd, gaten uitgesleten. Paal vervangen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.005
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	20
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0051
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel			
	Barcode ID		
	Transponder ID		
	Transponder Locatie	Links achter bord op koker.	
	UniekIDExtern		
	Bouwjaar	2013	
	Levensduur	20	
	Vervangjaar	2033	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.009
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Volleybalzuil aluminium
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000008
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	30
Vervangjaar	2044

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0091
Naam	Volleybal tuipaal
Omschrijving	
Typenummer	8000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	25
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.010
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000010
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	6 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	7
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.016
Naam	Aluminium ladder met haken.
Omschrijving	
Typenummer	4402000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechter ladder naast riem links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.020
Naam	Unitsysteem handbediend.
Omschrijving	
Typenummer	600000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	30
Vervangjaar	2037

Memo
ringen koorden vervangen volgens order.

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Ringenstellen	Ringenriem is versleten.	Ja
		Ringenriem	Ringenriem moet vervangen worden.	
2	3	Ringenstellen	Ringenstel staalkabels	Ja
		Plafondunits	Geheel reviseren, gezien de leeftijd.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen	Katrol stuk uit gebroken.8x	Ja
		Katrollen	Katrol asgat 12 mm. Ì 80 mm. vervangen.8x	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.020
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Unitsysteem handbediend.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.022
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Ringenstok
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7600045
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Links stok.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	1982
		Levensduur	40
		Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.024
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo
Geen


Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	Lijnhouder krom/ontbreekt.	Nee
		Paal met voet	Lijnhouder monteren	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	Paal/Voet borging ontbreekt.	Nee
		Paal met voet	Borgplaat met knop monteren.	
2	3	Korfbal-Springpalen	Lijnhouder krom/ontbreekt.	Nee
		Paal met voet	Lijnhouder monteren	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.025
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Springkast Delen	Stapelklos gebroken. Stapelklos type Jeka monteren	Nee
2	3	Springkast Verrolinrichting	Wielen zijn vies. Wielen schoonmaken Wielen schoongemaakt	Ja
3	4	Springkast Delen	Stapeldoppen.ontbreken 4x Stapeldop monteren4x	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0251
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Binnenzijde dek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast Verrolinrichting	Wielen zijn vies. Wielen schoonmakenWielen schoongemaakt	Ja
2	3	Springkast Delen	Kopdeel. Deel is aan vervanging toe	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.026.a
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Lv in draagplank.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0271
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0272
Naam	Springplank type Ergotop 6
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1996
Levensduur	30
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen	Dop(pen) ontbreekt, ontbreken.	Nee
		Doppen	Dop(pen) 40x20 monteren9x,Dop(pen) 40x40 monteren3x monteren.	
2	5	Turnbok/Turnpaard	Versleten.	Ja
		Leren dek	Romp opnieuw bekleden met leer	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbok/Turnpaard	1x vloerbescherming ontbreekt turnpaard.	Ja
		Poten	1x vloerbescherming turnpaard koker 80x40	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.028
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Paard T-pootconstructie
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1996
Levensduur	20
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.030
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Minitrampoline
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Verstelpoot
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2016
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Trampoline transportwagen Wielen	De wielen zijn versleten. Wielen vervangen	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.035
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Opbergbeugel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Wedstrijdbalk	Balk opnieuw bekleden.	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar	

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.035
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.037
Naam	Trapezoïde
Omschrijving	
Typenummer	7220000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1982
Levensduur	30
Vervangjaar	2012

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Foto gymtoestel	
	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.039.Nieuw
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	17.JEKA 0003886
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2018
Levensduur	20
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.040
Naam	Brug maat 1
Omschrijving	
Typenummer	600003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	20
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Rubber voet	Ja
		Vloerbescherming	Rubber voet type Jeka monteren	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0441
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2007
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen Doppen	Dop(pen) ontbreekt, ontbreken. Dop(pen) 40x20 monteren	Nee
2	3	Turnbank Vloerbescherming	Rubber voet Rubber voet type Jeka monteren	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Rubber voet	Ja
		Vloerbescherming	Rubber voet type Jeka monteren	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0444
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Rubber voet	Ja
		Vloerbescherming	Rubber voet type Jeka monteren 2x	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0445
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typonummer	7200018
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Rubber voet	Ja
		Vloerbescherming	Rubber voet type Jeka monteren	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.045
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Turnmat Jeka 150
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7210000
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
Links achter wagen op koker 2016 10 2026	

Memo
Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering
Geen
Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.047
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Turnmatwagen horizontaal
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7210031
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Turnmat transportwagen	wagen te klein voor het aantal matten.	Ja
		Dekplank	extra wagen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Landingsmat	roosters uitgerafeld.	Ja
		Hoes/vulling	nieuwe roosters innaaien.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.048
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder			

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Landingsmat	roosters uitgerafeld.	Ja
		Hoes/vulling	roosters nieuw innaaien.	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.049
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	20
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.050
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400100
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	2e cel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.0501
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400100
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.0521
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	25
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.055
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	25
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	25
Vervangjaar	2039

Memo

Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering


Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-07
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3224TT
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-07.Nieuw
Naam	Volleybalschuifstuk kort
Omschrijving	
Typenummer	8000061
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	Jeka Service B.V.

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	20
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Volleybalinstallatie	Schuifstuk, inset is verbogen.	Nee
		Schuifstuk	Schuifstuk, inset vervangen.2x	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.Nieuw
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	Volleybalspansysteem integrated
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000072
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	20
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.Nieuw
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	berging
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vloer
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-07	Nummer	HVS-07.Nieuw
Naam	Gymnastiekzaal Plataanlaan	Naam	polyurethaan
Straat en nr.	Plataanlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3224TT	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vloer
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder			

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
0	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar