

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo

Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel		20-11-2018	0
HVS-08.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2040	20-11-2018	0
HVS-08.001.a	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel	2025	20-11-2018	0
HVS-08.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2018	20-11-2018	0
HVS-08.002	Klimrek elektrisch	Vast toestel	2040	26-10-2018	0
HVS-08.0021	Klimrek handbediend. 3S	Vast toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2040	20-11-2018	0
HVS-08.004.a	Rekstokinstallatie rekstok.	Verplaatsbaar toestel	2040	20-11-2018	0
HVS-08.004.b	Rekstokinstallatie vloerbus.	Verplaatsbaar toestel	2060	20-11-2018	0
HVS-08.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.0051	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2040	20-11-2018	0
HVS-08.009.a	Volleybal grondpot aluminium netpa	Verplaatsbaar toestel	2060	20-11-2018	0
HVS-08.009.b	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel	2020	20-11-2018	0
HVS-08.0091	Volleybal tuipaal	Verplaatsbaar toestel	2035	20-11-2018	0
HVS-08.0091.a	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2020	20-11-2018	0
HVS-08.0091.b	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel	2020	20-11-2018	0
HVS-08.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2020	20-11-2018	0
HVS-08.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2015	20-11-2018	1
HVS-08.019	Unitsysteem elektrisch	Vast toestel	2040	20-11-2018	0
HVS-08.019.a	Ringstellen touwwerk	Vast toestel	2017	20-11-2018	0
HVS-08.019.b	Unitsysteem verlengband	Vast toestel	2022		0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-08.019.c	Unitsysteem turning	Vast toestel	2022	20-11-2018	0
HVS-08.019.d	Unitsysteem kettlingzak	Vast toestel	2022	20-11-2018	0
HVS-08.022	Ringenstok	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.024.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.0241.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.025	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	3
HVS-08.0251	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	20-11-2018	0
HVS-08.0252	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	20-11-2018	1
HVS-08.027	Springplank type Budapest	Verplaatsbaar toestel	2020	20-11-2018	1
HVS-08.0271	Springplank type Ergotop 6	Verplaatsbaar toestel	2018	20-11-2018	0
HVS-08.0272	Springplank type Budapest	Verplaatsbaar toestel	2018	20-11-2018	2
HVS-08.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2030	20-11-2018	0
HVS-08.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	20-11-2018	1
HVS-08.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2028	20-11-2018	0
HVS-08.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2015	20-11-2018	0
HVS-08.039	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2035	20-11-2018	0
HVS-08.039.a	Combiframe dekplank met leer bekl	Verplaatsbaar toestel	2020		0
HVS-08.040	Brug maat 1	Verplaatsbaar toestel	2018	20-11-2018	0
HVS-08.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2023	20-11-2018	0
HVS-08.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	20-11-2018	0
HVS-08.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	20-11-2018	1
HVS-08.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	20-11-2018	1
HVS-08.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	20-11-2018	2
HVS-08.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	20-11-2018	0
HVS-08.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2024	20-11-2018	3
HVS-08.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2028	20-11-2018	0
HVS-08.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	20-11-2018	0
HVS-08.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	20-11-2018	0
HVS-08.049.Nieuw	Landingsmatwagen dubbel		2043	20-11-2018	0
HVS-08.050.a	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	20-11-2018	0
HVS-08.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2033	20-11-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-08.055	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2035	20-11-2018	0
HVS-08.057	Ballenwagen met omklapbeugel.	Verplaatsbaar toestel	2035	20-11-2018	0
HVS-08.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2035	20-11-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.001
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000002
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.002
Naam	Klimrek elektrisch
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter wagen op koker
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo

4 vaks multifunctioneel klimrek, aluminium stijlen en essenhouten sporten. (Met horizontaal stelling). Met uniek opklapsysteem, stalen bovenbuis met scharniermechanisme. Eenvoudig te bedienen en op iedere gewenste hoogte te gebruiken. Inclusief bedieningsschakelaar.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Klimrekken	De sleutelschakelaar is stuk. sleutel afgebroken stuk zit nog in de schakelaar.	Ja
		Besturing	schakelaar + sleutel vervangen	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.002
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Klimrek elektrisch
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000505
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0021
Naam	Klimrek handbediend. 3S
Omschrijving	
Typenummer	4000503
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechter muurarm binnenzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.005
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0051
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0091
Naam	Volleybal tuipaal
Omschrijving	
Typenummer	8000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	5
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	5
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	00. Algemeen	netten ontbreken. waarschijnlijk in de kast op slot.	Nee
		0. Algemeen	overleggen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.019
Naam	Unitsysteem elektrisch
Omschrijving	
Typenummer	600010
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - C
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Ringstellen Plafondunits	dient gesmeerd te worden, valbescherming ontbreekt. Smeren + valbescherming plaatsen.	Ja
2	2	Ringstellen Ringentouwen	Snelsluiting ringen kapot. 2x Snelsluitingen vervangen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.019
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Unitsysteem elektrisch
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600010
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.022
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Ringenstok
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7600045
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - 5
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2010
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2030

Memo	
Geen	

Openstaande constatering	
Geen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Ringenstellen	Ringenstok is krom.	Ja
		Ringenstok/haken	Ringenstok vervangen	

Urgentie	
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.	
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.	
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.	
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.	
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar	

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.024
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde in koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde in koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.025
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	Hoekklossen.	Ja
		Delen	Stapelklos type J&F monteren.	
2		Springkast	Slijtage, dek zit los op bovenste deel.	Ja
		Leren dek	kast is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Springkast	Speling op de delen, gevaar voor omvallen.	Ja
		Delen	Springkast vervangen	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.025
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.025
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0251
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0252
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek gescheurd.	Ja
		0. Algemeen	dek opnieuw bekleden met leder.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	Hoekklos beschadigd.	Ja
		0. Algemeen	hoekklos vervangen.	
2	2	00. Algemeen	wielen zijn vies	Ja
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0252
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springkast groen/rood-wit
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800100
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Klimtoestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0252
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springkast groen/rood-wit
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800100
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Klimtoestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1




Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.027
Naam	Springplank type Budapest
Omschrijving	
Typenummer	6800005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Lv in draagplank.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.027
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springplank type Budapest
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800005
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0271
Naam	Springplank type Ergotop 6
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Lv in draagplank.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0272
Naam	Springplank type Budapest
Omschrijving	
Typenummer	6800005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Lv in draagplank.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dempingblok is kapot.	Ja
		0. Algemeen	nieuwe dempingblok monteren.	
2		Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0272
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Springplank type Budapest
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800005
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter frame op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Minitrampoline open eind	Springdek is versleten.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.031
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Trampoline transportwagen Metaalwerk	Rubbergranulaat ontbreekt / kapot. Rubbergranulaat monteren.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.035
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	links beugel.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	1995
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.039
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.040
Naam	Brug maat 1
Omschrijving	
Typenummer	600003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Brugligger.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	20
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	15
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0441
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen 0. Algemeen	doppen ontbreken. 2x dop 40x40 monteren.	Ja
2	3	Turnbank Bladdeel	Klampbekleding kapot. Klamp opnieuw bekleden.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0441
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden


Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad beschadigd.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel 360x8,5x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Klambekleding kapot.	Ja
		Bladdeel	2 klampen opnieuw bekleden.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0442
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0442
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	2x .klamp bekleding kapot.	Ja
		0. Algemeen	2 x klamp opnieuw bekleden.	


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	2x dop ontbreekt	Ja
		0. Algemeen	2 doppen 40x40 monteren.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0443
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0443
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden


Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	evenwichtslat is los.	Ja
		0. Algemeen	evenwichtslat vastzetten met blindklinkmoeren.	
2	3	Turnbank	Een blad beschadigd.	Ja
		Bladdeel	2 Bladdelen 360x8,5x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	klamp bekleding is stuk.	Ja
		Bladdeel	klampen opnieuw bekleden	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0444
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.0444
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnmatten Hoes	1x Leren hoeken Kapot. Hoes 150x100x6 vervangen	Ja
2	3	Turnmatten Hoes	1x naad los. naad repareren.	Ja
3	3	Turnmatten Hoes	Hoes zit een scheurtje in. de 4 oude groene matten vervangen door nieuwe turnmatten	Ja

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.045
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Turnmat Jeka 150
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7210000
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-08	Nummer	HVS-08.049.Nieuw
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek	Naam	Landingsmatwagen dubbel
Straat en nr.	Rodekruislaan 3	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400030
Postcode	3223MA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar
	17.JEKA 0003894 links beugel. 2018 25 2043

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.050.a
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.055
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.057
Naam	Ballenwagen met omklapbeugel.
Omschrijving	
Typenummer	410001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-08
Naam	Gymnastiekzaal Ravense Hoek
Straat en nr.	Rodekruislaan 3
Wijk	Onbekend
Postcode	3223MA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-08.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	6 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar