


Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Tokkelbaan gedaan Longen Bibberpaal Handmatig toevoegen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-09.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2010	26-10-2018	2
HVS-09.001.a	Klimtouw lengte 7,5 m. maximaal.	Vast toestel	2020	26-10-2018	1
HVS-09.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2018	26-10-2018	0
HVS-09.0011	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2029	26-10-2018	0
HVS-09.0011.a	Klimtouw lengte 7,5 m. maximaal.	Vast toestel	2020	18-10-2017	0
HVS-09.002	Klimrek elektrisch OV	Vast toestel	2038	26-10-2018	0
HVS-09.0021	Klimrek elektrisch OV	Vast toestel	2038	26-10-2018	0
HVS-09.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2028	26-10-2018	1
HVS-09.004.1	Materiaalwagen	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.0042	Bibberpaal	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.007	Basketbaltoren B01024	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	1
HVS-09.0071	Basketbaltoren B01024	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	3
HVS-09.008	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 2	Vast toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.0081	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 2	Vast toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.0082	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 2	Vast toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.0083	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 2	Vast toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2048	26-10-2018	1
HVS-09.009.a	Volleybal grondpot aluminium netpa	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	1
HVS-09.009.b	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel	2005	26-10-2018	0
HVS-09.009.c	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2005	26-10-2018	0
HVS-09.009.d	Volleybalratelspanner met band	Verplaatsbaar toestel	2017	26-10-2018	0
HVS-09.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2020	26-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-09.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	0
HVS-09.012.1	Badminton oprolswagen netten	Verplaatsbaar toestel	2020	26-10-2018	0
HVS-09.015.a	Scheidsrechterstoel vrijstaand	Verplaatsbaar toestel	2036	26-10-2018	0
HVS-09.015.b	Scheidsrechterstoel vrijstaand	Verplaatsbaar toestel	2036	26-10-2018	0
HVS-09.017	Handbaldoel elektrisch ophijsbaar	Vast toestel	2019	26-10-2018	0
HVS-09.019	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2042	26-10-2018	0
HVS-09.019.a	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.019.b	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.019.c	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.019.d	Kettingzak	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.0191	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2042	26-10-2018	0
HVS-09.0191.a	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.0191.b	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.0191.c	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2037	26-10-2018	0
HVS-09.0191.d	Kettingzak	Vast toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.0193	Unitsysteem elektrisch	Vast toestel	2036	26-10-2018	1
HVS-09.0193.a	Koord 12 mm.	Vast toestel	2016		0
HVS-09.0193.b	Unitsysteem turnring	Vast toestel	2016		0
HVS-09.022	Ringestok unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2035	26-10-2018	0
HVS-09.024	Korfbalpaal aluminium	Verplaatsbaar toestel	2031	26-10-2018	0
HVS-09.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0241.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	18-10-2017	0
HVS-09.0242	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0242.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	18-10-2017	0
HVS-09.0243	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0243.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	18-10-2017	0
HVS-09.0244	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0244.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	18-10-2017	0
HVS-09.0245	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0246	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0247	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	0
HVS-09.0248	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	0
HVS-09.025	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2027	26-10-2018	2

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-09.0251	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2027	26-10-2018	2
HVS-09.0252	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2019	26-10-2018	2
HVS-09.0253	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2019	26-10-2018	2
HVS-09.026	Springplank schoolmodel	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.0261	Springplank schoolmodel	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.0262	Springplank schoolmodel	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.0263	Springplank schoolmodel	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2031	26-10-2018	1
HVS-09.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2021	26-10-2018	1
HVS-09.0291	Bok M.O. model	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	1
HVS-09.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2025	26-10-2018	0
HVS-09.0311	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.032	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.0321	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.033	Trampoline Grand Master 13M	Verplaatsbaar toestel	2021	26-10-2018	0
HVS-09.034	Tschoukbal 120x120 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	26-10-2018	0
HVS-09.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2018	26-10-2018	1
HVS-09.038	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2034	26-10-2018	0
HVS-09.038.a	Combiframe dekplank multiplex.	Verplaatsbaar toestel	2024	18-10-2017	0
HVS-09.038.b	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.039	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2035	26-10-2018	1
HVS-09.039.a	Combiframe dekplank met leer bekl	Verplaatsbaar toestel	2020	18-10-2017	0
HVS-09.040	Brug maat 2	Verplaatsbaar toestel	2032	26-10-2018	0
HVS-09.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	1
HVS-09.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	2
HVS-09.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	0
HVS-09.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	1
HVS-09.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	1
HVS-09.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	1
HVS-09.0446	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	0
HVS-09.0447	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	1
HVS-09.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-09.0471	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	26-10-2018	0
HVS-09.0482	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	26-10-2018	0
HVS-09.0484	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	26-10-2018	0
HVS-09.049	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2028	26-10-2018	0
HVS-09.0492	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2030	26-10-2018	0
HVS-09.0493	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2037	26-10-2018	0
HVS-09.0494	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2032	26-10-2018	0
HVS-09.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.0501	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	26-10-2018	0
HVS-09.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2025	26-10-2018	0
HVS-09.0521	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2038	26-10-2018	0
HVS-09.0522	Lange mat wagen omklapmodel	Verplaatsbaar toestel	2015	26-10-2018	0
HVS-09.057	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2027	26-10-2018	0
HVS-09.0571	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2029	26-10-2018	0
HVS-09.0572	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2037	26-10-2018	0
HVS-09.0573	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2037	26-10-2018	0
HVS-09.0574	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2023	26-10-2018	0
HVS-09.064	Klimwand module A	Vast toestel	2026	30-3-2018	0
HVS-09.0641	Klimwand module A	Vast toestel	2022	26-10-2018	2
HVS-09.068.a	Klimnet unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2018	26-10-2018	0
HVS-09.096	Hockeybalk kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024	26-10-2018	0
HVS-09.0971	Hockeybalk transportwagen.	Verplaatsbaar toestel	2039	26-10-2018	0
HVS-09.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2021	26-10-2018	1
HVS-09.103	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.1031	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.1032	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.1033	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2022	26-10-2018	0
HVS-09.105	Air Tumblingbaan Maxi	Verplaatsbaar toestel	2020	26-10-2018	0
HVS-09.114	Longen	Vast toestel	2025	26-10-2018	0
HVS-09.115	Slackline paal	Bewegingsonderwijs	2024	26-10-2018	0
HVS-09.Nieuw	Tokkelbaan	Vast toestel	2023	26-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Tokkelbaan gedaan Longen Bibberpaal Handmatig toevoegen

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.001
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur opbergbeugel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	30
Vervangjaar	2010

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	touwen beginnen uit te drogen.	Ja
		0. Algemeen	touwen vervangen	
2	3	00. Algemeen	katrol wielen piepen.	Ja
		0. Algemeen	installatie smeren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.001
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000002
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0011
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven kikkerplaat.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	30
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.002
Naam	Klimrek electrisch OV
Omschrijving	
Typenummer	4000512
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0021
Naam	Klimrek electrisch OV
Omschrijving	
Typenummer	4000512
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	30
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Rekstokinstallatie	Potten zijn vervuild/verroest en staat water in.	Ja
		Palen/vloerpotten	Potten schoonmaken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.004
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6400100
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.004.1
Naam	Materiaalwagen
Omschrijving	
Typenummer	6400260
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	25
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0042
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Bibberpaal
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - C
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2011
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.007
Naam	Basketbaltoren B01024
Omschrijving	
Typenummer	B01024
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde frame links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Basketbaltoren verrolbaar	Vloerbescherming achterzijde ontbreekt.	Ja
		Bord	Vloerbescherming aanbrengen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.007
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Basketbaltoren B01024
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	B01024
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0071
Naam	Basketbaltoren B01024
Omschrijving	
Typenummer	B01024
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde frame links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	beschermer kapot.	Ja
		0. Algemeen	beschermer vervangen.	
2	3	00. Algemeen	beschermer is gescheurd.	Ja
		0. Algemeen	beschermer vervangen.	
3	3	Basketbaltoren verrolbaar	Vloerbescherming achterzijde ontbreekt.	Ja
		Bord	Nieuwe vloerbescherming aanbrengen(vilt).	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0071
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Basketbaltoren B01024
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	B01024
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.008
Naam	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 225
Omschrijving	
Typenummer	400004
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0081
Naam	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 225
Omschrijving	
Typenummer	400004
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0082
Naam	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 225
Omschrijving	
Typenummer	400004
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0083
Naam	Basketbalinstallatie wegdraaibaar 225
Omschrijving	
Typenummer	400004
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2018
Levensduur	30
Vervangjaar	2048

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Volleybalinstallatie	Het spansysteem is stuk.	Ja
		Spansysteem	Band van de spanner vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.009
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Volleybalzuil aluminium
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000008
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	5
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	00. Algemeen	1 net ontbreekt	Nee
		0. Algemeen	1 volleybal net 9,5m met stokken leveren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	5
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.012.1
Naam	Badminton oprolwagen netten
Omschrijving	
Typenummer	420010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.015.a
Naam	Scheidsrechterstoel vrijstaand
Omschrijving	
Typenummer	6800220
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde plateau.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.015.b
Naam	Scheidsrechterstoel vrijstaand
Omschrijving	
Typenummer	6800220
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde plateau.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.017
Naam	Handbaldoel electrisch ophijsbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200015
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1994
Levensduur	25
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.019
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6640006
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Bint links.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2012
		Levensduur	30
		Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0191
Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640006
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder lier.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	30
Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0193
Naam	Unitsysteem elektrisch
Omschrijving	
Typenummer	600010
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	30
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	L2 motor draait niet helemaal terug maar berg stand.	Ja
		0. Algemeen	repareren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0193
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Unitsysteem elektrisch
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600010
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.022
Naam	Ringenstok unitsysteem
Omschrijving	
Typenummer	7600040
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur onder opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	20
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.024
Naam	Korfbalpaal aluminium
Omschrijving	
Typenummer	x14562
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Binnenzijde transportwagen tegen koker
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo

Zeer lichte aluminium zuil 76 mm. dia., met aan de bovenzijde een nastelbaar verloopstuk voor kunststof mand. Mandhoogte 3.5 mtr. boven de vloer. Volgens IKF voorschriften

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0242
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0243
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0244
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0245
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4001000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2004
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0246
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0247
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0248
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.025
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	20
Vervangjaar	2027

Memo
Geen



Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	
2	2	00. Algemeen	wielen zijn vies	Ja
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.025
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 2
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0251
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	20
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	
2	3	00. Algemeen	wielen zijn vies.	Ja
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0251
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0252
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	20
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Nee
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	
2	3	00. Algemeen	wielen zijn vies.	Nee
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0253
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	20
Vervangjaar	2019

Memo
Geen


Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	
2	3	00. Algemeen	wielen zijn vies.	Ja
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0253
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 2
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.026
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Springplank schoolmodel
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel															
															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Barcode ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transponder ID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transponder Locatie</td> <td>Frame onder wielzijde</td> </tr> <tr> <td>UniekIDExtern</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bouwjaar</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Levensduur</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Vervangjaar</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>		Barcode ID		Transponder ID		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde	UniekIDExtern		Bouwjaar	2013	Levensduur	10	Vervangjaar	2023
Barcode ID															
Transponder ID															
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde														
UniekIDExtern															
Bouwjaar	2013														
Levensduur	10														
Vervangjaar	2023														

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0261
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Springplank schoolmodel
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2013
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0262
Naam	Springplank schoolmodel
Omschrijving	
Typenummer	6800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	10
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0263
Naam	Springplank schoolmodel
Omschrijving	
Typenummer	6800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	10
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2001
Levensduur	30
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.028
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Paard T-pootconstructie
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2001
Levensduur	20
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.029
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Bok L.O. model
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	500000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0291
Naam	Bok M.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0291
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Bok M.O. model
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	500001
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder flap.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0311
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	16.JEKA 0002595
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.032
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0321
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	20
Vervangjaar	2023


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.033
Naam	Trampoline Grand Master 13M
Omschrijving	
Typenummer	14.11600
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.034
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Tschoukbal 120x120 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4805000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - 4
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2011
		Levensduur	10
	Vervangjaar	2021	

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.035
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	20
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bekleding kapot.	Ja
		0. Algemeen	balk opnieuw bekleden.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.035
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.038
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - G
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.038.b
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	16.JEKA 0002592
Transponder ID	
Transponder Locatie	Klos
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.039
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 5
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	dek verdroogd.	Ja
		0. Algemeen	dek invetten met ledervet.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.039
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Combiframe piramidaal
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	10000000
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.040
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Brug maat 2
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600004
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	6 in wandbord
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2012
		Levensduur	20
	Vervangjaar	2032	

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	wielen zijn versleten.	Ja
		0. Algemeen	wielen vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.044
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0441
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen


Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Van het metalen onderstel zijn lassen gescheurd.	Ja
		Metaalwerk	Van het metalen onderstel lassen repareren	
2	3	Turnbank	De bevestiging van de evenwichtslat is onvoldoende.	Ja
		Evenwichtslat	Evenwichtslat vastzetten met blindklinkmoeren	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0441
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 2
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	wielen zijn versleten.	Ja
		0. Algemeen	wielen vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0443
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	wielen zijn versleten.	Ja
		0. Algemeen	wielen vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0444
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	De bevestiging van de evenwichtslat is onvoldoende.	Ja
		Evenwichtslat	Evenwichtslat vastzetten met blindklinkmoeren	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0445
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0446
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0447
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	15
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank Evenwichtslat	De bevestiging van de evenwichtslat is onvoldoende. Evenwichtslat vastzetten met blindklinkmoeren	Ja

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0447
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel	
	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0471
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	16.JEKA 0002591
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0482
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0484
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.049
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0492
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0493
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	20
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0494
Naam	Landingsmatwagen enkel
Omschrijving	
Typenummer	4400031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.050
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	16.JEKA 0002596
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0501
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	16.JEKA 0002593
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	25
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0521
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	25
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0522
Naam	Lange mat wagen omklapmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400200
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1990
Levensduur	25
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.057
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	16.JEKA 0002594
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenop hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	25
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0571
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	25
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0572
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	25
Vervangjaar	2037

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0573
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	25
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0574
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	25
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.064
Naam	Klimwand module A
Omschrijving	
Typenummer	4000920
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - F
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	15
Vervangjaar	2026

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Klimwandinstallatie	Bevestigingspaneel.	Ja
		Beveiliging	Bevestiging bij bescherm-pad wijzigen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.064
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Klimwand module A
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000920
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden


Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0641
Naam	Klimwand module A
Omschrijving	
Typenummer	4000920
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	20
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	1 veiligheids koord ontbreekt.	Ja
		0. Algemeen	1 veiligheids koord monteren.	
2	2	Klimwandinstallatie	Slijtage, koorden afgekeurd.	Ja
		Touwen	3x koorden zo spoedig mogelijk vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.0641
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Klimwand module A
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000920
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.068.a
Naam	Klimnet unitsysteem
Omschrijving	
Typenummer	7220500
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.096
Naam	Hockeybalk kunststof
Omschrijving	
Typenummer	2005015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.0971
Naam	Hockeybalk transportwagen.
Omschrijving	
Typenummer	2005020
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	30
Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1996
Levensduur	25
Vervangjaar	2021

Memo

Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Honkpaal	De paal vertoont roestvorming.	Ja
		Metaaldeel	Honkpaal stralen en opnieuw coaten	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.099
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Badminton ondersteuningspaal
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	G420003
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.103
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel	
	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.1031
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.1032
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.1033
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	15
Vervangjaar	2022


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.105
Naam	Air Tumblingbaan Maxi
Omschrijving	
Typenummer	AT000020
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel	
	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.114
Naam	Longen
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-09
Naam	Sporthal De Eendraght
Straat en nr.	Sportlaan 2
Wijk	Onbekend
Postcode	3223EV
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-09.115
Naam	Slackline paal
Omschrijving	
Typenummer	30.00000 SLP
Serienummer	
Objectgroep	Bewegingsonderwijs
Leverancier	Bosan B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.Nieuw
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Tokkelbaan
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	10
Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Losse onderdelen	Spanband begint te ravelen.	Ja
		Katrollen	Spanband vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-09	Nummer	HVS-09.Nieuw
Naam	Sporthal De Eendraght	Naam	Tokkelbaan
Straat en nr.	Sportlaan 2	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3223EV	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar