


Locatie	
Numer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Materialen staan door elkaar.

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
	Kettingzak	Vast toestel		24-10-2018	0
		OBJECT			0
HVS-10	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2027	24-10-2018	0
HVS-10.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2010	22-10-2018	0
HVS-10.001.a	Klimtouw lengte 7,5 m. maximaal.	Vast toestel	2022	22-10-2018	0
HVS-10.001.b	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel		22-10-2018	0
HVS-10.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2040	24-10-2018	1
HVS-10.0021	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2040	22-10-2018	0
HVS-10.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2034	24-10-2018	0
HVS-10.006	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2039	22-10-2018	0
HVS-10.0061	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2039	22-10-2018	0
HVS-10.0062	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2039	22-10-2018	0
HVS-10.0063	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2039	22-10-2018	0
HVS-10.008	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	1
HVS-10.0081	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	0
HVS-10.0082	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	1
HVS-10.0083	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	0
HVS-10.0084	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	1
HVS-10.0085	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	22-10-2018	0
HVS-10.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2041	24-10-2018	0
HVS-10.009.a	Volleybal grondpot aluminium netpa	Verplaatsbaar toestel	2030	24-10-2018	0
HVS-10.009.b	Volleybalspansysteem integrated	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	1

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-10.009.c	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-10.009.d	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2021	24-10-2018	0
HVS-10.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	1
HVS-10.011	Badmintonpaal aluminium	Verplaatsbaar toestel	2044	24-10-2018	1
HVS-10.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2019	24-10-2018	1
HVS-10.017.a	Handbaldoel inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-10.017.b	Handbaldoel inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-10.018	Doelen mini inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	1
HVS-10.020	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2042	24-10-2018	0
HVS-10.020.a	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.020.b	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.020.c	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2037	24-10-2018	0
HVS-10.020.d	Kettingzak	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0201	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2042	24-10-2018	0
HVS-10.0201.a	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0201.b	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0201.c	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2037	24-10-2018	0
HVS-10.0201.d	Kettingzak	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0202	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2042	24-10-2018	0
HVS-10.0202.a	Unitsysteem, koord	Vast toestel		24-10-2018	0
HVS-10.0202.b	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0202.c	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel		24-10-2018	0
HVS-10.022	Ringestok	Verplaatsbaar toestel	2042	22-10-2018	0
HVS-10.024	Korfbalpaal aluminium	Verplaatsbaar toestel	2034	24-10-2018	1
HVS-10.0241.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2019		0
HVS-10.0242	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2019	22-10-2018	0
HVS-10.0243	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2019	24-10-2018	1
HVS-10.0243.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2019		0
HVS-10.0244	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2019	22-10-2018	1
HVS-10.0244.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel			0
HVS-10.0251	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.0252	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.026.a	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-10.026.b	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-10.027.Nieuw	Springplank Gymnova Training		2027	24-10-2018	1
HVS-10.0272	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.0273	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	1
HVS-10.0274	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2010	24-10-2018	1
HVS-10.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-10.0291	Bok M.O. model	Verplaatsbaar toestel	2028	24-10-2018	0
HVS-10.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	1
HVS-10.0311	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	2
HVS-10.0312	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	2
HVS-10.032.a	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-10.032.b	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-10.0321	Minitrampoline transportwagen	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-10.033	Trampoline Grand Master 13M	Verplaatsbaar toestel	2020	24-10-2018	0
HVS-10.034	Tschoukbal 120x120 cm.	Verplaatsbaar toestel	2013	24-10-2018	0
HVS-10.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	1
HVS-10.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	0
HVS-10.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	1
HVS-10.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	1
HVS-10.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	0
HVS-10.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	0
HVS-10.0446	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	0
HVS-10.0447	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	1
HVS-10.0448	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	22-10-2018	1
HVS-10.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	0
HVS-10.0451	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2025	24-10-2018	0
HVS-10.0452	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	0
HVS-10.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2029	24-10-2018	0
HVS-10.0471	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2029	24-10-2018	0
HVS-10.0472	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2029	24-10-2018	0
HVS-10.048.1	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.048.2	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2016	24-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-10.048.4	Landingsmat 300x200x30 cm.		2028	24-10-2018	0
HVS-10.048.5	Landingsmat 300x200x30 cm.			24-10-2018	0
HVS-10.0482	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel		24-10-2018	0
HVS-10.0485	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2026	24-10-2018	0
HVS-10.049	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	1
HVS-10.0491	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2031	24-10-2018	0
HVS-10.050.1	Lange mat 10 meter		2028	24-10-2018	0
HVS-10.050.3	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2024	24-10-2018	0
HVS-10.051.1	Lange mat 5 meter		2027	24-10-2018	0
HVS-10.051.2	Lange mat 5 meter		2027	24-10-2018	0
HVS-10.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2035	24-10-2018	0
HVS-10.0521	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-10.0522	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2033	24-10-2018	0
HVS-10.0523	Ballenwagen met omklapbeugel.	Verplaatsbaar toestel	2015	24-10-2018	0
HVS-10.057	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2035	24-10-2018	0
HVS-10.0571	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2035	24-10-2018	0
HVS-10.0572	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2015	24-10-2018	0
HVS-10.0573	Ballenwagen met omklapbeugel.	Verplaatsbaar toestel	2015	24-10-2018	0
HVS-10.0574	Ballenwagen met schuifdeur.	Verplaatsbaar toestel	2036	24-10-2018	0
HVS-10.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2039	24-10-2018	1
HVS-10.103	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2018	24-10-2018	1
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	24-10-2018	0
HVS-10.Nieuw	Rekstokinstallatie rekstok.	Verplaatsbaar toestel		18-10-2017	0
HVS-10.Nieuw	Rekstokinstallatie vloerbus.	Vloer		18-10-2017	1
HVS-10.Nieuw	Korfbalmand kunststof	4		24-10-2018	0
HVS-10.Nieuw	Korfbalmand kunststof	4		2-11-2016	0
HVS-10.Nieuw	Korfbalmand kunststof	4		17-10-2017	0
HVS-10.Nieuw	Volleybalnet 6 m.			24-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2025	24-10-2018	0
HVS-12.024	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	1
HVS-12.0241	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	1
HVS-12.0251	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	24-10-2018	1
HVS-12.048.3	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-12.049	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2030	24-10-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003718
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.001
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000002
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	30
Vervangjaar	2010

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	het wandrek reageert niet op bediening, motor gaat brommen met indrukken van de knop.	Ja
		0. Algemeen	repareren.	
2	3	Klimrekken	Valbeveiliging en afrolbeveiliging ontbreken.	Ja
		Metaalwerk	Valbeveiliging en afrolbeveiliging aanbrengen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.002
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000505
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0021
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.004
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6400100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - 5
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.006
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinst. oefen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in muur.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	25
Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0061
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinst. oefen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder in muur.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0062
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinst. oefen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder in muur.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0063
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinst. oefen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		
Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder in muur.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2039
Memo			
Geen			
Openstaande constatering			
Geen			
Afgemelde constatering			
Geen			

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.008
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	frame is verbogen.	Ja
		0. Algemeen	frame vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.008
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400014
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie Nummer HVS-10 Naam Sporthal De Fazant Straat en nr. Fazantenlaan 4 Wijk Onbekend Postcode 3222AM Plaats Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis Beheerder Sportfonds Hellevoetsluis		Speeltoestel Nummer HVS-10.0081 Naam Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch. Omschrijving Typenummer 400014 Serienummer Objectgroep Vast toestel Leverancier Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie Links bedieningskast. UniekIDExtern Bouwjaar 2008 Levensduur 20 Vervangjaar 2028	
Foto gymtoestel 			
Memo Geen			
Openstaande constatering Geen			
Afgemelde constatering Geen			

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0082
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	frame is verbogen.	Ja
		0. Algemeen	frame vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0082
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400014
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0083
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0084
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	frame is verbogen.	Ja
		0. Algemeen	frame vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0084
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400014
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0085
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	30
Vervangjaar	2041

Memo

Om de velden in de breedte van de hal te kunnen spannen zijn benodigd; 7 volleybalnetten met een lengte van 7 meter en 2 netten met een lengte van 8 meter.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	5
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	00. Algemeen	bij 2 oudere netten zij de stokhoezen uitgescheurd.	Ja
		0. Algemeen	2 netten vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.010
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.011
Naam	Badmintonpaal aluminium
Omschrijving	
Typenummer	420001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	30
Vervangjaar	2044

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Volleybalinstallatie	Spanband versleten. badminton muurstrip.	Ja
		Tuipalen	Spanband vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.011
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Badmintonpaal aluminium
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	420001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	5
Vervangjaar	2019

Memo
Geen



Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Badmintonnet	Bij 5 netten zijnde mazen stuk.	Ja
		Net	5xBadmintonnet lengte 6,1 m. vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.012
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Badmintonnet Yonex
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	420004
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.017.a
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Handbaldoel inklapbaar
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1200010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenop hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.017.b
Naam	Handbaldoel inklapbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenop hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.018
Naam	Doelen mini inklapbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - E
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	netten zijn versleten.	Ja
		0. Algemeen	6 netten vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.018
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Doelen mini inklapbaar
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1200005
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.020
Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640006
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder lier.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	30
Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0201
Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640006
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder lier.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	30
Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0202
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6640006
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder lier.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2012
		Levensduur	30
		Vervangjaar	2042

Memo	
Geen	

Openstaande constatering	
Geen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.022
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Ringenstok
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7600045
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	30
Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.024
Naam	Korfbalpaal aluminium
Omschrijving	
Typenummer	x14562
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo

Zeer lichte aluminium zuil 76 mm. dia., met aan de bovenzijde een nastelbaar verloopstuk voor kunststof mand. Mandhoogte 3.5 mtr. boven de vloer. Volgens IKF voorschriften

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	opbergbeugels is los.	Ja
		0. Algemeen	vastzetten.	

Afgemelde constatering

Geen


Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.024
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Korfbalpaal aluminium
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	x14562
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0242
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	20
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0243
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	20
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	Lijnhouder krom/ontbreekt.	Nee
		Paal met voet	Lijnhouder monteren oud jeka.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0244
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1999
Levensduur	20
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	Lijnhouder krom/ontbreekt.	Ja
		Paal met voet	Lijnhouder oud jeka monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0244
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4001000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0251
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	T-stuk verrollinrichting versleten.	Ja
		Verrollinrichting	T-stuk vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0251
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springkast groen/rood-wit
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Klimtoestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0252
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.026.a
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova FIG
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800002
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.026.b
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.027.Nieuw
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003733
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	00. Algemeen	dempingblok ontbreekt	Ja
		0. Algemeen	dempingblok monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.027.Nieuw
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800003
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0272
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800003
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Klos
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0273
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	00. Algemeen	dempingblok ontbreekt.	Ja
		0. Algemeen	dempingblok monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0273
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800003
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0274
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Klos
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	30
Vervangjaar	2010

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Turnbok/Turnpaard	Versleten.	Ja
		Leren dek	Romp opnieuw bekleden met leer	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.028
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Paard T-pootconstructie
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Turnbok/Turnpaard	romp ontbreekt.	Ja
			Nieuwe turn bok	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0291
Naam	Bok M.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband van de frame ontbreekt	Ja
		0. Algemeen	klittenband aanbrengen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.031
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0311
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - C
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen	Knop(pen) ontbreekt, ontbreken.	Ja
		Knoppen	Bolknop(pen) M12 moet(en) vervangen worden.	
2		Minitrampoline open eind	Klittenband is van de afdekrand gescheurd.	Ja
		Dekken	Klittenband opnieuw aan de afdekrand maken	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0311
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0312
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Minitrampoline open eind	Springdek is versleten.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe.	
2		Minitrampoline open eind	Afdekranden versleten.	Ja
		Dekken	Afdekrand is aan vervanging toe	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0312
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.032.a
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.032.b
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0321
Naam	Minitrampoline transportwagen
Omschrijving	
Typenummer	4800030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.033
Naam	Trampoline Grand Master 13M
Omschrijving	
Typenummer	14.11600
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - F
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.034
Naam	Tschoukbal 120x120 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4805000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - G
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	10
Vervangjaar	2013

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	1 rubber voet is kapot.	Ja
		0. Algemeen	1 rubber voet vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.044
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0441
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	1 rubber voet is kapot.	Ja
		0. Algemeen	1 rubber voet vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0442
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	2 rubber voeten zijn gescheurd.	Ja
		0. Algemeen	2 voeten vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0443
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel	
	

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0444
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0446
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0447
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	wiel stuk	Ja
		Vloerbescherming	wiel vervangen	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0447
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0448
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	1 wiel is versleten.	Ja
		0. Algemeen	1 wiel vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0448
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen


Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0451
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0452
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	25
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0471
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	25
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0472
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	25
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.048.1
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.048.2
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	vulling is te zacht.	Nee
		0. Algemeen	vulling vervangen.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.048.4
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2018
Levensduur	10
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.048.5
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	
		Levensduur	10
		Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.0482
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	10
Vervangjaar	

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0485
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.049
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	opbergband is kapot	Ja
		0. Algemeen	opbergband vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.049
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Landingsmatwagen dubbel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400030
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0491
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	25
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.050.1
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2018
Levensduur	10
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.050.3
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.051.1
Naam	Lange mat 5 meter
Omschrijving	
Typenummer	44001001
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.051.2
Naam	Lange mat 5 meter
Omschrijving	
Typenummer	44001001
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.052
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0521
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0522
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0523
Naam	Ballenwagen met omklapbeugel.
Omschrijving	
Typenummer	410001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1990
Levensduur	25
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.057
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0571
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0572
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1990
Levensduur	25
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0573
Naam	Ballenwagen met omklapbeugel.
Omschrijving	
Typenummer	410001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1990
Levensduur	25
Vervangjaar	2015

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0574
Naam	Ballenwagen met schuifdeur.
Omschrijving	
Typenummer	410002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	25
Vervangjaar	2039

Memo
Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Honkpaal	De honkpaal is verbogen.	Ja
		Metaaldeel	De verbogen honkpaal vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.099
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Badminton ondersteuningspaal
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	G420003
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen	2 netjes kapot. 2 netjes + nethouders ontbreken.	Ja
		Runner	Nieuw leveren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-10.103
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	CO740
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003724
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003723
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	



Barcode ID	17.JEKA 0003722
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003721
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003720
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.103.Nieuw
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003719
Transponder ID	
Transponder Locatie	onder poot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.050
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.024
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	20
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	Klem bout afgebroken.	Ja
		Paal met voet	Nieuwe klembout monteren.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-12.024
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4001000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0241
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder schotelvoet.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2002
Levensduur	20
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Korfbal-Springpalen	hoogte aanduiding laat los	Ja
		Paal met voet	nieuwe hoogte aanduiding aanbrengen	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-12.0241
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4001000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0251
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	Gescheurd	Ja
		Leren dek	Dek opnieuw bekleden met leer.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-10	Nummer	HVS-12.0251
Naam	Sporthal De Fazant	Naam	Springkast groen/rood-wit
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Klimtoestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.048.3
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-10
Naam	Sporthal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.049
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar