

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-04.001.a	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.001.b	Klimtouw lengte 7,5 m. maximaal.	Vast toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-04.004.a	Rekstokinstallatie rekstok.	Verplaatsbaar toestel	2010	25-10-2018	0
HVS-04.004.b	Rekstokinstallatie vloerbus.	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-04.019.	Kettingzak	Vast toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.019.b	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.019.c	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.019.d	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2038	25-10-2018	0
HVS-04.0191.a	Kettingzak	Vast toestel		25-10-2018	0
HVS-04.0191.b	Unitsysteem, koord	Vast toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.0191.c	Turnring unitsysteem	Vast toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.0191.d	Trapezestok unitsysteem	Vast toestel	2038	25-10-2018	0
HVS-04.024.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.0243.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.001	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2020	25-10-2018	3
HVS-04.0011	Klimtouwinstallatie 12T	Vast toestel	2020	25-10-2018	2
HVS-04.0011.a	Omloop - bedieningstouw.	Vast toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.0011.b	Klimtouw lengte 7,5 m. maximaal.	Vast toestel	2022	25-10-2018	1
HVS-04.002	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2038	25-10-2018	2
HVS-04.0021	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2038	25-10-2018	3
HVS-04.0022	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2038	25-10-2018	3
HVS-04.0023	Klimrek handbediend 4V	Vast toestel	2038	25-10-2018	3

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-04.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.0041	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.0041.a	Rekstokinstallatie rekstok.	Verplaatsbaar toestel	2010	25-10-2018	0
HVS-04.0041.b	Rekstokinstallatie vloerbus.	Verplaatsbaar toestel	2030	25-10-2018	0
HVS-04.008	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.0081	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	1
HVS-04.0082	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.0083	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	1
HVS-04.0084	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.0085	Basketbalinstallatie uitval 225 cm.	Vast toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2042	25-10-2018	0
HVS-04.0091	Volleybalschuifstuk	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.0092	Volleybalschuifstuk kort	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.0093	Volleybalschuifstuk spanner	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.0094	Materiaalwagen	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-04.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2019	25-10-2018	0
HVS-04.012.1	Badminton oprolswagen netten	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.012.2	Badminton oprolswagen netten	Verplaatsbaar toestel	2025	25-10-2018	0
HVS-04.015	Scheidsrechterstoel	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.0152	Scheidsrechterstoel	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.0161	Aluminium ladder met haken.	Verplaatsbaar toestel	2027	25-10-2018	0
HVS-04.017	Handbaldoel inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2021	25-10-2018	0
HVS-04.0171	Handbaldoel inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2021	25-10-2018	0
HVS-04.019	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2043	25-10-2018	0
HVS-04.0191	Unitsysteem uitzwaaibaar	Vast toestel	2043	25-10-2018	0
HVS-04.020	Unitsysteem handbediend.	Vast toestel	2043		0
HVS-04.022	Ringenstok unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2037	25-10-2018	0
HVS-04.0221	Ringenstok unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2046	25-10-2018	0
HVS-04.024	Korfbalpaal aluminium	Verplaatsbaar toestel	2018	25-10-2018	1
HVS-04.024.a	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.024.b	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.024.d	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-04.024.e	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.024.f	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.024.g	Korfbalspringstandaard	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.024.Nieuw	Korfbalspringstandaard		2037	25-10-2018	0
HVS-04.0241.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.0242.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.0244.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.0244.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.0246.a	Korfbalmand kunststof	Verplaatsbaar toestel	2024		0
HVS-04.025	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.0251	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.0252	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.0253	Springkast multifunctioneel.	Verplaatsbaar toestel	2034	25-10-2018	0
HVS-04.027	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-04.0271	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-04.0272	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-04.0273	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-04.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2000	25-10-2018	0
HVS-04.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-04.0291	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-04.0292	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2031	25-10-2018	0
HVS-04.030	Minitrampoline	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	0
HVS-04.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2027	25-10-2018	1
HVS-04.031.Nieuw	Minitrampoline openeind		2027	25-10-2018	0
HVS-04.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.039	Combiframe piramidaal	Verplaatsbaar toestel	2035	25-10-2018	0
HVS-04.039.a	Combiframe dekplank met leer bekl	Verplaatsbaar toestel	2020		0
HVS-04.039.b	Combiframe dekplank multiplex.	Verplaatsbaar toestel	2020		0
HVS-04.040	Brug maat 1	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.0401	Brug maat 2	Verplaatsbaar toestel	2032	25-10-2018	0
HVS-04.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.044.Nieuw	Turnbank 360 cm.		2030	25-10-2018	0
HVS-04.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-04.04410	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2021	25-10-2018	0
HVS-04.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	1
HVS-04.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0446	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0447	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0448	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.0449	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2029	25-10-2018	0
HVS-04.045	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-04.0451	Turnmat Jeka 150	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-04.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.0471	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2028	25-10-2018	0
HVS-04.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	25-10-2018	2
HVS-04.0481	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2019	25-10-2018	1
HVS-04.0482	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	25-10-2018	0
HVS-04.049	Landingsmatwagen enkel	Verplaatsbaar toestel	2037	25-10-2018	0
HVS-04.0491	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	3
HVS-04.050	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2024	25-10-2018	0
HVS-04.0501	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.052	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2033	25-10-2018	0
HVS-04.0521	Lange mat wagen wiegmodel	Verplaatsbaar toestel	2033	25-10-2018	0
HVS-04.055	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-04.0551	Stokkenbak	Verplaatsbaar toestel	2041	25-10-2018	0
HVS-04.057	Ballenwagen kubusmodel	Verplaatsbaar toestel	2025	25-10-2018	0
HVS-04.0571	Ballenwagen kubusmodel	Verplaatsbaar toestel	2025	25-10-2018	0
HVS-04.096	Hockeybalken	Verplaatsbaar toestel	2023	25-10-2018	0
HVS-04.097	Hockeybalk transportwagen.	Verplaatsbaar toestel	2033	25-10-2018	0
HVS-04.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2036	25-10-2018	0
HVS-04.103.Nieuw	Tafeltennistafel 740 ITTF		2027	25-10-2018	0

Openstaande constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Geen

Algemene constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.001
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven kikkerplaat.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	40
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimtouwinstallatie	Knopen in touwen gelegd, hierdoor hangen touwen te hoog en slijten deze sneller.	Ja
		Klimtouw	Knopen verwijderen. Verbod/waarschuings bordje plaatsen.	
2		Klimtouwinstallatie	Touwen zijn verdroogd/verteerd.	Ja
		Klimtouw	Touwen begroten voor vervanging.	
3	2	Klimtouwinstallatie	Ophanging boven het plafond zit ruimte op.	Ja
		Plafondrail	Gehele ophanging nazien.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.001
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000002
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0011
Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven kikkerplaat.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	40
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Klimtouwinstallatie	Touwen zijn verdroogd/verteerd.	Ja
		Klimtouwen	Touwen begroten voor vervanging.	
2	5	Klimtouwinstallatie	Touwen hangen te hoog door knopen leggen.	Ja
		Klimtouwen	Touwen vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0011
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimtouwinstallatie 12T
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000002
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.002
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Geen valbeveiliging aanwezig.	Ja
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme draait vanzelf af bij loslaten.	Nee
		Metaalwerk	Extra valbeveiliging plaatsen. Rekken ombouwen naar elektrisch.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.002
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000505
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0021
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Geen valbeveiliging aanwezig.	Ja
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme loopt vanzelf af bij loslaten.	Nee
		Metaalwerk	Extra valbeveiliging plaatsen. Rek ombouwen naar elektrisch.	
3	3	Klimrekken	Bedienings tandwiel kast is versleten.	Ja
		Besturing	Bedienings tandwiel kast vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0021
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000505
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0022
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Geen valbeveiliging aanwezig.	Ja
		Besturing	Valbeveiliging plaatsen.	
2	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme is versleten/heeft teveel speling in behuizing.	Ja
		Metaalwerk	Overbrenging vervangen.	
3	2	Klimrekken	Overbrenging ophijsmechanisme loopt vanzelf af bij loslaten.	Nee
		Metaalwerk	Extra valbeveiliging plaatsen. Rek ombouwen naar elektrisch.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0022
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000505
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0023
Naam	Klimrek handbediend 4V
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	30
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken Vloervoorzieningen	Veer ontbreekt bij grendelpen. Pen zit vast in geleidingsbus. Grendelhuis demonteren, grendelpen verwijderen en nieuwe monteren.	Ja
2	2	Klimrekken Besturing	Geen valbeveiliging aanwezig. Valbeveiliging plaatsen.	Ja
3	2	Klimrekken Metaalwerk	Overbrenging ophijsmechanisme loopt vanzelf af bij loslaten. Extra valbeveiliging plaatsen. Rek ombouwen naar elektrisch.	Nee

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Klimrekken Metaalwerk	Slinger ophijsmechanisme is handvat gebroken. Nieuw handvat monteren.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0023
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000505
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0023
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Klimrek handbediend 4V
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4000505
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	40
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Rekstokinstallatie Rekstokken	Grendelpen ontbreekt. 4x 4x nieuwe grendelpennen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.004
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6400100
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0041
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	40
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Rekstokinstallatie	Grendelpen ontbreekt 4x.	Ja
		Rekstokken	Grendelpen vervangen 4x.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0041
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Rekstokinstallatie
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6400100
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.008
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Basketinstallatie aan zijmuur Frame/metaalwerk	geen val beveiliging aanwezig. valbeveiliging aanbrengen.	Ja
2		Basketinstallatie aan zijmuur Hijssysteem	motor versleten, krijgt de installatie nauwelijks meer omhoog. motor vervangen	Nee

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.008
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0081
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Basketbalinstallaties kopwand	buismoter niet goed meer	Nee
		Hijssysteem	buismoter vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Basketbalinstallaties kopwand	Elektriciteits buis is te kort.	Ja
		Hijssysteem	Elektriciteitsbuis vervangen.	
2		Basketinstallatie aan zijmuur	geen valbeveiliging aanwezig	Ja
		Frame/metaalwerk	valbeveiliging aanbrengen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0081
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0082
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Basketinstallatie aan zijmuur Frame/metaalwerk	geen valbeveiliging aanwezig valbeveiliging aanbrengen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0083
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Basketinstallatie aan zijmuur	motor versleten geen genoeg vermogen meer om installatie omhoog te krijgen motor wordt te snel warm waardoor hij uitschakelt	Ja
		Hijssysteem	motor vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Basketinstallatie aan zijmuur	geen valbeveiliging aanwezig	Ja
		Frame/metaalwerk	valbeveiliging aanbrengen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0083
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0083
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0084
Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Omschrijving	
Typenummer	400014
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Basketinstallatie aan zijmuur Frame/metaalwerk	geen valbeveiliging aanwezig valbeveiliging aanbrengen.	Ja
2	3	Basketbalinstallaties kopwand Hijssysteem	buismoter niet sterk genoeg meer.. buismoter vervangen	Nee

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0084
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0085
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Basketinstallatie aan zijmuur Frame/metaalwerk	geen valbeveiliging aanwezig valbeveiliging aanbrengen.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0085
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Basketbalinstallatie uitval 225 cm. Elektrisch.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	400014
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	30
Vervangjaar	2042

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Volleybalinstallatie	Dop (pen) ontbreekt.	Ja
		Volleybalpaal aluminium	Nieuwe vloerdop aanbrengen JK4x	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.009
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Volleybalzuil aluminium
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	8000008
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0091
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Volleybalschuifstuk
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	8000060
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
	Barcode ID		
	Transponder ID		
	Transponder Locatie	Leeg	
	UniekIDExtern		
	Bouwjaar	2012	
	Levensduur	20	
	Vervangjaar	2032	

Memo	
Geen	

Openstaande constatering	
Geen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Volleybalinstallatie	Schuifstuk, inset is verbogen.	Ja
		Schuifstuk	Schuifstuk, inset vervangen.2x	

Urgentie	
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar	

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0091
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Volleybalschuifstuk
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	8000060
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0092
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Volleybalschuifstuk kort
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	8000061
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0093
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Volleybalschuifstuk spanner
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	8000070
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Leeg
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2012
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0094
Naam	Materiaalwagen
Omschrijving	
Typenummer	6400260
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 5
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	5
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	6 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	5
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.012.1
Naam	Badminton oprolwagen netten
Omschrijving	
Typenummer	420010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	20
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.012.2
Naam	Badminton oprolwagen netten
Omschrijving	
Typenummer	420010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	20
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.015
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Scheidsrechterstoel
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6800210
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde plateau.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0152
Naam	Scheidsrechterstoel
Omschrijving	
Typenummer	6800210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde plateau.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0161
Naam	Aluminium ladder met haken.
Omschrijving	
Typenummer	4402000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Opbergbeugel links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	15
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.017
Naam	Handbaldoel inklapbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenop hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Handbaldoel Netten	Het net is versleten. Het net is aan vervanging toe.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0171
Naam	Handbaldoel inklapbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenop hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Handbaldoel Netten	Het net is versleten. Het net is aan vervanging toe.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.019
Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640006
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	30
Vervangjaar	2043

Memo
4x turnringen met banden vervangen volgens order.


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0191
Naam	Unitsysteem uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640006
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	30
Vervangjaar	2043


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Ringstellen	Turnring is beschadigd.	Ja
		Turnringen	Turnring vervangen.4x	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.022
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Ringenstok unitsysteem
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7600040
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	20
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0221
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Ringenstok unitsysteem
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7600040
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	30
Vervangjaar	2046

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024
Naam	Korfbalpaal aluminium
Omschrijving	
Typenummer	x14562
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1998
Levensduur	20
Vervangjaar	2018

Memo

Zeer lichte aluminium zuil 76 mm. dia., met aan de bovenzijde een nastelbaar verloopstuk voor kunststof mand. Mandhoogte 3.5 mtr. boven de vloer. Volgens IKF voorschriften

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Korfbalpaal wedstrijd Paal	Paal is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Paal is aan vervanging toe inclusief grondpot.	Ja

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.024
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Korfbalpaal aluminium
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	x14562
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.a
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.b
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.d
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.e
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.f
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.024.g
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Korfbalspringstandaard
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4001000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.024.Nieuw
Naam	Korfbalspringstandaard
Omschrijving	
Typenummer	4001000
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	http://jekaservice.nl/webshop/op-sport/korfbal/korfbalspringstandaard
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde paal
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	20
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.025
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Springkast multifunctioneel.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6800103
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder in dek.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0251
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0252
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0253
Naam	Springkast multifunctioneel.
Omschrijving	
Typenummer	6800103
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	20
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.027
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in u-profiel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0271
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6800003
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in u-profiel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0272
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Springplank Gymnova Training
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6800003
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in u-profiel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0273
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin u-profiel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	1980
Levensduur	20
Vervangjaar	2000

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.029
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Bok L.O. model
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	500000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0291
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Bok L.O. model
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	500000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onder de romp.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2011
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0292
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	20
Vervangjaar	2031

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Turnbok/Turnpaard Romp	Romp zit los. Romp vast zetten	Nee

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.030
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Minitrampoline
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4800000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Verstelpoot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder flap.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Minitrampoline open eind	Springdek is versleten.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.031
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4800010
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.031.Nieuw
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.035
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder balk op bevestiging T-poot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	Voet kapot. 1x	Ja
		Wedstrijdbalk	Nieuwe voet 1x.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.035
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	1600000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.039
Naam	Combiframe piramidaal
Omschrijving	
Typenummer	10000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.040
Naam	Brug maat 1
Omschrijving	
Typenummer	600003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0401
Naam	Brug maat 2
Omschrijving	
Typenummer	600004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - C
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	20
Vervangjaar	2032

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.044
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.044.Nieuw
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Klamp wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2005
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0441
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.04410
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2006
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2021


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0442
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029

Memo
Geen



Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank	Een blad beschadigd.	Ja
		Bladdeel	Bladdeel 360x25x2 cm. vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0443
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0444
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0445
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0446
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID
Transponder ID
Transponder Locatie
UniekIDExtern
Bouwjaar
Levensduur
Vervangjaar

Frame onder wielzijde
2014
15
2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0447
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0448
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	15
Vervangjaar	2029


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0449
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	7200018
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.045
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0451
Naam	Turnmat Jeka 150
Omschrijving	
Typenummer	7210000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijd links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht, sandwichvulling uit 3 cm. PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. Sterke PVC hoes met rits en leren hoeken.

Openstaande constatering

Geen


Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0471
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Nee
		Vulling	Vulling is aan vervanging toe	
2	3	Landingsmat	roosters zijn uitgerafeld.	Ja
		Hoes/vulling	4 roosters vervangen.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.048
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400015
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0481
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Nee
		Vulling	Vulling is aan vervanging toe	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0482
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.049
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Landingsmatwagen enkel
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400031
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	20
Vervangjaar	2037

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0491
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat transportwagen	Haak beschadigd de mat.	Ja
		Opbergband	Band met clip sluiting monteren.	
2	3	Landingsmat transportwagen	Metaaldelen verroest	Ja
		Metaalwerk	Wagen ontroesten en poedercoaten	
3	3	Landingsmat transportwagen	Dekplank beschadigd en los.	Ja
		Dekplank	Dekplank vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0491
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Landingsmatwagen dubbel
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400030
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.050
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400100
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	2e cel links.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2014
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0501
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400100
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	2e cel links.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2013
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.052
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	4400210
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0521
Naam	Lange mat wagen wiegmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400210
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.055
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Stokkenbak
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	6800300
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2016
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.0551
Naam	Stokkenbak
Omschrijving	
Typenummer	6800300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.057
Naam	Ballenwagen kubusmodel
Omschrijving	
Typenummer	410000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	25
Vervangjaar	2025

Memo
Ballenwagen kubusmodel afsluitbaar. Gemaakt uit volkernmateriaal met aluminium hoeken. Afmeting 70 x 70 x 70 cm. Verrolbaar d.m.v. 4 zwenkwielen.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.0571
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Ballenwagen kubusmodel
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	410000
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2000
Levensduur	25
Vervangjaar	2025

Memo
Ballenwagen kubusmodel afsluitbaar. Gemaakt uit volkernmateriaal met aluminium hoeken. Afmeting 70 x 70 x 70 cm. Verrolbaar d.m.v. 4 zwenkwielen.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.096
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Hockeybalken
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	2005011
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2003
		Levensduur	20
		Vervangjaar	2023

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.097
Naam	Hockeybalk transportwagen.
Omschrijving	
Typenummer	2005020
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	30
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Losse onderdelen Doppen	Stapeldop(pen) ontbreekt, ontbreken. Dop(pen) 40x40 monteren 8x	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.097
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Hockeybalk transportwagen.
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	2005020
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-04
Naam	Sporthal De Morgenstont
Straat en nr.	Forel 4
Wijk	de Kooistee
Postcode	3225PA
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-04.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - E
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	25
Vervangjaar	2036

Memo
Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-04	Nummer	HVS-04.103.Nieuw
Naam	Sporthal De Morgenstont	Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Straat en nr.	Forel 4	Omschrijving	
Wijk	de Kooistee	Typenummer	CO740
Postcode	3225PA	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	17.JEKA 0003725
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onderzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2017
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar