

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.048.3
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0484
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Ja
		Vulling	Vulling is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-10.0484
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-10.0492
Naam	Landingsmatwagen dubbel
Omschrijving	
Typenummer	4400030
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	20
Vervangjaar	2028

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	2 doppen ontbreken.	Ja
		0. Algemeen	ex 40x40 dop monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-10.0492
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Landingsmatwagen dubbel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400030
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo
Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-10.048.3	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	24-10-2018	0
HVS-10.0484	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2018	17-10-2017	1
HVS-10.0492	Landingsmatwagen dubbel	Verplaatsbaar toestel	2028	22-10-2018	1
HVS-12.001	Klimtouwinstallatie 6T	Vast toestel	2040	22-10-2018	0
HVS-12.002	Klimrek elektrisch	Vast toestel	2040	22-10-2018	1
HVS-12.003	Zwengelraam Unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	0
HVS-12.004	Rekstokinstallatie	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.005	Basketbalinst. gasveer 100 cm.	Vast toestel	2030	22-10-2018	1
HVS-12.006	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2038	22-10-2018	0
HVS-12.0061	Basketbalinst. oefen	Vast toestel	2038	22-10-2018	0
HVS-12.007	Basketbaltoren Easyplay	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.009	Volleybalzuil aluminium	Verplaatsbaar toestel	2040	22-10-2018	0
HVS-12.010	Volleybalnet 9,5 mtr. standard	Verplaatsbaar toestel	2015	22-10-2018	0
HVS-12.012	Badmintonnet Yonex	Verplaatsbaar toestel	2015	22-10-2018	0
HVS-12.016	Touw ladder unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	0
HVS-12.016.a	Aluminium ladder met haken.	Verplaatsbaar toestel	2026	22-10-2018	1
HVS-12.016.Nieuw	Aluminium ladder met haken.			22-10-2018	1
HVS-12.018	Doelen mini inklapbaar	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	1
HVS-12.020.Nieuw	Unitsysteem handbediend.			22-10-2018	0
HVS-12.0201	Unitsysteem elektrisch	Vast toestel	2040	22-10-2018	0
HVS-12.022	Ringestok unitsysteem	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.025	Springkast groen/rood-wit	Klimtoestel	2024	22-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-12.0252	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.027	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	0
HVS-12.0271	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	1
HVS-12.0272	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	0
HVS-12.029	Bok L.O. model	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.0291	Bok M.O. model	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.030	Minitrampoline	Verplaatsbaar toestel	2022	22-10-2018	1
HVS-12.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2022	22-10-2018	2
HVS-12.033	Trampoline Grand Master 13M	Verplaatsbaar toestel	2022	22-10-2018	0
HVS-12.034	Tschoukbal 120x120 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	1
HVS-12.044	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.0441	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.0442	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	1
HVS-12.0443	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.0444	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.0445	Turnbank 360 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.045	Turnmat zonder leren hoeken.	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	1
HVS-12.047	Turnmatwagen horizontaal	Verplaatsbaar toestel	2033	22-10-2018	0
HVS-12.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2022	22-10-2018	1
HVS-12.050.a	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2026	22-10-2018	0
HVS-12.052	Lange mat wagen omklapmodel	Verplaatsbaar toestel	2035	22-10-2018	0
HVS-12.057	Ballenwagen met omklapbeugel.	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.0571	Ballenwagen met omklapbeugel.	Verplaatsbaar toestel	2030	22-10-2018	0
HVS-12.0572	Ballenwagen kubusmodel	Verplaatsbaar toestel	2037	22-10-2018	0
HVS-12.058	Staande metalen kast	Verplaatsbaar toestel	2043	22-10-2018	0
HVS-12.064	Klimwand module A	Vast toestel	2025	22-10-2018	0
HVS-12.064.a	Klimwand module A	Vast toestel	2025	22-10-2018	1
HVS-12.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2041	22-10-2018	0
HVS-12.103	Tafeltennistafel 740 ITTF	Verplaatsbaar toestel	2020	22-10-2018	0
HVS-12.Nieuw	Unitsysteem turnring	Verplaatsbaar toestel		22-10-2018	0
HVS-12.Nieuw	Unitsysteem kettingzak	Ringstellen		22-10-2018	0
HVS-12.Nieuw	Volleybalschuifstuk lang	Verplaatsbaar toestel		22-10-2018	1
HVS-12.Nieuw	Volleybalspansysteem integrated	Verplaatsbaar toestel		22-10-2018	1

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-12.Nieuw	Rekstokinstallatie vloerbus.	Vloer		17-10-2017	0
HVS-12.Nieuw	Klimtouw-knopentouw lengte 5,5 m.	4		17-10-2017	0
HVS-12.Nieuw	Klimtouw lengte 5,5 m. maximaal.	Vast toestel		17-10-2017	1

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.001
Naam	Klimtouwinstallatie 6T
Omschrijving	
Typenummer	4000002
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.002
Naam	Klimrek elektrisch
Omschrijving	
Typenummer	4000505
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo

4 vaks multifunctioneel klimrek, aluminium stijlen en essenhouten sporten. (Met horizontaal stelling). Met uniek opklapsysteem, stalen bovenbuis met scharniermechanisme. Eenvoudig te bedienen en op iedere gewenste hoogte te gebruiken. Inclusief bedieningsschakelaar.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimrekken	Vloerautomaat niet afsluitbaar.	Ja
		Vloervoorzieningen	Vloerautomaat afsluitbaar maken.	

Afgemelde constatering

Geen


Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.002
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Klimrek elektrisch
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000505
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.003
Naam	Zwengelraam Unitsysteem
Omschrijving	
Typenummer	9050001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.004
Naam	Rekstokinstallatie
Omschrijving	
Typenummer	6400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.005
Naam	Basketbalinst. gasveer 100 cm.
Omschrijving	
Typenummer	400000
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder bord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Basketbalinstallaties kopwand	Bedieningsstok ontbreekt.	Nee
		Hijssysteem	1 bedieningsstok leveren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.006
Naam	Basketbalinst. oefen
Omschrijving	
Typenummer	400001
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	25
Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0061
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Basketbalinst. oefen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	400001
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Bint links.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2013
		Levensduur	25
		Vervangjaar	2038

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.007
Naam	Basketbaltoren Easyplay
Omschrijving	
Typenummer	N01610
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links achter bord op koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030


Memo
De toren is mechanisch verstelbaar in hoogte. Uitval bord t.o.v. de toren 125 cm. Melamine borden. Vaste basketbalring. Verrolbaar. Incl. doorloopbescherming.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.009
Naam	Volleybalzuil aluminium
Omschrijving	
Typenummer	8000008
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.010
Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Omschrijving	
Typenummer	8000010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	5
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	netten liggen onder in de wagen geheel in de knoop.	Ja
		0. Algemeen	Netten goed opbergen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.010
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Volleybalnet 9,5 mtr. standard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	8000010
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.012
Naam	Badmintonnet Yonex
Omschrijving	
Typenummer	420004
Serienummer	3 op 1koord.
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	5
Vervangjaar	2015

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.016
Naam	Touw ladder unitsysteem
Omschrijving	
Typenummer	7200000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.016.a
Naam	Aluminium ladder met haken.
Omschrijving	
Typenummer	4402000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	20
Vervangjaar	2026

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bovenste 2 treden draaien	Ja
		0. Algemeen	ladder vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.016.a
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Aluminium ladder met haken.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4402000
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.016.Nieuw
Naam	Aluminium ladder met haken.
Omschrijving	
Typenummer	4402000
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	20
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	bovenste 1 trede draait.	Ja
		0. Algemeen	ladder vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.016.Nieuw
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Aluminium ladder met haken.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4402000
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.018
Naam	Doelen mini inklapbaar
Omschrijving	
Typenummer	1200005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Minidoelen	Het net is versleten.	Ja
		Netten	Het net is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.018
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Doelen mini inklapbaar
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1200005
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.020.Nieuw
Naam	Unitsysteem handbediend.
Omschrijving	
Typenummer	600000
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	Schelde Internationaal
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	30
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0201
Naam	Unitsysteem elektrisch
Omschrijving	
Typenummer	600010
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links bedieningskast.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	30
Vervangjaar	2040

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.022
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Ringenstok unitsysteem
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7600040
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.025
Naam	Springkast groen/rood-wit
Omschrijving	
Typenummer	6800100
Serienummer	
Objectgroep	Klimtoestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	wielen zijn vies.	Ja
		0. Algemeen	wielen schoonmaken.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.025
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Springkast groen/rood-wit
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800100
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Klimtoestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0252
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder in dek.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen 0. Algemeen	dek is verdroogd. dek invetten met ledervet.	Ja
2	2	00. Algemeen 0. Algemeen	wielen zijn vies. wielen schoonmaken.	Ja

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0252
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1




Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.027
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0271
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0271
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova FIG
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800002
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0272
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rv in draagplank
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.029
Naam	Bok L.O. model
Omschrijving	
Typenummer	500000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0291
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Bok M.O. model
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	500001
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.030
Naam	Minitrampoline
Omschrijving	
Typenummer	4800000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	afdekrand lusje uitgescheurd.	Ja
		0. Algemeen	1 lusje instikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.030
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Minitrampoline
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800000
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Minitrampoline open eind	Springdek is versleten.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe	
2	3	Minitrampoline open eind	Klittenband is van de afdekrand gescheurd.	Ja
		Dekken	Klittenband opnieuw aan de afdekrand maken	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.031
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.033
Naam	Trampoline Grand Master 13M
Omschrijving	
Typenummer	14.11600
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 5
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	1 veer is versleten.	Ja
		0. Algemeen	1 veer vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.033
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Trampoline Grand Master 13M
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14.11600
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.034
Naam	Tschoukbal 120x120 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4805000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	6 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	net is kapot.	Ja
		0. Algemeen	1 net vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.034
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Tschoukbal 120x120 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4805000
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.044
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	1 vloerbescherming ontbreekt.	Ja
		0. Algemeen	1 vloerbescherming type schelde monteren.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.044
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0441
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0442
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbank Bladdeel	stuk afgebroken	Ja

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0442
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0443
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0444
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2010
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	1 wiel is kapot.	Ja
		0. Algemeen	1 wiel 50x20 vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0444
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0445
Naam	Turnbank 360 cm.
Omschrijving	
Typenummer	7200018
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen


Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Turnbank	1 wiel is kapot.	Ja
		Bladdeel	1 wiel 50x20 vervangen.	
2	2	Turnbank	1 rubber voet zit los.	Ja
		Vloerbescherming	1 rubber voet opnieuw bevestigen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.0445
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnbank 360 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7200018
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.045
Naam	Turnmat zonder leren hoeken.
Omschrijving	
Typenummer	7210005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Afm. 150x100x6 cm. met een middengewicht vulling uit 3 cm PE schuim met daarop verlijmd 3 cm. bonded foam. PVC hoes met indien gewenst canvas bovenzijde.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnmatten	Hoes zit een scheur in.2x	Ja
		Hoes	Hoes 150x100x6 met klittenband vervangen2x	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.045
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Turnmat zonder leren hoeken.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	7210005
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.047
Naam	Turnmatwagen horizontaal
Omschrijving	
Typenummer	7210031
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder wagen.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	25
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	10
Vervangjaar	2022

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	00. Algemeen	ontluchting roosters uitgescheurd.	Ja
		0. Algemeen	4 roosters opnieuw instikken.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.048
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.050.a
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.052
Naam	Lange mat wagen omklapmodel
Omschrijving	
Typenummer	4400200
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	25
Vervangjaar	2035

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.057
Naam	Ballenwagen met omklapbeugel.
Omschrijving	
Typenummer	410001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0571
Naam	Ballenwagen met omklapbeugel.
Omschrijving	
Typenummer	410001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder wielzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	20
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.0572
Naam	Ballenwagen kubusmodel
Omschrijving	
Typenummer	410000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2012
Levensduur	25
Vervangjaar	2037

Memo
Ballenwagen kubusmodel afsluitbaar. Gemaakt uit volkernmateriaal met aluminium hoeken. Afmeting 70 x 70 x 70 cm. Verrolbaar d.m.v. 4 zwenkwielen.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.058
Naam	Staande metalen kast
Omschrijving	
Typenummer	209549
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - C
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	30
Vervangjaar	2043

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.064
Naam	Klimwand module A
Omschrijving	
Typenummer	4000920
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - G
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	15
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.064.a
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Klimwand module A
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000920
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		
Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Links bedieningskast.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2010
		Levensduur	15
		Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Klimwandinstallatie	Slijtage. De veiligheidskoorden zijn plaat gedrukt en de mantel zit los van de kern plaatselijk.	Ja
		Beveiliging	3 veiligheidskoorden vervangen.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-12	Nummer	HVS-12.064.a
Naam	Sportzaal De Fazant	Naam	Klimwand module A
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4000920
Postcode	322AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	G420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha Lochem BV
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - E
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	25
Vervangjaar	2041

Memo
Honkpaal met aangegoten pu rand en standaard voorzien van een badminton opzetstuk. Hoogte 155 cm.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-12
Naam	Sportzaal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	322AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-12.103
Naam	Tafeltennistafel 740 ITTF
Omschrijving	
Typenummer	CO740
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar