


Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Memo

Geen

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	0
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	1
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	0
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	0
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	0
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	0
HVS-11	vloermatten	Matten	2019	27-2-2018	2
HVS-11	tumblingbaan aanloopbaan.	Vast toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	0
HVS-11.001	Klimtouw.	Vast toestel	2016	23-10-2018	0
HVS-11.002	Wandrek dubbel.	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.004	Gymnova Rekstok Training	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.0041	Rekstok school.	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	2
HVS-11.0042	Rekstok wedstrijd.	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	1
HVS-11.019	Ringensel uitzwaaibaar	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.0191	Ringensel uitzwaaibaar	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.0192	Ringen	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.0193	Ringen.	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.022	Ringenstok	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.025	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2036	27-2-2018	1
HVS-11.0251	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2033	23-10-2018	0
HVS-11.0252	Springkast houtmotief	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.026.b	Springplank Gymnova FIG		2027	23-10-2018	0
HVS-11.026.c	Springplank mousse	Verplaatsbaar toestel	2022	23-10-2018	0
HVS-11.027.a	Springplank Koolstof.	Verplaatsbaar toestel	2016	23-10-2018	2
HVS-11.027.m	Springplank mousse	Verplaatsbaar toestel	2016	23-10-2018	0
HVS-11.0271	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.02710	Springplank Koolstof.	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.02711	Springplank type Budapest	Verplaatsbaar toestel	2014	23-10-2018	1
HVS-11.02712	Springplank Koolstof.	Verplaatsbaar toestel	2027	23-10-2018	0
HVS-11.0272	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.0273	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.0274	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.0275	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.0276	Springplank Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.0277	Springplank Gymnova FIG	Verplaatsbaar toestel	2020	23-10-2018	0
HVS-11.0278	Springplank Koolstof.	Verplaatsbaar toestel	2017	23-10-2018	2
HVS-11.0279	Springplank Koolstof.	Verplaatsbaar toestel	2017	23-10-2018	1
HVS-11.028	Paard T-pootconstructie	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.0280	Springplank Gymnova Training		2027	23-10-2018	0
HVS-11.0281	Oefen paard	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	1
HVS-11.030.1	Minitrampoline				0
HVS-11.031	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2021	23-10-2018	0
HVS-11.0311	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2018	23-10-2018	2
HVS-11.0312	Minitrampoline openeind	Verplaatsbaar toestel	2027	23-10-2018	0
HVS-11.0331	Acrotramp	Verplaatsbaar toestel	2024	27-2-2018	1
HVS-11.0332	Trampoline Grand Master 13M	Verplaatsbaar toestel	2027	23-10-2018	0
HVS-11.0333	Springtramp.	Verplaatsbaar toestel	2018	23-10-2018	3
HVS-11.0334	Minitramp dubbel model	Verplaatsbaar toestel	2025	23-10-2018	0
HVS-11.035	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.0351	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.0352	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.0353	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.0354	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.0355	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.0356	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	2
HVS-11.0357	Evenwichtsbalk	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	2
HVS-11.040	Herenbrug Gymnova Wedstrijd	Verplaatsbaar toestel	2030	27-2-2018	0
HVS-11.0401	Inlegmat herenbrug.	Verplaatsbaar toestel	2019	27-2-2018	0
HVS-11.0402	Inlegmat junior brug.	Verplaatsbaar toestel	2019	27-2-2018	0
HVS-11.0404	Spanbrug Gymnova Training	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	1
HVS-11.0405	Spanbrug Gymnova wedstrijd	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	0
HVS-11.0406	Herenbrug Gymnova Wedstrijd	Verplaatsbaar toestel	2034	23-10-2018	0
HVS-11.0406	Herenbrug Gymnova Wedstrijd	Verplaatsbaar toestel	2034	23-10-2018	1
HVS-11.048	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2027	27-2-2018	0
HVS-11.048.1	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	27-2-2018	0
HVS-11.048.2	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2014	23-10-2018	1
HVS-11.048.3	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2020	23-10-2018	1
HVS-11.048.4	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	23-10-2018	0
HVS-11.048.5	Landingsmat 300x200x30 cm.	Verplaatsbaar toestel	2025	23-10-2018	1
HVS-11.048.6	Landingsmat300x200x30cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.0486	Gymnova landingsmat 1505		2026	23-10-2018	1
HVS-11.0489	Configuratie mat paard.	Verplaatsbaar toestel	2019	27-2-2018	0
HVS-11.0501	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2013	23-10-2018	1
HVS-11.0502	Lange mat 10 meter	Verplaatsbaar toestel	2025	23-10-2018	0
HVS-11.091	Pegasus - Springtafel op centrale v	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	3
HVS-11.091	Pegasus - Springtafel op centrale v	Verplaatsbaar toestel	2017	23-10-2018	1
HVS-11.094	Salto gordel schroefmodel	Verplaatsbaar toestel	2024	27-2-2018	2
HVS-11.094-O-01	Latex bungee koord dubbel		2020		0
HVS-11.094-O-02	Latex bungee koord dubbel		2018	27-2-2018	0
HVS-11.094-O-03	Latex bungee koord dubbel		2018		0
HVS-11.094-O-04	Latex bungee koord dubbel		2018		0
HVS-11.094-O-05	Latex bungee koord enkel		2018	27-2-2018	0
HVS-11.094-O-06	Latex bungee koord enkel		2018		0
HVS-11.094-O-07	Latex bungee koord enkel		2018		0
HVS-11.094-O-08	Latex bungee koord enkel		2018		0
HVS-11.099	Badminton ondersteuningspaal	Verplaatsbaar toestel	2030	23-10-2018	0
HVS-11.1	Landingsmat 300x200x20cm.			23-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.10	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT			0
HVS-11.10	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.100	Plankoline	Verplaatsbaar toestel	2018	23-10-2018	4
HVS-11.105	Air Tumblingbaan Maxi	Verplaatsbaar toestel	2019	27-2-2018	0
HVS-11.105.a	Air Tumblingbaan Maxi	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.1051	Turnvloer competitie	Matten	2019	23-10-2018	2
HVS-11.11	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.112	Multifunctioneel matje	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.113	Turnpaddenstoel met beugel	Verplaatsbaar toestel	2020	23-10-2018	0
HVS-11.1131	Turnpaddenstoel zonder beugel	Verplaatsbaar toestel	2020	23-10-2018	1
HVS-11.1132	Turnpaddestoel zonder beugel	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	0
HVS-11.1133	Turnpaddestoel zonder beugel	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	1
HVS-11.114	Mobiele longes	Vast toestel	2029	23-10-2018	0
HVS-11.116	Courbette	Verplaatsbaar toestel	2024	23-10-2018	0
HVS-11.117	Balletbar verstelbaar.	Verplaatsbaar toestel	2029	23-10-2018	1
HVS-11.118	Trainersplatform.	Vast toestel	2024	23-10-2018	1
HVS-11.1181	Trainersplatform.	Vast toestel	2024	23-10-2018	0
HVS-11.119	Reboundtoestel.	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	1
HVS-11.12	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.120	Valkuil	Vast toestel	2039	23-10-2018	0
HVS-11.13	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.14	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.15	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.16	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.17	Landingsmat 200x70x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.18	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.18a	Landingsmat 200x130x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.19	Landingsmat 200x70x20cm	Verplaatsbaar toestel	2019	23-10-2018	2
HVS-11.2	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT	2009	23-10-2018	0
HVS-11.20	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.21	Landingsmat 200x130x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.22	Landingsmat 200x70x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.23	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.24	Landingsmat 200x200x20cm	OBJECT			0
HVS-11.24	Landingsmat 200x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.25	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.26	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.27	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.28	Landingsmat 250x150x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.280	GV Evolution	Springplank	2027	23-10-2018	0
HVS-11.29	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.3	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.30	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.31	Landingsmat 200x150x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.32	Landingsmat 200x150x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.33	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.34	Landingsmat 200x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.35	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.36	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.37	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.38	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.4	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.40	Landingsmat 170x110x20cm	OBJECT			0
HVS-11.41	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.42	Landingsmat 200x100x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.5	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.50	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.51	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.52	Landingsmat 150x150x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.53	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.54	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.55	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.6	Landingsmat 250x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.60	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.61	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT			0
HVS-11.62	Landingsmat 300x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Objecten					
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
HVS-11.63	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.64	Landingsmat 200x150xcm20	OBJECT		24-10-2018	0
HVS-11.7	Landingsmat 400x200x20cm	OBJECT		23-10-2018	1
HVS-11.8	Landingsmat 300x200x20	OBJECT		23-10-2018	0
HVS-11.9	Landingsmat 250x200x20	OBJECT		23-10-2018	1

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	17.JEKA 0003957
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019


Memo
gymnova vloermat 450x200x20 met uitsparing

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11
Naam	vloermatten
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Matten
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003959
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
gymnova vloermat 250x150x20 met uitsparing

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat	velcorand laat los	Ja
		Hoes/vulling	hoes vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	17.JEKA 0003960
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - A
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2009
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2019


Memo
gymnova vloermat 300x200x20 met uitsparing

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	17.JEKA 0003953
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - 4
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2009
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2019

Memo
gymnova vloermat 200x100x20

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	17.JEKA 0003954
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Wandbord - 3
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2009
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2019

Memo
gymnova vloermat 200x200x20

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	17.JEKA 0003955
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
gymnova vloermat 300x200x20

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11
Naam	vloermatten
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Matten
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003956
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
vloermat gymnova 400x200x20

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat	velco randen gescheurd en los geraakt. nrs. 53 ,54	Ja
		Hoes/vulling	Nieuwe hoes 2x	
2	3	Landingsmat	Hoes is gescheurd. nrs. 29 ,50	Ja
		Hoes/vulling	Hoes vervangen 400x200x20 2x	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	vloermatten
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	tumblingbaan aanloopbaan.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Poot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.001
Naam	Klimtouw.
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	7
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.002
Naam	Wandrek dubbel.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.2325
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Linker stijl
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.004
Naam	Gymnova Rekstok Training
Omschrijving	
Typenummer	6400001
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links muurstrip
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	balknop gescheurd.	Ja
		0. Algemeen	balknop vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.004
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Gymnova Rekstok Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6400001
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0041
Naam	Gymnova Rekstok Training
Omschrijving	
Typenummer	Ref.3101
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - A
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	gaten in de insteek palen vertoonen slijtage.	Nee
		0. Algemeen	Palen vervangen.	
2	3	Rekstokinstallatie	rekstokken zijn niet spelingsvrij in palen gemonteerd.	Ja
		Rekstokken	vulringen monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0041
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Gymnova Rekstok Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.3101
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0042
Naam	Rekstok wedstrijd.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.3025
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - B
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Spanbrug	Tui beschermhoezen ontbreken ,zijn stuk.	Ja
		Staalkabels	Tui beschermhoezen vervangen. 6x	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0042
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Rekstok wedstrijd.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.3025
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.019
Naam	Ringenstel uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640005
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0191
Naam	Ringenstel uitzwaaibaar
Omschrijving	
Typenummer	6640005
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bint links.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0192
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Ringen
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.3761.
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
	Barcode ID		
	Transponder ID		
	Transponder Locatie	Wandbord - C	
	UniekIDExtern		
	Bouwjaar	2009	
	Levensduur	20	
	Vervangjaar	2029	

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0193
Naam	Ringen.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.3761
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - D
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.022
Naam	Ringenstok
Omschrijving	
Typenummer	7600045
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts opberggoeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.025
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Binnenzijde kopdeel
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	20
Vervangjaar	2036

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	kopdeel schroeven uitgebroken niet meer vast te zetten	Ja
		Delen	plaat kopdeel vervangen	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.025
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springkast houtmotief
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800102
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Nijha Lochem BV
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0251
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Binnen/kopzijde dekdeel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2013
Levensduur	20
Vervangjaar	2033

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0252
Naam	Springkast houtmotief
Omschrijving	
Typenummer	6800102
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Binnen/kopzijde dekdeel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springkast	Hefstelsel zit los.	Nee
		Verrolinrichting	Hefstelsel vast zetten	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.026.b
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova FIG
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800002
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	17.JEKA 0003899
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Onderzijde
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2017
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.026.c
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank mousse
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600019
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		
Foto gymtoestel		Barcode ID	17.JEKA 0003895
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Binnenzijde romp
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2017
		Levensduur	5
		Vervangjaar	2022
Memo			
Geen			
Openstaande constatering			
Geen			
Afgemelde constatering			
Geen			

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.027.a
Naam	Springplank Koolstof.
Omschrijving	
Typenummer	14114
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2006
Levensduur	10
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	dempingblok is los.	Ja
		0. Algemeen	Dempingblok vastzetten.	
2	3	Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.027.a
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Koolstof.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14114
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 2
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.027.m
Naam	Springplank mousse
Omschrijving	
Typenummer	1600019
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	7
Vervangjaar	2016

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0271
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Gymnova FIG
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800002
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019


Memo
Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.02710
Naam	Springplank Koolstof.
Omschrijving	
Typenummer	14114
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.02711
Naam	Springplank type Budapest
Omschrijving	
Typenummer	6800005
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	10
Vervangjaar	2014

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springplank	Kopbekleding is kapot.	Ja
		Dekplank	Kopbekleding vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.02711
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank type Budapest
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800005
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.02712
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Koolstof.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14114
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	16.JEKA 0003043
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Frame onder hoek
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2017
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0272
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0273
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0274
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0275
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0276
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderin koker.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0277
Naam	Springplank Gymnova FIG
Omschrijving	
Typenummer	6800002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Dynamische springplank die voldoet aan de eisen van de FIG normen die het comfort verhogen en traumas beperkt.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0278
Naam	Springplank Koolstof.
Omschrijving	
Typenummer	14114
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	10
Vervangjaar	2017

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Springplank	Bekleding los/kapot.	Ja
		Dekplank	Bekleding vervangen/ repareren	
2	3	Springplank	vloer bescherming stuk	Ja
		Dekplank	vloer bescherming vervangen	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0278
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Koolstof.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14114
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0279
Naam	Springplank Koolstof.
Omschrijving	
Typenummer	14114
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	10
Vervangjaar	2017

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	kop bekleding is kapot.	Ja
		0. Algemeen	kop opnieuw bekleden	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0279
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springplank Koolstof.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14114
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.028
Naam	Paard T-pootconstructie
Omschrijving	
Typenummer	6000000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Romp/poot verbinding.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbok/Turnpaard	Versleten.	Ja
		Leren dek	Romp opnieuw bekleden met leer	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.028
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Paard T-pootconstructie
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0280
Naam	Springplank Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	6800003
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	17.JEKA 0003896
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0281
Naam	Oefen paard
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	20
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Turnbok/Turnpaard	bevestiging van beugels ontbreken	Ja
		Leren dek	bevestiging van beugels leveren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0281
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Oefen paard
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.031
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onderzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2011
Levensduur	10
Vervangjaar	2021

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0311
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 3
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Minitrampoline open eind Dekken	Afdekranden versleten. De 2Afdekranden zijn aan vervanging toe.	Ja
2	3	Minitrampoline open eind Vloerbescherming	Vloerbescherming versleten. Vloerbescherming vervangen 4x	Ja


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0311
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Minitrampoline openeind
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4800010
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0312
Naam	Minitrampoline openeind
Omschrijving	
Typenummer	4800010
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 2
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0331
Naam	Acrotramp
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame rechts hoge poot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Trampoline	Afdekrand elastiekjes uitgescheurd/ uitgerekt	Nee
		Dekken	afdekrand elastiekjes vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0332
Naam	Trampoline Grand Master 13M
Omschrijving	
Typenummer	14.11600
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Frame onder hoek
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	1	00. Algemeen	1 veer is versleten.	Ja
		0. Algemeen	1 veer vervangen.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0332
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Trampoline Grand Master 13M
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	14.11600
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1	Detailfoto bij constatering: 1
	

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0333
Naam	Springtramp.
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wiel links
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Minitramp	Afdekrand zeilogen uitgescheurd.	Ja
		Dekken	Zeiloog aanbrengen.	
2	3	Losse onderdelen	Vloerbescherming versleten. waardoor de vloer erg beschadigd raakt.	Ja
		Bouten en moeren	4X Vloerbescherming vervangen.	
3	3	Minitramp	Springdek lusjes uitgescheurd.	Ja
		Dekken	Springdek is aan vervanging toe	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0333
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Springtramp.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0334
Naam	Minitramp dubbel model
Omschrijving	
Typenummer	4800015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links onder frame.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.035
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Poot balkverbinding
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Laag model op voet	Bekleding vervangen	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	2X Einddop ontbreekt/kapot.	Ja
		Laag model op voet	2 Einddoppen monteren.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.035
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.035
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0351
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Op pootverstelling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0352
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Balk poot verbinding.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Laag model op voet	Bekleding vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0352
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0353
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Balk/pootverbinding.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Laag model op voet	Bekleding vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0353
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0354
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Poot balkverbinding
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	Hoogteverstelling zit los.	Ja
		Wedstrijdbalk	Hoogteverstelling vastzetten	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0354
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0355
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
	Barcode ID		
	Transponder ID		
	Transponder Locatie	Balk/pootverbinding.	
	UniekIDExtern		
	Bouwjaar	2009	
	Levensduur	20	
	Vervangjaar	2029	

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0356
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	links onder balk.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Wedstrijdbalk	Balk opnieuw bekleden	
2	5	Evenwichtsbalk	Einddop ontbreekt/kapot.	Ja
		Wedstrijdbalk	2 Einddoppen monteren.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	Hoogteverstelling zit los.	Ja
		Wedstrijdbalk	Hoogteverstelling vastzetten	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0356
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0356
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0357
Naam	Evenwichtsbalk
Omschrijving	
Typenummer	1600000
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Balk/pootverbinding.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Evenwichtsbalk	Bekleding kapot.	Ja
		Laag model op voet	Bekleding vervangen	
2	3	Evenwichtsbalk	2x Einddop ontbreekt/kapot.	Ja
		Wedstrijdbalk	Einddop monteren2x	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0357
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Evenwichtsbalk
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1600000
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.040
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Herenbrug Wedstrijd
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600024
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Ligger.
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2005
		Levensduur	25
	Vervangjaar	2030	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0401
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Inlegmat herenbrug.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	In kozijn
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0402
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Inlegmat junior brug.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	1 in wandbord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0404
Naam	Spanbrug Gymnova Training
Omschrijving	
Typenummer	600004
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Verstelpoot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Spanbrug	liggers hebben speling, lichte draaiing op borgpennen van de klemkoppen.	Ja
		Liggers	borgpennen en eindstukken liggers vervangen.	

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	1	00. Algemeen	verkeerde schalm gemonteerd.	Ja
		0. Algemeen	juiste schalm monteren.	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0404
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Spanbrug Gymnova Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600004
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar


Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0404
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Spanbrug Gymnova Training
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600004
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0405
Naam	Spanbrug Dortmund
Omschrijving	
Typenummer	600002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Ondeeop verstelstang.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0406
Naam	Herenbrug Wedstrijd
Omschrijving	
Typenummer	600024
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Brugligger.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	25
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0406
Naam	Herenbrug Wedstrijd
Omschrijving	
Typenummer	600024
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Brugligger.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	25
Vervangjaar	2034

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	Brug	4xBorgknop gescheurd.	Ja
		Hoogte verstelling	4xBorgknop vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0406
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Herenbrug Wedstrijd
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600024
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.048
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Nijha (2)
Barcode ID	16.JEKA 0003036
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.048.1
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Jeka Service B.V.
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Vulling
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2015
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2025


Memo
Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draagglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering
Geen
Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.048.2
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2004
Levensduur	10
Vervangjaar	2014

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Nee
		Hoes/vulling	Vulling is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering


Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.048.3
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2010
Levensduur	10
Vervangjaar	2020

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	vulling is te zacht	Nee
		0. Algemeen	vulling vervangen.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.048.4
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

Geen

Afgemelde constatering


Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.048.5
Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Omschrijving	
Typenummer	4400015
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Jeka Service B.V.



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bovenzijde opening rits, tussen vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo

Leer versterkte hoeken, afritsbare hoes van blauw PVC doek, onderzijde antislip. Maten 300x200x30 cm. met een polyetherschuim vulling. D=30kg. Op kopse zijdes draaglussen en ventilatieroosters. Gewicht 57 kg. De hoes is eenvoudig schoon te houden.

Openstaande constatering

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Landingsmat	Vulling is te zacht.	Nee
		Vulling	Vulling is aan vervanging toe.	

Afgemelde constatering

Geen

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.048.6
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat300x200x30cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
0	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0486
Naam	Gymnova landingsmat 1505
Omschrijving	
Typenummer	4400038
Serienummer	
Objectgroep	
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2016
Levensduur	10
Vervangjaar	2026

Memo
200x150x60

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	handvat uitgescheurd.	Ja
		0. Algemeen	handvat opnieuw instikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0486
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Gymnova landingsmat 1505
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400038
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0489
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Configuratie mat paard.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.1730
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	Verstelpoot
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	2009
		Levensduur	10
		Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0501
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2003
Levensduur	10
Vervangjaar	2013

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Lange mat	stiktsel laat los.	Ja
		Beschadiging	nieuw stikken	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.0501
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Lange mat 10 meter
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.0502
Naam	Lange mat 10 meter
Omschrijving	
Typenummer	4400100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Buitenzijde 2e cel.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	10
Vervangjaar	2025

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.091
Naam	Pegasus - Springtafel op centrale voet
Omschrijving	
Typenummer	1605002
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Leeg
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Pegasuspaard/Springtoestel Springdek	Springdek is versleten/ gescheurd.	Ja
			Springdek opnieuw bekleden met hygroscopische stof	
2	3	Pegasuspaard/Springtoestel Hoogteverstelling	hoogte verstelling gaat erg zwaar.	Nee
			Hoogteverstelling repareren	
3	2	Pegasuspaard/Springtoestel Voeten	Toestel staat instabiel.	Nee
			Repareren, gezien overige reparaties en intensief gebruik. begroten voor vervanging.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.091
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Pegasus - Springtafel op centrale voet
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1605002
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.091
Naam	Pegasus - Springtafel op centrale voet
Omschrijving	
Typenummer	1605002
Serienummer	01-03-544
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	Janssen & Fritsen



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Kopzijde
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2007
Levensduur	10
Vervangjaar	2017

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Pegasuspaard/Springtoestel	Hoes is beschadigd.	Ja
		Springdek	Hoes vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.091
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Pegasus - Springtafel op centrale voet
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	1605002
Postcode	3222AM	Serienummer	01-03-544
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	Janssen & Fritsen
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.094
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Saltogordel schroefmodel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800754
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
	Barcode ID		
	Transponder ID		
	Transponder Locatie		Naast muur bevestiging.
	UniekIDExtern		
	Bouwjaar		2009
	Levensduur		15
	Vervangjaar		2024

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1		Losse onderdelen	Elastieken zijn versleten.	Ja
		Katrollen		
2	3	Ringstellen	koord saltogordel beschadigd	Ja
		Ringentouwen	koorden vervangen	


Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar	

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.094
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Saltogordel schroefmodel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6800754
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1




Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.099
Naam	Badminton ondersteuningspaal
Omschrijving	
Typenummer	420003
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 6
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2015
Levensduur	15
Vervangjaar	2030

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.1
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x30 cm.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	4400015
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	10
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.10
Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.10
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.100
Naam	Plankoline
Omschrijving	
Typenummer	68000011
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Verstelpoot
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2008
Levensduur	10
Vervangjaar	2018

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	vloerbescherming kapot	Ja
		0. Algemeen	nieuwe vloerbeschermer monteren.	
2	3	00. Algemeen	afdekrand is versleten.	Ja
		0. Algemeen	afdekrand vervangen.	
3	3	Minitramp	Ritssluiting afdekrand kapot.	Ja
		Dekken	Nieuwe ritssluiting.	
4	2	Minitramp	3x veer ontbreekt.	Ja
		Dekken	3x nieuwe veer.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.100
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Plankoline
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	68000011
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 4




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.105
Naam	Air Tumblingbaan Maxi
Omschrijving	
Typenummer	AT000020
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Bekisting onderste uitsparing.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	scheur in tumblingbaan	Ja
		0. Algemeen	wederom herstellen	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.105
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Air Tumblingbaan Maxi
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	AT000020
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto's afgemelde werkzaamheden


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.105.a
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Air Tumblingbaan Maxi
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel															
															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Barcode ID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transponder ID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transponder Locatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UniekIDExtern</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bouwjaar</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td>Levensduur</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Vervangjaar</td> <td>2019</td> </tr> </tbody> </table>		Barcode ID		Transponder ID		Transponder Locatie		UniekIDExtern		Bouwjaar	2009	Levensduur	10	Vervangjaar	2019
Barcode ID															
Transponder ID															
Transponder Locatie															
UniekIDExtern															
Bouwjaar	2009														
Levensduur	10														
Vervangjaar	2019														

Memo
810x210x10

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.1051
Naam	Turnvloer competitie
Omschrijving	
Typenummer	6570
Serienummer	
Objectgroep	Matten
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	ondervloer stuk/slecht.	Nee
		0. Algemeen	als zaal leeg is top vloer eraf halen en vloer goed nakijken en bepalen wat nodig is voor reparatie.	
2	3	Vloer	turnvloer onderplaten niet origineel ,shuimplaten staan op randenomhoog/zijnversleten.	Ja
		Toplaag	Vloerplaten en schuimplaten vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.1051
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Turnvloer competitie
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6570
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Matten
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.11
Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.11
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.112
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Multifunctioneel matje
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	600052
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel


Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - F
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.113
Naam	Turnpaddenstoel met beugel
Omschrijving	
Typenummer	6000101
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.1131
Naam	Turnpaddenstoel met beugel
Omschrijving	
Typenummer	6000101
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2005
Levensduur	15
Vervangjaar	2020

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Paddestoel	Ontbreekt een bevestigingsbout romp.	Ja
		Bekleding	Bout monteren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.1131
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Turnpaddenstoel met beugel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000101
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.1132
Naam	Turnpaddestoel zonder beugel
Omschrijving	
Typenummer	6000100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.1133
Naam	Turnpaddestoel zonder beugel
Omschrijving	
Typenummer	6000100
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onder de romp.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Paddestoel	Stiksels laat los.	Ja
		Bekleding	Opnieuw vast stikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.1133
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Turnpaddestoel zonder beugel
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	6000100
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.114
Naam	Mobiele longes
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Muur boven opbergbeugel rechts.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.116
Naam	Courbette
Omschrijving	
Typenummer	10000040
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde vulling
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2014
Levensduur	10
Vervangjaar	2024

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.117
Naam	Balletbar verstelbaar.
Omschrijving	
Typenummer	00000300
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Rechts onder bord
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	20
Vervangjaar	2029

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	ballet bar zit los schroef afgebroken.	Ja
		0. Algemeen	opnieuw vastzetten.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.117
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Balletbar verstelbaar.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	00000300
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.118
Naam	Trainersplatform.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.2720
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderop verstelstang damesbrug.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	2x trede is beschadigd.	Ja
		0. Algemeen	2 treden vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.118
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Trainersplatform.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.2720
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Vast toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.1181
Naam	Trainersplatform.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.2700
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Links paal.
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	15
Vervangjaar	2024

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.119
Naam	Reboundtoestel.
Omschrijving	
Typenummer	Ref.0136
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - 4
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	00. Algemeen	elastieken ontbreken van een zijde van andere zijde versleten	Ja
		0. Algemeen	nieuwe set van 2 elastieken.	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.119
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Reboundtoestel.
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	Ref.0136
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.12
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	Barcode ID	
	Transponder ID	
	Transponder Locatie	
	UniekIDExtern	
	Bouwjaar	
	Levensduur	0
	Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.120
Naam	Valkuil
Omschrijving	
Typenummer	Ref.7094
Serienummer	
Objectgroep	Vast toestel
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - E
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	30
Vervangjaar	2039

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.13
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.14
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.15
Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.15
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.16
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur 0 Vervangjaar	

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	stiksel laat los	Ja
		0. Algemeen	repareren.	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar	

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.16
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.17
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x70x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.18
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	
		Levensduur	0
		Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.18a
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x130x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.19
Naam	Landingsmat 200x70x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Wandbord - G
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	10
Vervangjaar	2019

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	vulling is te zacht.	Nee
		0. Algemeen	vulling vervangen.	
2	3	Landingsmat	Hoes stiksel laat los.	Ja
		Hoes/vulling	Beschadiging repareren.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.19
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x70x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	Verplaatsbaar toestel
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.2
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2009
Levensduur	0
Vervangjaar	2009

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.20
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel			
		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	
		Levensduur	0
		Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.21
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x130x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.22
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x70x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.23
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.24
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.25
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.26
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.27
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.28
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 250x150x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.280
Naam	GV Evolution
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	Springplank
Leverancier	Jeka Service B.V.
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	Onderzijde frame rechts
UniekIDExtern	
Bouwjaar	2017
Levensduur	10
Vervangjaar	2027

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.29
Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	hoes is kapot.	Ja
		0. Algemeen	hoes vervangen	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.29
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's


Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.3
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.30
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	Barcode ID	
	Transponder ID	
	Transponder Locatie	
	UniekIDExtern	
	Bouwjaar	
	Levensduur	0
	Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.31
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x150x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	

Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.32
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x150x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.33
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.34
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
0	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.35
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.36
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.37
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.38
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		
Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	
		Levensduur	
		Vervangjaar	
Memo			
Geen			
Openstaande constatering			
Geen			
Afgemelde constatering			
Geen			

Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis



Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.4
Naam	Lanndingsmat 300x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband beschadigd.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken	


Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.4
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Lanndingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.41
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		
Foto gymtoestel		Barcode ID	
		Transponder ID	
		Transponder Locatie	
		UniekIDExtern	
		Bouwjaar	
		Levensduur	0
		Vervangjaar	
Memo			
Geen			
Openstaande constatering			
Geen			
Afgemelde constatering			
Geen			

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.42
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x100x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.5
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	Barcode ID
	Transponder ID
	Transponder Locatie
	UniekIDExtern
	Bouwjaar
	Levensduur
	Vervangjaar

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.50
Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	hoes is kapot.	Ja
		0. Algemeen	hoes vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.50
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.51
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
0	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.52
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 150x150x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.53
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	
0	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.54
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur 0 Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Foto gymtoestel


Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.55
Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	hoes is kapot	Ja
		0. Algemeen	hoes vervangen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.55
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1




Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.6
Naam	Landingsmat 250x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.6
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 250x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.60
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.62
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.63
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur 0 Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.64
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 200x150xcm20
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	HVS-11
Naam	Turnhal De Fazant
Straat en nr.	Fazantenlaan 4
Wijk	Onbekend
Postcode	3222AM
Plaats	Hellevoetsluis
Gemeente	Hellevoetsluis
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis

Speeltoestel	
Nummer	HVS-11.7
Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Omschrijving	
Typenummer	
Serienummer	
Objectgroep	OBJECT
Leverancier	



Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.7
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 400x200x20cm
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.8
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 300x200x20
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	Barcode ID
	Transponder ID
	Transponder Locatie
	UniekIDExtern
	Bouwjaar
	Levensduur
	Vervangjaar


Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.9
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 250x200x20
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Foto gymtoestel	
	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	

Memo	
Geen	

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	2	00. Algemeen	klittenband kapot.	Ja
		0. Algemeen	klittenband instikken.	

Afgemelde constatering	
Geen	

Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	HVS-11	Nummer	HVS-11.9
Naam	Turnhal De Fazant	Naam	Landingsmat 250x200x20
Straat en nr.	Fazantenlaan 4	Omschrijving	
Wijk	Onbekend	Typenummer	
Postcode	3222AM	Serienummer	
Plaats	Hellevoetsluis	Objectgroep	OBJECT
Gemeente	Hellevoetsluis	Leverancier	
Beheerder	Sportfonds Hellevoetsluis		

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar