

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Sporthal Juliana van Stolberg
Adres	Graaf Hendriklaan 166
Postcode	3818 DN
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	
Bouwjaar	1985 [-3]
Onderhoudsnummer	40262343
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	nb	Aantal personen	-	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	-	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	-	Toegang hoogte in mm	-	
Cabine breedte in mm	-	Cabine diepte in mm	-	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	-
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	-

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	-	Vermogen (kW)	0.75
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	ABM	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	-	Aantal draagkabels / kettingen / banden	-

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	-
Fabrikant besturing	Otolift	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	-	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	-	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	-	Fabrikant schachttoegangen	-

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nee
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Revisie 2022
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
Cabine- en etagedrukknoppanelen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1	1 drukknop optisch beschadigd	Vervangen 2022
Cabine- en etage signalering panelen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022
Schachtinformatie		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022
80.90 Overige								
Electrische installaties		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2022

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 17 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 17062019 : -