

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA Eemhuis
Adres	Eemplein 71-77
Postcode	3812 EA
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	links vd hoofdingang
Bouwjaar	2014
Onderhoudsnummer	nb
Onderhoudsfirm	Lodige
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	7615011
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	300	Aantal personen	3	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	-	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	-	Toegang hoogte in mm	-	
Cabine breedte in mm	-	Cabine diepte in mm	-	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	0.55	Opbouw schacht	-
Ophanging	-	Afmeting schacht in mm	-

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	-	Vermogen (kW)	0.5
Fabrikant regeling	nb	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	-	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	-	Aantal draagkabels / kettingen / banden	-

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Ascendor	Type besturing	nb
Aantal ritten per jaar	500	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	-	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	-	Fabrikant schachttoegangen	-

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034 Revisie 2034
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Revisie 2034
80.33.1 Tractie								
Aandrijving	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034 Revisie 2034
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034 Revisie 2024
Cabine- en etagedrukknoppanelen	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
Cabine- en etage signalering panelen	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
Schachtinformatie	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
80.90 Overige								
Electrische installaties	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2034
Keuringsopmerkingen	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Lodige
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	1 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	vrijdag 1 november 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 01112019 : 2019 : motor, accu's