

## Unitgegevens



## Adresgegevens

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Titel    | Zwembad Planeet |
| Adres    | Planetenbaan 15 |
| Postcode | 2024 EN         |
| Plaats   | Haarlem         |
| Regio    |                 |



## Unit gegevens

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Locatie                                                                              | hoofdingang       |
| Bouwjaar                                                                             | 1999              |
| Onderhoudsnummer                                                                     | P986186           |
| Onderhoudsfirm                                                                       | Boon Edam         |
| Onderhoudscategorie                                                                  | B                 |
| Fabrieksnummer                                                                       | 104083            |
| Algemene conditie                                                                    | 2                 |
| Keuringsinstantie                                                                    | NVT               |
| Keuringsnummer                                                                       | NVT               |
| Keuringscertificaat                                                                  | NVT               |
| Norm                                                                                 | machine richtlijn |
|  |                   |
| ECO Technisch                                                                        | B                 |
| ECO Omgeving                                                                         | B                 |

## Inventarisatie

### Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

|                               |                 |                                 |            |                     |      |                          |           |                |           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------|------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Deurvleugel uitvoering        | glas, aluminium | Afmetingen deurvleugel (bxh,mm) | 1800       | Schuifdeur          |      | Vrije doorgang (opening) | 1680      |                |           |
| Zijpaneel, omvatting, rubbers |                 | Type deur                       | Tourniquet | Afmeting (doorsnee) | 3600 | Bovenpaneel              | ingebouwd | Materialisatie | aluminium |

### Deuraandrijving, automaat en besturing

|                             |                 |              |                             |                   |         |           |              |  |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------|--|
| Soort boven-railaandrijving | Motor fabricaat | Vermogen (W) | Soort voeding               | Soort aandrijving | ketting | Besturing | Deurautomaat |  |
| Noodontgrendeling           | Brandsturing    | Omkeer       | Controle ontgredel.deurstel |                   |         |           |              |  |

### Detectievoorzieningen en beveiligingen

|         |                    |       |                    |       |                    |             |                      |                   |
|---------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Fotocel | Radarsensor binnen | ja 1x | Radarsensor buiten | ja 2x | Elleboogschakelaar | Bol-druknop | Kuipstijlbeveiliging | Dorpelbeveiliging |
|---------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|

### Bedieningen, inhoud paneel, elementen

|                            |  |                    |  |             |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|
| Uit - nacht - dag/handbed. |  | Deurstelblokkering |  | Winterstand |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|

### Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Materile cabine-afsluiting+standaanduiding | nvt |
| Periodieke controle draag-staalkabels      | nvt |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)      | nvt |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70           | nvt |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)     | nvt |
| Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s   | nvt |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)       | nvt |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering     | nvt |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi     | nvt |
| Noodverlichting in de cabine               | nvt |

### Arbo Veiligheid

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Installatie geheel ARBO-veilig | nvt |
|--------------------------------|-----|

## Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

| Onderdeel                                    | Vorige conditie | Huidige conditie | Belang | Intensiteit | Omvang | Conditie na | Opmerking                                        | Actie + jaar   |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 30.31 Deurconstructie, kuip                  |                 |                  |        |             |        |             |                                                  |                |
| Deurvleugel uitvoering                       |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           | lichte optische beschadigingen                   | Aanbrengen 0   |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2029   |
| Deurset-vleugels, vouw-schuif                |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2029   |
| Deurvleugel (kozijn en blindpaneel)          |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2029   |
| Deurvleugel en railophangconsole             |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2029   |
| Sectional, deurblad, kozijnstijl             |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2029   |
| 30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing |                 |                  |        |             |        |             |                                                  |                |
| Besturing, voeding                           |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2029 |
| Motor, elektr./hydr. (tourniquet)            |                 | 3                | Gering | Gemiddeld   | 70%>   | 1           | uit oh historie blijkt dat motor spelling heeft. | Vervangen 2029 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |                                                  | Revisie 2022   |
| 30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen |                 |                  |        |             |        |             |                                                  |                |
| Beveiliging, blokkering, deurpositie         |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| Detectie, radarsensor (boven toegang)        |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| Beveiliging, kuipstijl en dorpel             |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| 30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen  |                 |                  |        |             |        |             |                                                  |                |
| Bediening, deurstelblokkering                |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| Bediening, keuze (uit-dag-nacht-hand)        |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| Bediening, zomer-/winterstand                |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |                                                  | Vervangen 2022 |
| 30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden      |                 |                  |        |             |        |             |                                                  |                |
| Elektrische installatie                      |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |                                                  | Vervangen 2029 |
| Bouwkundige voorzieningen                    |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |                                                  | Vervangen 2029 |

## Onderhoud

### Keuringen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Keuringsinstantie   | NVT |
| Keuringsnummer      | NVT |
| Keuringscertificaat | NVT |

### Onderhoud

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Onderhoudsfirma | Boon Edam |
| Onderhoudsvorm  | B         |

### Storingen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Opmerkingen       | 0 in 2019 [.] |
| storingsoverzicht | 0 in 2018 [.] |
| liftboek          | 0 in 2017 [.] |

### Onderhoud

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspecteur                                     | Eric Kok                                                                                              |
| Datum                                          | maandag 17 juni 2019                                                                                  |
| Opnametoelichting<br>/ -rapportage<br>algemeen | MJOP 30102019 :<br>2016 : 2x buitensensor<br>2015 : plc<br>2014 : 2x naald en ketting<br>2002 : motor |