


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Wijkcentrum De Neng
Adres	Engweg 7
Postcode	3828 CJ
Plaats	Hoogland
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hal, gang door links
Bouwjaar	2004
Onderhoudsnummer	40262984
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	AL034204
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last		Aantal personen		
Aantal cabinetoegangen		Soort cabinetoegang		
Fabrikant toegangen		Type cabinetoegang		
Communicatie cabine		Fabrikant communicatie		Telefoonnummer
Toegang breedte in mm		Toegang hoogte in mm		
Cabine breedte in mm		Cabine diepte in mm		

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters		Opbouw schacht	
Ophanging		Afmeting schacht in mm	

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)		Vermogen (kW)	
Fabrikant regeling		Type regeling	
Fabrikant aandrijving		Type aandrijving	
Soort aandrijving		Aantal draagkabels / kettingen / banden	

Besturing

Aantal stopplaatsen		Aantal zijde(n)	
Besturing in groep		Bijzondere besturing	
Fabrikant besturing		Type besturing	
Aantal ritten per jaar		Rittentellerstand	

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen		Type schachttoegang	
Soort schachttoegangen		Fabrikant schachttoegangen	

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2044 Revisie 2024
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1	schachtlamp zit scheef	Vervangen 2024
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	1		Revisie 2024
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	2	spindel mooi stil. moer nog niet eerder vervangen	Vervangen 2024 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	relais nog niet eerder vervangen, echter nog weinig storingen	Vervangen 2024 Revisie 2024
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.35 Schachtoegangen								
Schachtoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2028 Revisie 2020
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
Keuringsopmerkingen		?	Geen	Geen	Geen	9	wordt niet gekeurd, in de toekomst wel?	Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2028

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	1 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 11 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 11062019 : -