

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Eijsden b.v.
Postbus 75
6460AB KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal 't Vroendel
Keerderweg 1
6247AS GRONSVELD

Accommodatienummer: 2007

Ordernummer: 034751

Datum uitgevoerd: 23-8-2013

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaalttype: Sporthal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 2003
Zaalhoogte BKV-OKW: 780 cm

Plafondtype: Open
Bevestiging: - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: nvt cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Zie rapport	

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2 Handbaldoel 100 cm diep	0	achterbeugels ontzet, rode belijnings tape gedeeltelijk weg.	2003
40 Nethaken	25	Kunststof net haken diverse stuk.	2003
2 Klimtouw-/Touw ladderinstallatie bocht	0	knopen in touw onderin. Okr/bkv = 715	2003
14 Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (688 cm)	2	2x touw uit sloeber getrokken gedemonteerd probeer bij volgende controle touwen in te korten dit afgesproken met manolo.	2003
11 Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard	1	2 x klein gaatje zijkant hoes. 1x hoes ingescheurd.	2003
12 Hoes	1	1x hoes gat erin; 1x hoezen zijn beschadigd op dezelfde plaatsen; waarschijnlijk door opspanning onder volley schuif	2005
12 Turnbank 300 cm excl. evenwichtslat	0		2003
36 Ziflat (D)	2	Beschadigd, stuk	2003

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Rob Holten

Plaats: GRONSVELD
Naam: manolo
Handtekening:

Ah Kooik

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
		Plafondtoestellen						
	2	Klimtouw-/Touw ladderinstallatie bocht	2	0	0	2003	knopen in touw onderin. Okr/bkv = 715 cm.	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (688 cm)	12	0	2	2003	2x touw uit sloeber getrokken gedemonteerd probeer bij volgende controle touwen in te korten dit afgesproken met manolo.	2013
	2	Wegtrektouw	2	0	0	2003	12mm.	
	19	Klimtouwswagen	19	0	0	2003		
	10	Handmatige hijsunit touw / klepleuwer aan touwblok	10	0	0	2003		
	10	Veiligheidssluiting ketting	10	0	0	2003	Patent grendeling.	
	20	Accessoire: Turnring met band (66 cm)	20	0	0	2003		
	2	Kettingbak (niskast)	2	0	0	2003		
	2	Ringenhaak	2	0	0	2003	2x inslagdop ontbreekt.	
		Sportvloer						
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	2003		
		Opberging						
	12	Stalen kast	12	0	0	2003	Inbouw kasten.	
	2	Opbergrek rekstokken	2	0	0	2003		
	1	Opbergbeugel voor netten	1	0	0	2003		
		Vloertoestellen						
	8	Rekstokinstallatie: Zuil conisch 200 cm	8	0	0	2003		
	6	Rekstok grendel	6	0	0	2003		
	1	Opberging	1	0	0	2003	Op transport wagen.	
		Wandtoestellen						
	2	Klimraam metaal, electr. ophijsbaar 2m, inbouw 4-vaks zonder conische klemring	2	0	0	2003	Reparatie uitgevoerd. Microswitch bijgesteld en sleutelschakelaar inwendig gecontroleerd	
	6	Vloerautomaat	6	0	0	2003	Stofdichte vloerplaat.	
	2	Sleutelschakelaar inbouw	2	0	0	2003		
		Gymnastiek						
	2	Bok M.O. met verrolinrichting	2	0	0	2003		
	2	Bok L.O. met verrolinrichting	2	0	0	2012		
	4	Springkast piramidaal-recht	4	0	0	2003	7 delige kast.	
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline	1	0	0	2012		
	3	Minitrampoline Eurotramp	3	0	0	2003		
	12	Turnbank 300 cm excl. evenwichtslat	12	0	0	2003		
<input checked="" type="checkbox"/>	36	Zitlat (D)	34	0	2	2003	Beschadigd, stuk	2013
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard	8	2	1	2003	2 x klein gaatje zijkant hoës. 1 x hoës ingescheurd.	2013

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Hoes	0	11	1	2005	1x hoes gat erin; 1x hoezen zijn beschadigd op dezelfde plaatsen; waarschijnlijk door opspanning onder volley schuif	
	4	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard (300x200x30)	4	0	0	2003	diverse ontluuchtingsgaten stuk	
	3	Hoes	0	3	0	2003	Ontluuchtingsgaten/handgrepen zijn stuk	
	1	Hoes	1	0	0	2012		
	2	Lange mat Bisonyl zonder richtloper 10 meter (lichtgewicht)	2	0	0	2003		
	2	Mattenwagen t.b.v. tummat verticaal	2	0	0	2003	Glaswagen model.	
	2	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	2	0	0	2003		
	2	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig	2	0	0	2003		
	2	Trapezoïde klein	2	0	0	2003		
	2	Dekplank	2	0	0	2003		
Turnen								
	3	Vloervoorzieningen parterre toestellen	3	0	0	2003		
	10	Vloerpotje Gesloten	10	0	0	2003		
	4	Springplank bekleed School	4	0	0	2003		
Zaalsporten								
Badminton								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Verrolbare badmintonstaander	2	0	0	2003	Advies 2x koordklem en dop als reserve te nemen	
	12	Honkpaal PU voet	12	0	0	2003		
Basketbal								
	2	Wandbasket vast	2	0	0	2003		
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2003		
	2	Wandbasket met gasveer - driehoekmodel	2	0	0	2005		
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2003		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Basketbaltoren JF Win - wit	0	4	0	2003	geen kettingen en karabijn haken tbv vastzetinrichting aanwezig. Torens altijd vastzetten tijdens gebruik ivm kans op omslaan. advies: kettingen etc. aanschaffen	
	4	Houten bord 120x90 cm	4	0	0	2003		
Handbal								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Handbaldoel 100 cm diep	0	2	0	2003	achterbeugels ontzet, rode belijnings tape gedeeltelijk weg.	
	1	Transportwagen	1	0	0	2003		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	2007	Opmerkingen	Vervangen
	4	Bevestiging vastzetfinr. standaard Hoog snelspan	4	0	0	2003			Advies goed zuiver houden met stofzuiger	
<input checked="" type="checkbox"/>	40	Nethaken	15	0	25	2003			Kunststof net haken diverse stuk.	2013
		Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal vast	2	0	0	2000			Springstaander.	
		Volleybal								
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Volleybalpaal aluminium (joba)	4	2	0	2003			Inwendige verspanning uit de knoop gehaald. Door verkeerd gebruik zat alles verkeerd. 2x dop stuk. Betreft paal met inwendige verspanning, Joba	
	3	Scheidsrechterstoel met houten zitting	3	0	0	2003				
	5	Volleyverspanning touw/katrolverspanning (joba)	5	0	0	2003				
	5	Volleybalpaal - Tuipaal	5	0	0	2003				
	3	Volleyverspanning	3	0	0	2003				
Overige										
	2	Ballenwagen Etageremodel	2	0	0	2003				
	1	Palen- nettenwagen	1	0	0	2003				
	2	Magnesiumwagen/ -bak	2	0	0	2003				
	3	Hoepelzadel	3	0	0	2003			Boven de opbergkasfen.	
	1	Opbergbeugel divers	1	0	0	2003			Diverse	
	1	Stick-/stokkenbak driehoek	1	0	0	2003				