

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal B.S. De Spoorzoeker
Plein 37
6466GG KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Gymzaal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 2013
Zaalhoogte BKV-OKW: 700 cm

Plafondtype: Gesloten
Bevestiging: - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: -

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Reinders.	Volgens afspraak met dhr. Rempelberg

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2 Wandbasket met gasveer - driehoekmodel	0	De padding van het bord 120x90 cm met achterframe (fabrikant Janssen-Fritsen of Schelde Sports) ontbreekt. Indien geleverd in 2012 of later biedt JF onder garantie deze padding aan. EN1270:2005	2013
2 Polstering/Padding	2	Zie tekst hoofdonderdeel.	2013
2 Springkast Multi-kast®	0	12 x afdekkap defect of ontbreekt. Advies deze vervangen.	2013
12 Afdekdop koppelbuis	12	Zie tekst hoofdonderdeel.	2013

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: I.o. dhr. Reinders
Handtekening:

F v t

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								11501	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (493.501)	1	0	0	2013			
	12	Klimtouw gevlochten hennep (1229680 680 cm)	12	0	0	2013			
	1	Niskast	1	0	0	2013			
	6	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (493.502 t/m 493.507)	6	0	0	2013			
	1	Ringenhaak	1	0	0	2013			
	12	Turn ring	12	0	0	2013			
	1	Niskast	1	0	0	2013			
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017			
	1	Hoekkatrol (1 x 6-voudig)	1	0	0	2013			
	6	Koord	6	0	0	2013			
	6	Veiligheidssluiting	6	0	0	2013			
Plafondunit accessoire									
	3	Trapezestok (493.545 t/m 493.547)	3	0	0	2013			
	2	Touwladder (493.542 en 493.543)	2	0	0	2013			
	2	Klimtouw (493.540 en 493.541)	2	0	0	2013			
Speellokaal									
Speellokaal accessoire									
	1	Glijplank (493.557)	1	0	0	2013			
	1	Ladder Hout Smal (493.558)	1	0	0	2013			
	1	waarschuingssticker juist gebruik ladder	1	0	0	2016			
	1	Wipplank (493.556)	1	0	0	2013			
	1	Kantelblok (493.554)	1	0	0	2013			
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	2013	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								11501	
	0	Speeltoestellen in gymzaal	0	0	0	2017	In de zaal zijn toestellen voor een speellokaal aanwezig. Deze toestellen zijn ontworpen voor gebruik door kinderen tot 7 jaar. Deze toestellen niet gebruiken voor andere doelgroepen. Hiervoor zijn ze niet ontworpen. Het veilig gebruik kan voor andere doelgroepen niet gegarandeerd worden. NEN913:2008. Actie: gebruikers hierover informeren.		
	0	Plafondinspectie (Ringstel, klimtouwinstallatie)	0	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		
	0	Sleutelcontacten toestellen	0	0	0	2018	De CE en de Machine richtlijn (ISO12100:2010) schrijven voor dat de(gymnastiek) toestellen nooit onbedoeld, al dan niet tijdens gebruik, door derden bedient mogen worden. Na het verstellen van het toestel dient de sleutel telkens uitgenomen te worden en te worden weggenomen van de installatie, zodanig dat deze, al dan niet tijdens gebruik, bediend kunnen worden.		
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrenge.		
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
Wandtoestellen									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							11501		
	2	Klimraam metaal, elektrisch ophijsbaar 3-vaks met conische klemring (493.510 en 493.511)	2	0	0	2013			
	4	Vloerautomaat	4	0	0	2013			
	2	instructiepaneel	2	0	0	2013			
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2018			
	2	Valbeveiliging	2	0	0	2013			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017			
Gymnastiek									
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (493.538)	1	0	0	2013			
	2	Springkast Multi-kast® (493.518 en 493.519)	0	2	0	2013		12 x afdekkap defect of ontbreekt. Advies deze vervangen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Afdekdop koppelbuis	0	0	12	2013		Zie tekst hoofdonderdeel.	
	1	Koppelbuizen Multi-kast®	1	0	0	2013			
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (493.544)	1	0	0	2013			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017			
	6	Turnbank 300 cm incl. evenwichtslat 7 cm (493.512 t/m 493.517)	6	0	0	2013			
Matten									
	8	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (493.523 t/m 493.530)	8	0	0	2013			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (493.531)	1	0	0	2013			
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (493.522)	1	0	0	2013			
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat (493.555)	1	0	0	2013			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (493.521)	1	0	0	2013			
Turnen									
Springplanken									
	2	Springplank bekleed School (493.549 en 493.550)	2	0	0	2013			
Zaalsporten									
Badminton									
	2	Honkpaal metalen voet (493.534 en 493.535)	0	2	0	1984		De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. (H)	
	2	Honkpaal PU voet (493.532 en 493.533)	2	0	0	2013			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								11501	
		Basketbal							
	2	Wandbasket met gasveer - driehoekmodel (493.510 en 493.511)	0	2	0	2013	De padding van het bord 120x90 cm met achterframe (fabrikant Janssen-Fritsen of Schelde Sports) ontbreekt. Indien geleverd in 2012 of later biedt JF onder garantie deze padding aan. EN1270:2005 4.1.(H)		
	2	Houten bord	0	2	0	2013	Zie tekst hoofdonderdeel.		
	2	Ring vast	2	0	0	2013			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Polstering/Padding	0	0	2	2013	Zie tekst hoofdonderdeel.		
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2017			
		Korfbal							
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (493.536 en 493.537 grote schotel)	2	0	0	2013			
	2	Mand kunststof - training	2	0	0	2013			
		Volleybal							
	2	Volleybalpaal aluminium (493.538 en 493.539)	2	0	0	2013			
	1	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	1	0	0	2013			
	1	Volleybalnet	1	0	0	2013			
		Overige							
	1	Ballenwagen Etagemodel (493.553)	0	1	0	1985	Lichte roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen.		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (493.551)	1	0	0	1985			
	2	Doel (klein) (527.218 en 527.219)	2	0	0	2013			