

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal B.S. De Spoorzoeker
Plein 37
6466GG KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Gymzaal	Plafondtype: Gesloten
Inrichting door: Janssen Fritsen	Bevestiging: - / -
Bouwjaar: 2013	Dagmaat toestellenberging BxH: -
Zaalhoogte BKV-OKW: 700 cm	

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders	Volgens afspraak met dhr. Reinders.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.


Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2	Honkpaal metalen voet	2	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1984

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3175102	Instructiepaneel t.b.v. klimtouwinstallatie

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven Afgekeurde materialen zijn gemerkt artikelen.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: Frank van Hulsen
Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								11501	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (493.501)	1	0	0	2013			
	12	Klimtouw gevlochten hennep (1229680 680 cm)	12	0	0	2013			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	1	Niskast	1	0	0	2013			
	6	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (493.502 t/m 493.507)	6	0	0	2013			
	1	Ringenhaak	1	0	0	2013			
	12	Turn ring	12	0	0	2013			
	1	Niskast	1	0	0	2013			
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017			
	1	Hoekkatrol (1 x 6-voudig)	1	0	0	2013			
	6	Koord	6	0	0	2013			
	6	Veiligheidssluiting	6	0	0	2013			
Plafondunit accessoire									
	3	Trapezestok (493.545 t/m 493.547)	3	0	0	2013			
	2	Touwladder (493.542 en 493.543)	2	0	0	2013			
	2	Klimtouw (493.540 en 493.541)	2	0	0	2013			
Speellokaal									
Speellokaal accessoire									
	1	Glijplank (493.557)	1	0	0	2013			
	1	Ladder Hout Smal (493.558)	1	0	0	2013			
	1	waarschuwingsticker juist gebruik ladder	1	0	0	2016			
	1	Wiplank (493.556)	1	0	0	2013			
	1	Kantelblok (493.554)	1	0	0	2013			
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	2013	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							11501		
	0	Speeltoestellen in gymzaal	0	0	0	2017		In de zaal zijn toestellen voor een speellokaal aanwezig. Deze toestellen zijn ontworpen voor gebruik door personen tot 60 kg. Het veilig gebruik deze toestellen kan voor andere doelgroepen niet gegarandeerd worden. NEN913:2008. Actie: gebruikers hierover informeren.	
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2013		In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Plafondinspectie	0	0	0	2018		De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.	
	0	Sleutelcontacten toestellen	0	0	0	2018		De CE en de Machine richtlijn (ISO12100:2010) schrijven voor dat de (gymnastiek) toestellen nooit onbedoeld, al dan niet tijdens gebruik, door derden bedient mogen worden. Na het verstellen van het toestel dient de sleutel telkens uitgenomen te worden en te worden weggenomen van de installatie, zodanig dat deze, al dan niet tijdens gebruik, bediend kunnen worden.	
	0	Markeringen	0	0	0	2017		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017		In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrenge.	
		Instructie en handleiding							

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
Wandtoestellen								
	2	Klimraam metaal, elektrisch ophijsbaar 3-vaks met conische klemring (493.510 en 493.511)	2	0	0	2013		
	4	Vloerautomaat	4	0	0	2013		
	2	instructiepaneel	2	0	0	2013		
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2018		
	2	Valbeveiliging	2	0	0	2013		
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017		
Gymnastiek								
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (493.538)	1	0	0	2013		
	2	Springkast Multi-kast® (493.518 en 493.519)	2	0	0	2013		
	1	Koppelbuizen Multi-kast®	1	0	0	2013		
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (493.544)	1	0	0	2013		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017		
	6	Turnbank 300 cm incl. evenwichtslat 7 cm (493.512 t/m 493.517)	6	0	0	2013		
Matten								
	8	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (493.523 t/m 493.530)	8	0	0	2013		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (493.531)	1	0	0	2013		
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (493.522)	1	0	0	2013		
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat (493.555)	1	0	0	2013		
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (493.521)	1	0	0	2013		
Turnen								
Springplanken								
	2	Springplank bekleed School (493.549 en 493.550)	2	0	0	2013		

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

pag. 4 van 5

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
Acc Nr 11501								
Zaalsporten								
Badminton								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Honkpaal metalen voet (493.534 en 493.535)	0	0	2	1984	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
	2	Honkpaal PU voet (493.532 en 493.533)	2	0	0	2013		
Basketbal								
	2	Wandbasket met gasveer - driehoekmodel (493.510 en 493.511)	2	0	0	2013		
	2	Houten bord	2	0	0	2013		
	2	Ring vast	2	0	0	2013		
	2	Polstering/Padding	2	0	0	2018		
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2017		
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (493.536 en 493.537)	2	0	0	2013		
	2	Schotel Ø 70cm	2	0	0	2013		
	2	Mand kunststof - training	2	0	0	2013		
Volleybal								
	2	Volleybalpaal aluminium (493.538 en 493.539)	2	0	0	2013		
	1	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	1	0	0	2013		
	1	Volleybalnet	1	0	0	2013		
Overige								
	1	Ballenwagen Etagemodel (493.553)	0	1	0	1985	Lichte roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)	
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017		
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (493.551)	1	0	0	1985		
	2	Doel (klein) (527.218 en 527.219)	2	0	0	2013		