




Sterke Lekdijk Dijktraject 15

Onvoldoende

piping
 stabiliteit binnenwaarts
 stabiliteit buitenwaarts
 hoogte
 graserosie kruin en binnentalud

Veiligheidsopgave

150 dijkpaal (hectometer)



HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

SCOPE STERKE LEKDIJK

Dijktraject 15

DATUM: 19-06-2019
 FORMAAT: A1
 SCHAAL: 1:25.000

