

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								9906	
Zaalinrichting									
	0	Plafondinspectie	0	0	0	2016	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		
	1	Markeringen	1	0	0	2007	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
Instructie en handleiding									
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, tum en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, tum en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
	0	Handleiding derden	0	0	0	2017	In de zaal zijn geen handleidingen aanwezig voor het gebruik van de toestellen. Deze kunt u opvragen bij betreffende leverancier-fabrikant. Deze kunnen in de zaal opgeborgen worden in bijvoorbeeld een logboekkastje.		
Wandtoestellen									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zweeds wandrek 2 vaks (00.013.822 (2x 1meter))	0	1	0	2002	Gebruikersslijtage zichtbaar aan het hout.(sporten, stijlen)		2021
	4	Sporten	0	4	0	2002	Lichte splintervorming/ beschadigingen op de sporten (door een ophangbeugel)		
	10	Sporten	10	0	0	2002			
Gymnastiek									
Matten									
	8	Tummat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (00.615.462 t/m 00.615.469)	8	0	0	2019	Mat 00.615.466 t/m 00.615.469 niet aanwezig.		
	1	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Zacht (00.615.479 (200x150) Ehard)	1	0	0	2010			
	1	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Zacht (300x 200 cm Nr 00.267.424)	1	0	0	2015			
Turnen									
	1	Mat: zachte valmat (00.615.481)	1	0	0	2019			
	1	Mat: handymat (00.615.480)	1	0	0	2019			
Heren & dames turntoestellen									

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

pag. 2 van 3

Acc Nr 9906

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	1	Trampoline Grand master (kuil in de grond. 00.013.827.)	1	0	0	2019		
	1	Vloer: Turnvloer	1	0	0	2019		
	1	Tumblingbaan Club (00.013.847)	1	0	0	2019		
		Springplanken						
	1	Springplank wedstrijd Budapest (00.615.477)	1	0	0	2019		
		Trainingsstoestellen						
	3	Saltogordel (00.615.470.t/m 00.615.472)	3	0	0	2007	472 zit nog in het plastic.	
	1	Soft Crash mat Strech doek (00.615.478 (200x150x70cm))	1	0	0	2019		
	1	Longe 2-punts Koord (00.013.824)	1	0	0	2007		
	1	Koord	1	0	0	2015		
	1	Longe 2-punts Koord (op rail nr 00.013.826)	1	0	0	2007	De wagens zijn vast gezet en er zit geen touw in om de wagens te vertrekken. De lange dient nu als vaste lange.	
	1	Koord	1	0	0	2015		
	1	Longe 4-punts Koord (00.013.825)	1	0	0	2007		
	1	Koord	1	0	0	2015		
	1	Trainingsmaterialen: wandreksteun (00.615.475)	1	0	0	2019		
	2	Trainingsmaterialen: Gymblok (120x90x60cm.(00.615.473 en 00.615.474))	2	0	0	2019		
	1	Landingskuil Inbouw open systeem (00.013.828.)	1	0	0	2007		
	1	Schuimblokken	0	1	0	2007	Blokken beschadigd en de hoeveelheid blokken zijn er te weinig. Blokken zijn geleverd maar nog niet bijgevoerd.	
	1	Methodische blokken (Halve maan 00.615.476)	1	0	0	2019		