



Vervullingsgraad	
● (Red)	K01 90%
● (Yellow)	K05 60%
● (Green)	K09 30%

Icon	Omschrijving bij icon
● (Black)	K - kolk
■ (Red)	KA - Schadebeelden van het materiaal
■ (Yellow)	KAA - stankafsluiter weg
■ (Red)	KAB - dekvel / rooster kapot
■ (Red)	KAC - kolk(bodem) kapot
■ (Red)	KAD - opzetstuk kapot
■ (Red)	KAE - kolk versakt
■ (Yellow)	KB - Belemmeringen voor de kolk
■ (Yellow)	KBA - kolk verstopt
■ (Yellow)	KBB - beton in kolk
■ (Yellow)	KBC - wortelgroei in kolk
■ (Green)	KC - Opmerkingen
■ (Green)	KCA - auto op kolk
■ (Green)	KCB - olie / andere vloeistoffen in de kolk
■ (Green)	KCC - dekvel (gedeelte)k onder het wegdek
■ (Green)	KCD - begroeiing over de kolk
■ (Red)	KCE - Kolk niet bereikbaar

01	24-09-07	Kolkeninventarisatie	A.G.J.D. Jansen
wfz.nr./	datum	omschrijving	gecontroleerd
opdrachtgever		projectnummer	
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		12345678	
project		inventarisatienummer	
Kolkeninventarisatie		14	
- Doorn		wvplgnummer	
		01	
getekend		formaat	
R. Naberhof		A3	
gecontroleerd		schaal	
A.G.J.D. Jansen		1:1000	

jansen rioolreiniging Kijfhoek 15
 3370 BA Hardewijk-Cloosterzand
 T 0184 - 618411 F 0184 - 618507