



nota van inlichtingen

Zaaknummer 31166279

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Met 3 bijlagen:

1. Inspectietabel HWA Systeem;
2. Nota van Inlichtingen;
3. Vraag en antwoord Nota van Inlichtingen.

Nota van inlichtingen behorend bij de Uitnodiging tot Inschrijving verstrekt aan de gegadigden voor de uitvoering van het Project "Inspecties van HWA systemen van het Hoofdwegennet" ten behoeve van Grote Projecten en Onderhoud, met zaaknummer 31166279.

Alle bijlagen worden separaat bijgevoegd en/of gegenereerd via TenderNed. Deze worden dan ook niet bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.

A. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Zie voor de gestelde vragen en de door aanbesteder verstrekte antwoorden bij deze Nota van Inlichtingen behorende overzicht, bijlage 3.

B. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Inspectietabel HWA Systeem:

In de 'Inspectietabel HWA systeem', tabblad 'pull-down velden' staat tweemaal het volgende:

"Is de inspectie vroegtijdig beëindigd

Ja

Nee"

Dit wordt aangepast naar:

Het eenmaal noemen van bovengenoemde, de overbodige tekst wordt verwijderd.

Inspectietabel HWA Systeem:

In de 'Inspectietabel HWA systeem', tabblad 'pull-down velden' staat:



“NEN 13502 Karakterisatie

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Z”

Dit wordt aangepast naar:

Deze tekst zal worden verwijderd.

Inspectietabel HWA Systeem:

In de ‘Inspectietabel HWA systeem’, tabblad ‘pulldown velden’ staat:

“NEN 13502 meest ernstige gebrek leiding

Geen gebrek geobserveerd
BAA Deformatie
BAB Scheur
BAC Breuk/instorting
BAD Defecte bakstenen/metselwerk
BAE Ontbrekende metselspecie
BAF Oppervlakteschade
BAG Instekende inlaat
BAH Defecte aansluiting
BAI Indringend afdichtingsmateriaal
BAJ Verplaatste verbinding
BAK Defectie lining
BAL Defecte reparatie
BAM Lasfouten
BAN Poreuse buis
BAO Grond zichtbaar door defect
BAP Holle ruimte zichtbaar door defect
BBA Wortels
BBB Aangehechte afzettingen
BBC Bezonken afzettingen
BBD Binnendringen van grond
BBE Andere obstakels
BBF Infiltratie
BBG Exfiltratie
BBH Ongedierte”

Dit wordt aangepast naar:

Deze tekst zal worden verwijderd.

Inspectietabel HWA Systeem:

In de ‘Inspectietabel HWA systeem’, tabblad ‘Inspectieresultaat’ staat:

“Aanvraag maatregel” (kolom K)



Dit wordt aangepast naar:

"Kosten aanvraag maatregel" (kolom K)

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen zijn getoond.

Vastgesteld door:

Opgemaakt te Utrecht op 31 maart 2021,

H. Tiemensma

De heer H. Tiemensma,
Senior Contractmanager