

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 001

Opmerking DH_1014007A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 09:25:06
Messende : 09:25:48

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor
Hausnr :
GPS : 52.370902 4.658435

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D38, OCMast / Objekt am Prüfende ohne Last

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 14.4 mm
Laserweg (L2) : 15.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.37 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 1.1 mm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 4

Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 001

Opmerking DH_1014007B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 09:26:23
Messende : 09:30:09

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor
Hausnr :
GPS : 52.370902 4.658435

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D38, OCMast / Objekt am Prüfe

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 16.36 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 4

Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 001

Opmerking D38



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 002

Opmerking DH_1014008A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 09:35:23
Messende : 09:36:08

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor
Hausnr :
GPS : 52.371245 4.658453

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D39, OC

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.0 mm
Laserweg (L2) : 22.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 12.66 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 7.5 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 4

Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 002

Opmerking DH_1014008B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 09:36:44
Messende : 09:40:30

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor
Hausnr :
GPS : 52.371245 4.658453

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D39, OCMast / Objekt am Prüfe

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 4

Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 002

Opmerking D39



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 003

Opmerking DH_1013003A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 09:06:16
Messende : 09:06:46

Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten (tennisbanen)
Hausnr :
GPS : 52.421907 4.656867

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D3, 0d

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 16.7 mm
Laserweg (L2) : 14.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm



Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm
Laserweg (L2) : 3.0 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten (tennisbanen)
Mast nr. 003
Opmerking DH_1013003B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
 Messbeginn : 09:07:22
 Messende : 09:11:01

Standort
 Prüfort : Haarlem
 Ortsteil :
 Straße : VV Schoten (tennisbanen)
 Hausnr :
 GPS : 52.421907 4.656867

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
 Mast- / Objektname : 3
 Mast- / Objekttyp : gm15
 konisch : x
 verzinkt : x
 Lack :
 Manschette : 0
 Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D3, 0d

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.9 mm
 Laserweg (L2) : 3.2 mm
 Torsion zwischen L1 / L2 : 6.34 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
 Ausschwingzeit : 0.0 sek
 Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm



Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 1.3 mm
 Laserweg (L2) : 1.2 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 003

Opmerking D3

