




Inspectierapport



OBJ0000587 Kinderboerderij Asserbos Hooischuur

Bosrand 1

14 februari 2020

L. Drost

Objectgegevens

Objectcode	OBJ0000587
Objectomschrijving	Kinderboerderij Asserbos Hooischuur
Adres	Bosrand 1 9401 Assen
Bouwjaar	1990
Verbouwing	
BVO	25 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 4
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	25,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	25,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	25,00 BVO	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	25,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00 PM	2
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Gevel - Gevel			
28.11.091	Skeletdeel < 300mm schilderwerk dekkend buiten	7,20 M1	2
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	0,90 M2	3
28.11.100	Skeletdeel hout	1,00 PM	2
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	3
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	35,00 M2	3
41.12.100	Gevelbekleding hout	35,00 M2	2
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	35,00 M2	1
47.12.340	Hellende dakafwerking profielplaat vezelcement	35,00 M2	1
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.			
Installatie - Installatie			
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	25,00 BVO	1
63 - VERLICHTING			
Installatie - Installatie			
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	25,00 BVO	2
63.11.400	Lampen algemeen	25,00 BVO	1