




Inspectierapport



OBJ0000596 De Kroezehof Bijenstal

Wethouder Bergerweg 26

20 februari 2020

L. Drost

Objectgegevens

Objectcode	OBJ0000596
Objectomschrijving	De Kroezehof Bijenstal
Adres	Wethouder Bergerweg 26
	9406 Assen
Bouwjaar	1983
Verbouwing	2020
BVO	49 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 5
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	49,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	49,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	49,00 BVO	1
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	3
31.30.094	Buitendeuren schilderwerk buiten transparant	6,00 M2	1
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.12.094	Gevelbekledingen schilderwerk transparant	34,00 M2	1
41.12.100	Gevelbekleding hout	34,00 M2	1
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	54,00 M2	1
47.12.340	Hellende dakafwerking profielplaat vezelcement	54,00 M2	2