




Inspectierapport



0000000517 Lijkenhuis Noorderbegraafplaats

Kerkhofslaan ONG

17 februari 2020

J. Derks

Objectgegevens

Objectcode	0000000517
Objectomschrijving	Lijkenhuis Noorderbegraafplaats
Adres	Kerkhofslaan ONG 9401 GJ Assen
Bouwjaar	1950
Verbouwing	Onbekend
BVO	16 m2



Onderhoudsniveau **Gewenst Conditiesniveau 4**

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	16,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	16,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	16,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00 PM	2
22 - BINNENWANDEN			
Binnen - Binnen			
22.10.080	Binnenwanden schilderwerk algemeen	10,00 M2	2
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	2
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	6,00 M2	2
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	6,00 M2	2
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	11,00 M1	2
31.41.900	Kozijnwerk diverse (beton)	1,00 PM	1
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.12.110	Hellende dakafwerking keramische pannen	25,00 M2	3
52 - AFVOEREN			
Gevel - Gevel			
52.12.101	Goten en gootbekleding algemeen	18,00 M1	1
52.12.120	Goot prefab zink	18,00 M1	3
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	6,00 M1	1
90 - TERREINVOORZIENINGEN			
Terrein - Terrein			
90.30.091	Terreinomheiningen < 300mm schilderwerk dekkend	170,00 M1	3
90.32.120	Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1 hoogte	10,00 M1	2
90.34.120	Draaipoorten looppoort staal	3,00 STK	2
90.42.000	Tuinonderhoud algemeen	1,00 POST	1