


**BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER**

Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	COG Vallei & Gelderland Midden Bovenbuurtweg 7G 6717 XA Ede	
Dossiernummer	:	F_6717 XA7G_F16608	
Inspectiedatum	:	23 februari 2021	
Ingevuld door	:	E. van Schaik 8-4-2021	
Functie	:	Huisvesting en facilitair COG	
Rapportdatum	:	5 maart 2021	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0321/01.01E	Zonnepanelen, vlamboogdetectie (inschakelen)	5	in afwachting uitkomst scope 12
0321/01.02E	Kabels en connectoren	5	in afwachting uitkomst scope 12
0321/01.03E	Zonnepanelen (Scope 12)	1	1-6-2021 gereed
0321/02.01E	Accu laden	1	1-6-21 gereed
0321/03.01E	Aarding (kunststof leidingen)	0	Aarding is toegepast er zal een extra controle plaatsvinden of er onderdelen vergeten zijn
			
0321/04.01E	Explosie Veiligheids Document (ATEX)	5	Expert wordt om advies gevraagd 13-4-2021

Status code:

0 = preventiepunt niet meer van toepassing;

1 = preventiepunt uitgevoerd;

2 = uitvoering wordt uitgevoerd;

3 = preventie wordt **niet** uitgevoerd;

4 = preventie is deels uitgevoerd;

5 = uitvoering wordt overwogen.

NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.