

		6883 CN Velp	
Dossiernummer	:	F_6883 CN10_F16606	
Inspectiedatum	:	23 februari 2021	
Ingevuld door	:	E. van Schaik 20-4-2021	
Functie	:	Facilitair & Huisvesting COG	
Rapportdatum	:	15 maart 2021	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0321/01.01E	Afvalcontainers	5	01-05-2021
0321/02.01E	Plafondplanten kelder	2	01-09-2021
0321/04.01E.	Branddetectie	2	01-09-2021
0321/05.01E	Laden elektrische fietsen	2	01-05-2021
0321/03.01E	Noodoverstorten	5	Onbekend
	<p>Aanvulling op het rapport is dat er plannen zijn tot het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor is een SDE-subsidie voor afgegeven.</p> <p>Op dit moment wordt er een traject opgestart met een externe partij die de realisatie voor ons uitwerkt. Afhankelijk van de vorderingen in het project zal er ook een dak berekening gedaan worden. In dat geval zullen de overstorten meegenomen worden.</p> <p>Wanneer we mee kunnen in het traject is het streven dat de pv installatie nog in 2021 geplaatst wordt</p>		

Status code:

- 0 = preventiepunt niet meer van toepassing;
- 1 = preventiepunt uitgevoerd;
- 2 = uitvoering wordt uitgevoerd;
- 3 = preventie wordt **niet** uitgevoerd;
- 4 = preventie is deels uitgevoerd;
- 5 = uitvoering wordt overwogen.

NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.

