



Betreffende

Schietfaciliteiten Soesterberg

Projectnummer	17185
Status	DEFINITIEF
Versienummer	1.0
Versiedatum	15-05-2020

[illegible]

Autorisatie				
	Naam	Bedrijfsnaam	Datum	Handtekening
Opgesteld door:	Rene vd Linden	RVB	15-05-2020	
Verificatie door:	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	
Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp:	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	
Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk):	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	
Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever:	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	

1 Inleiding

1.1 Doelstelling

Het V&G-dossier is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring, schoonmaak en sloop. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid opgenomen.

1.2 Randvoorwaarden en beperkingen

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

- Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risico-inventarisatie (RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het gebouw (onderhoud, inspectie, schoonmaak e.d.) dienen derhalve een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico's verbonden aan de betreffende werkzaamheden.
- Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen: het herstellen van de brandwerendheid valt buiten de scope van dit V&G-dossier.
- In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-, object- en omgevingskenmerken beschouwd. Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met “security” en “safety”-eisen van de gebruiker zoals:
 - aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
 - calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

2 Algemene gegevens over het gebouw

2.1 Beschrijving van het gebouw

Locatie en omschrijving gebouw		
Objectcode	32D100	
Objectnaam	SB Soesterberg	
Gebouwcode	5	
Gebouwnaam	Energiegebouw	
Adres	Zuiderweg	
Postcode / Gemeente	3769 AB Soesterberg	
Eigenaar of beheerder	Defensie	
Contactpersoon		
Bouwjaar	2021	
Bruto Vloer Oppervlak (BVO)	26,5 m ²	
Gebouwhoogte	3,15 m ¹	
Bouwlagen		Nieuwbouw: 1
Hoofddraagconstructie		Nieuwbouw: beton
Gevelsamenstelling	Beton	
Dak samenstelling	Plat dak - beton	
Omschrijving van het gebouw	Trafogebouw van prefabbeton	
Omschrijving situatie/omgeving	Defensie terrein v.v. omheining	

2.2 Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

2.2.1 Opdrachtgever / Eigenaar / Beheerder

Naam : Rijksvastgoedbedrijf
 Postbus/Adres : [Vul in]
 Postcode/Plaats : [Vul in]
 Contactpersoon : [Vul in]
 Telefoon : [Vul in]
 E-mail : [Vul in]

2.2.2 Gebruiker

Contactpersoon : [Vul in]
 Telefoon : [Vul in]
 E-mail : [Vul in]

2.3 V&G aandachtsgebieden

Onderstaand de V&G aandachtsgebieden die moeten worden doorlopen tijdens de inventarisatie van onze objecten. Tijdens de inventarisatie moet men zich afvragen of onderhouds-, inspectie- en vervangingswerkzaamheden op een veilige en gezonde manier kan worden uitgevoerd. Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) Ontwerp) van een project dient de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) de kolom “Veiligheidsvoorzieningen aanwezig/ontwerpen op basis van de AH” toe te passen in zijn ontwerpproces, [Checklijst veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012](#).

Onderwerpen en aandachtspunten	Aanwezigheid gevaar van	Veiligheidsvoorzieningen aanwezig	Restrisico's	Informatie verwijzing
1. Daken • Dakbedekking • Dakgoten, dakranden	Valgevaar	nee	Valgevaar	
2. Gevels • Kozijnen • Gevelbekleding				
3. Leidingen, installaties (in het gebouw) • Technische ruimten • Noodvoorzieningen, afsluiters • Kruipruimten • Leiding-schachten • Verlichting • Straling	Elektrocutie-gevaar			

2.4 Gebouw / object / omgeving Risico Inventarisatie

In de kolom ‘Gevaar / oorzaak’ is een aanzet van gevaren / oorzaak gegeven. De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer (aannemer van het werk) dient alle kolommen in te vullen / verder aan te vullen.

Factor Dossier V&G	Gevaar / oorzaak	Bevindingen en voorzieningen	Actie door
1. Zijn ramen onder 10 meter bereikbaar voor reiniging?	--		
2. Is reiniging van geveloppervlakten boven 10 meter mogelijk door: • Mechanisch bereikbaar • Speciale voorzieningen	--		
3. Kunnen de ramen aan de binnenzijde gereinigd worden?	--		
4. Zijn de daken bereikbaar en beveiligd? • Dakopstand • Ankerpunten • Rail- en staalkabel systemen • Zonering			
	Valgevaar Daken zijn bereikbaar.		
5. Kunnen de werkzaamheden op daken veilig uitgevoerd worden?	Valgevaar		
6. Zijn in pandige installaties / kelders veilig bereikbaar, te inspecteren en te onderhouden? Denk aan: • Kelders	Kelder bereikbaar		

Factor Dossier V&G	Gevaar / oorzaak	Bevindingen en voorzieningen	Actie door
7. Is inspectie en groot onderhoud mogelijk? • Technische ruimtes • Kruipruimtes • Risicovolle kabels en leidingen	Bereikbaar		
	Elektrocutiegevaar		
	--		
8. Kan een toereikende en effectieve veiligheidszone t.b.v. werkzaamheden worden gecreëerd?	--		
9. Is het gebouw tijdens werkzaamheden veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers?	--		
10. Kunnen publieke verkeersstromen tijdens werkzaamheden veilig en ongehinderd doorgaan?	ja		

3 Bijlagen

Geef hier een opsomming van de relevante documenten die bij het V&G-dossier horen.

Bijvoorbeeld:

- *Situatietekening met aanduiding bereikbaarheid, begaanbaarheid en belastbaarheid van op de gevels aansluitende terrein met het oog op plaatsing van steigers en hoogwerkers.*
- *Bij een gebouw dat vóór 1 januari 1994 is gebouwd: actueel asbestinventarisatierapport.*
- *Bij installaties op daken: overzicht van de opstelling, bereikbaarheid, aanwezige veiligheidsvoorzieningen e.d..*
- *Etc.*